Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00971/26**
Data:	21 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Cupra
Model	Formentor 20-24
Numer rejestracyjny	WW002AT
Rok produkcji	2020
Numer VIN	VSSZZZKMZMR001252

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	26.10.2026
Raport na dzień	26.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00971/26

Dane pojazdu - kod EC 0145899

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW002AT / VSSZZZKMZMR001252
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	14.05.2021 / 65
Rok produkcji	2020
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	104643 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	110700 / -6057
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Cupra
Model	Formentor 20-24
Typ	Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ DSG
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.09.2020 - 31.05.2024
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	228 / 310
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent aktywnego utrzymywania pasa ruchu Lane Assist Plus
- Asystent pasa ruchu Lane Assist
- Asystent świateł drogowych High Beam Assist
- Bluetooth
- Cupra Drive Profile: 4 profili jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnka, wspomagania i skrzyni
- Czujnik zmierzchu
- Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
- Asystent podróży z asystentem jazdy w korku Travel Assist i Emergency Assis
- Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake
- Cupra connect dla Navi System (Bezpieczeństwo i serwis 10 lat, zdalny dostęp i usł multimedialne 1rok)
- Czujnik deszczu
- Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
- EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego

- Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium
- ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19 Cupra machined sport black/silver czarne z elem. srebrnymi z ogum. 245/40
- Fotele przednie kubełkowe
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
- Full Link
- Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
- Funkcja opóźnionego wyłączania świateł „Coming and Leaving Home”
- Funkcja świateł autostradowych
- Gniazdo 12V z przodu
- Gwarancja Cupra 5 lat
- Hamulec postojowy elektromechaniczny
- HBA - Hydraulic Brake Assist
- Kamera cofania
- Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana z przyciskiem trybu Cupra i uruchamiania silnika
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Kieszeń w oparciu przednich foteli
- Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS
- Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25”
- Koło zapasowe dojazdowe
- Końcówki układu wydechowego dwie podwójne, czarne
- Lakier uni
- Lampki LED do czytania z przodu
- Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych
- Lampy przednie LED
- Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane
- Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium
- Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Nakładki na pedały, sportowe
- Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium
- Ogranicznik prędkości
- Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
- Oświetlanie powitalne LED w lusterkach bocznych
- Oświetlenie ambientowe kokpitu LED z możliwością wybotu koloru
- Oświetlenie drzwi bagażnika LED
- Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej
- Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED
- Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną
- Podłokietnik z tyłu
- Podsufitka czarna
- Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED
- Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy
- Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
- Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni
- Spojler tylny Cupra w kolorze nadwozia
- Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni
- Sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu kessy
- System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
- System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
- System monitorowania martwego pola Side Assist z funk.wsp. wyjazdu z miejsca parkingowego ExitAssist
- System Navi System Plus wyśw.12/3D/Radio MP3/WMA/Full Link/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy
- System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach

- System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
- Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane
- Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów
- TCS - system kontroli trakcji
- Tuner DAB
- Uchwyt na napoje z przodu
- Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu
- Wykończenie wnętrza Cupra z elementami dekoracyjnymi deski rozd.w kolorze ciemnego aluminium i miedz
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki dedykowane Cupra
- System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi
- Tempomat predykcyjny (ACC) z funkcją dostosowania prędkości do znaków drogowych i danych nawigacji
- Tylne oparcie składane i dzielone
- Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy
- Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne
- XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- Zawieszenie adaptacyjne DCC

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Alarm z funkcją safe (V)
- Hamulce wyczynowe brembo z zaciskami w kolorze miedzi (V)
- Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału (V)
- System nagłośnienia Beats Audio 340W, 9 głośników, subwoofer, surround (V)

Inne


- Pakiet Custom ABT

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Vredestein	Wintrac pro	245/40 R19	5,2
PL	Vredestein	Wintrac pro	245/40 R19	4,5
TP	Vredestein	Wintrac pro	245/40 R19	5,0
TL	Vredestein	Wintrac pro	245/40 R19	5,1

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Spoiler zderzaka przedniego	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Odpryski lakieru
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Wgniecenie
Spoiler zderzaka tylnego	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Nieprawidłowy montaż
Błotnik tylny prawy	Wgniecenie
Drzwi tylne prawe	Destrukcja/uszkodzenie powłoki lakierniczej, np. Wskutek ptasich odchodów
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Słupek środkowy prawy	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Nakładka wewnętrzna progu prawego	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Check engine

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	133
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe

















ABT


WW 002AT








TotalEnergies


WW 002AT


















































11:55
AUTO
22.5°C
KLIMA
23.0°C
RadioZET
SCAN
Radio ZET Muzyka nr 1



11:55
AUTO
22.5°C
KLIMA
23.0°C



11:55
AUTO
22.5°C
KLIMA
23.0°C
Parkowanie
Smart Assistants


11:55
AUTO
22.5°C
KLIMA
23.0°C
Ust. wewnętrzne
Oświetlenie
Oświetl. komfor.










































SEAT, S.A.
e9*2007/46*4008
VSSZZZKMZMR001252
2140 kg
3940 kg
1- 1120 kg
2- 1070 kg
TypKM
DNFB 01AA 02
03719581


VSSZZZKMZMR001252


VSSZZZKMZMR001252










Zdjęcia uszkodzeń



























CUPRA CENTRUM WROC




MADE
HUNGAR











R 19 98W M+S




































































CUPRA


CUPRA








brembo



Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

