Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00990/26**
Data:	26 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	MG
Model	HS 23-24
Numer rejestracyjny	WE3ET63
Rok produkcji	2024
Numer VIN	LSJA24U93RN099720

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	29.10.2026
Raport na dzień	29.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00990/26

Dane pojazdu - kod EC 0161317

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE3ET63 / LSJA24U93RN099720
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	28.06.2024 / 28
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	39624 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	50400 / -10776
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	MG
Model	HS 23-24
Typ	HS 1.5 T-GDI Exclusive DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.12.2023 - 30.09.2024
Pojemność silnika (ccm)	1490
Moc kW / KM	119 / 162
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Alarm
- Asystent hamowania awaryjnego (EBA)
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Asystent prękości
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)
- Asystent wspomagania ruszania pod górę
- Blokada drzwi tylnych dla dzieci
- Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, Odtwarzacz plików mp3
- Centralny zamek z pilotem
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- Dach panoramiczny otwierany
- Ekran kolorowy, dotykowy 10,1 cala
- ESP - Elektroniczny program stabilizacji
- Felgi aluminiowe 18, szlif diamentowy, z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy elektrycznie regulowany
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości

- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele sportowe kubełkowe przednie, zintegrowane
- Funckja oświetlania powrotu do domu
- Głośniki - 6
- Gwarancja 7lat
- Hamulec postojowy automatyczny
- Hamulec postojowy elektroniczny (EPB)
- Immobilizer
- Kamera parkingowa 360 stopni
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kanapa tylna z środkowym podłokietnikiem i uchwytami na kubki
- Kierownica obszyta skórą
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskaz wbudowany w lusterka boczne
- Kieszenie na mapy za przednimi fotelami
- Klamki częściowo chromowane
- Klamki drzwi chromowane
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klapa bagażnika sterowana elektrycznie
- Klimatyzacja
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Klimatyzator z filtrem cząsteczek PM2,5
- Kokpit cyfrowy, wirtualny 12,3 cala
- Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i długość
- Konsola środkowa przesuwana wraz z podłokietnikiem
- Kurtyna powietrzna boczna
- Lakier uni
- Lampki do czytania tylne
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne wsteczne składane automatycznie
- Lusterko wewnętrzne samościemniające się
- Mikrofony - 2
- Mocowania ISOFIX (x2) na tylnych siedzeniach
- Nawiew powietrza na tylną kanapę
- Nawigacja satelitarna
- Osłona lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
- Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lusterkiem
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie wnętrza (regulacja barwy światła)
- Panel konsoli premium
- Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości
- Pasy bezpieczeństwa przednie, trzypunktowe z napinaczem i ogranicznikiem napięcia
- Pasy bezpieczeństwa tylne dla trzech foteli, trzypunktowe z napianczem i ogranicznikiem napięcia
- Pedały sportowe aluminiowe
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Porty USB - 4
- Półka na bagaż
- Przełącznik biegów elektroniczny
- Przycisk uruchamiający silnik
- Radio DAB
- Rama okienna chromowana
- Reflektor przeciwmgłowy tylny
- Reflektory LED z regulacją wysokości
- Relingi dachowe srebrne
- System bezkluczykowego otwierania z przyciskiem uruchamiania
- System hamowania awaryjnego (AEB) - aktywny
- System monitorowania ciśnienia opon
- System monitorowania martwego pola (BSM)
- System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (rcta)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System ostrzegania przed niekontrolowaną zmianą pasa ruchu (LCW)
- System przypominania o zapięciu przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa
- System rozpoznawania znaków drogowych (TSR)
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby boczne podnoszone i opuszczane automatycznie
- Szyby przyciemniane
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła drogowe z inteligentną kontrolą (IHC)
- Światło hamowania dodatkowe
- Tapicerka foteli w stylu skórzanym
- Tapicerka przednich foteli ekskluzywna, skórzana ze wstawkami Alcantary
- Tapicerka skórzana czarna
- Tapicerka w stylu skórzanym - czarna

- Tempomat adaptacyjny (ACC)
- Układ przeciwblokujący (ABS) i elektroniczny rozdział siły hamowania (EBD)
- Wycieraczka tylnej szyby
- Wycieraczki aerodynamiczne szyby przedniej
- Wyłącznik bocznej poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Zamek centralny z modułem komfortu
- Zestaw naprawczy do opon
- Złącze 12V

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalik

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Sailun	Ice blazer alpine EVO1	235/50 R18	6,6
PL	Sailun	Ice blazer alpine EVO1	235/50 R18	6,5
TP	Sailun	Ice blazer alpine EVO1	235/50 R18	7,8
TL	Sailun	Ice blazer alpine EVO1	235/50 R18	7,4

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Reflektor przedni lewy	Odpryski
Reflektor przedni prawy	Odpryski
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Lampa tylna prawa	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Niski poziom ciśnienia opon, przegląd serwisowy

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:
Pojazd delikatnie mokry w trakcie oględzin, co może utrudniać identyfikację wszystkich uszkodzeń.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	127
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe
























WE 3ET63






TGI







































Accumulated Total
0
km/h
Trip Distance
8992.9
Maintain Vehicle Immediately
Avg Consumption
11.0
0.8
Long Press OK Reset
106km
9°C
P
10:27
39624km




FM ESKA2


Muzyka
Muzyka






Radio
FM
Muzyka
FM ESKA2
Muzyka




CANCEL
ON
RESUME






































MG


SAIC MOTOR CO.,LTD.
e4*2018/858*00111
LSJA24U93RN099720
2023 - kg
3773 - kg
1- 1200 - kg
2- 1050 - kg
MG HS
MADE IN CHINA
15E4E
PAINT 5PBC
TRIM 6OSA


LSJA24U93RN099720









Zdjęcia uszkodzeń















































MG






























































Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



