Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01003/26**
Data:	27 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Kia
Model	XCeed 22-
Numer rejestracyjny	PY8824S
Rok produkcji	2023
Numer VIN	U5YH4F15GPL146531

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	29.10.2026
Raport na dzień	29.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01003/26

Dane pojazdu - kod EC 0158319

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY8824S / U5YH4F15GPL146531
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	19.07.2023 / 39
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	70435 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	56100 / 14335
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Kia
Model	XCeed 22-
Typ	XCeed 1.5 T-GDI M DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.12.2022 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm)	1482
Moc kW / KM	118 / 160
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Alarm obwodowy
- Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA
- Asystent utrzymania pasa ruchu
- Automatyczne włączanie świateł mijania
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik obecności pasażera, przód/tył
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Czujnik zmierzchu
- Drążek zmiany biegów pokryty skórą ekologiczną
- Ekran kolorowy 8" dotykowy LCD, Apple CarPlay, Android Auto, antena dachowa - płetwa rekina, DAB
- Elementy zewnętrzne ozdobne nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/60
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania HBA
- Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach
- Funkcja przypominająca o sprawdzeniu tylnych siedzeń

- Funkcja zdalnego sterowania centralnym zamkiem, składany kluczyk, automatyczne ryglowanie zamków
- Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej z przodu oraz z tyłu
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem kolorowym LCD o przekątnej 4,2", regulacja podświetlenia zegarów
- Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
- Lampy LED mijania oraz drogowe
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości przód
- Podłokietnik centralny tylnej kanapy z uchwytem na kubki
- Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera
- Relingi dachowe w kolorze srebrnym
- System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych FCA
- System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy DAW
- Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
- Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego
- Tempomat aktywny z regulacją odległości oraz funkcją Stop and Go
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja 7 lat 150 000 km
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe, dojazdowe
- Konsola centralna pełnowymiarowa z podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier uni
- Lampy tylne wykonane w technologii LED z funkcją świateł do jazdy dziennej
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód
- Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością
- Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu
- Radio z 6 głośnikami, sterowaniem w kierownicy, USB, Bluetooth, zestaw głośnomówiący
- Spojler tylny wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED
- System dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Szyby barwione
- Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostki lodu
- Tapicerka materiałowa
- Tylne oparcie składane, dzielone (60:40)
- Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, progresywne
- Zderzaki w kolorze nadwozia

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalik
- Pakiet Smart
  - □ Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
  - □ Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z systemem odparowywania szyby przedniej
  - □ Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne z cienką ramką
  - □ Szyby tylne przyciemniane

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Hankook	Kinergy 4S	205/60 R16	6,4
PL	Hankook	Kinergy 4S	205/60 R16	6,5
TP	Hankook	Kinergy 4S	205/60 R16	6,6
TL	Hankook	Kinergy 4S	205/60 R16	6,5

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego lewego	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Szyba drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Dach stały	Destrukcja/uszkodzenie powłoki lakierniczej, np. Wskutek ptasich odchodów
Zderzak tylny	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Na powłoce lakierniczej liczne drobne zarysowania charakterystyczne dla mycia w myjniach automatycznych - wskazana korekta lakieru.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia


Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	101
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie


Zdjęcia poglądowe

























PY 8824S







TURBO













































RADIO
MEDIA











































J78
변속기 차축 도장 의장
TRANSM AXLE PAINT TRIM
U H8 WK
장비부호
SVC CODE
KIA SLOVAKIA S.R.O.
e4*2007/46*1299
- U5YH4F15GPL146531 -
1870 kg
2870 kg
1 - 1050 kg
2 - 950 kg
KIA SLOVAKIA S.R.O.
Contact address: KIA SLOVAKIA S.R.O.
Sv.Jana Nepomuckeho 1282/1. Teplicka nad Vahom. 013 01. Slovakia


U5YH4F15GPL146531










Zdjęcia uszkodzeń






































CARSED
samochody.carsed.pl


SOLERA




SOLERA
















Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

