Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00998/26**
Data:	27 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Jaecoo
Model	J7 24-
Numer rejestracyjny	GA168LR
Rok produkcji	2024
Numer VIN	LVVDB21B4SC030097

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	29.10.2026
Raport na dzień	29.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00998/26

Dane pojazdu - kod EC 0164886

Numer rejestracyjny / numer VIN	GA168LR / LVVDB21B4SC030097
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	12.05.2025 / 17
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	21237 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	30600 / -9363
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Jaecoo
Model	J7 24-
Typ	J7 1.6 T-GDI Urban DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.10.2024 - 30.06.2026
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	108 / 147
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
- Asystent ograniczenia prędkości (SLA)
- Asystent świateł drogowych
- Blokada elektroniczna zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
- Gniazda USB-A oraz USB-C w drugim rzędzie z funkcją szybkiego ładowania
- Asystent hamowania (BAS)
- Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (rcta+rctb)
- Autoalarm
- Bluetooth
- Dach panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą
- Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/50
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach
- Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home"
- Gniazda USB-A oraz USB-C w pierwszym rzędzie z funkcją szybkiego ładowania

- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V z przodu
- Gwarancja podstawowa na pojazd, 7 lat z limitem 150.000 km
- Hamulce tarczowe przednie, wentylowane
- Hamulce tarczowe tylne
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
- Hello Jaecoo - system inteligentnego sterowania funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, składana na płasko
- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier perłowy
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterka zewnętrzne lakierowane
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Ładowarka bezprzewodowa o mocy 50W
- Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy
- Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń
- Nawigacja
- Obsługa bezprzewodowa Android Auto i Apple Car Play
- Ogranicznik prędkości
- Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej i tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Podłokietnik przedni ze schowkiem i funkcją chłodzenia
- Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszki powietrzne boczne foteli przednich
- Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
- Radio z DAB+
- Reflektory automatyczne
- Reflektory LED
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Skrzynia biegów automatyczna, dwusprzęgłowa DCT7
- Spojler tylny
- System audio z 6 głośnikami
- System Auto-Start-Stop
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych oraz rowerzystów
- System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego
- System kamer 540 stopni
- System kontroli prędkości inteligentny (SAS)
- System kontroli zjazdu (HDC)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
- System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)
- System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 13.2" z menu w języku polskim
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW)
- System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- System ratunkowy eCall
- System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
- System unikania kolizji inteligentny (IES)


- System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
- System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- TCS - kontrola trakcji
- Układ stabilizacji toru jazdy elektroniczny (ESP)
- Wycieraczki przedniej szyby automatyczne
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny
- Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe
- System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS)
- Szyby boczne elektr. ster. z funkcją otwierania/zamykania jednym dotknięciem i czujnikiem przeszkody
- Światła cofania podwójne
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej
- Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC)
- Uład wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS)
- Wykończenie układu wydechowego w tylnym zderzaku chromowane
- Zagłówki w drugim rzędzie siedzeń, trzy
- Zamki blokowane automatycznie po ruszeniu
- Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 10.25"

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Barum	Polaris 6	235/50 R19	7,7
PL	Barum	Polaris 6	235/50 R19	7,6
TP	Kumho	Ecsta PS71	235/50 R19	7,5
TL	Barum	Polaris 6	235/50 R19	POW. 8,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Komentarz:

Ogumienie niejednorodne na osi tylnej - TP opona letnia kumho ecsta PS71, pozostałe zimowe barum polaris 6.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Słupek przedni lewy	Zarysowanie
Słupek przedni prawy	Zarysowanie
Rama drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Próg lewy	Zarysowanie
Lampa tylna lewa zewnętrzna	Zarysowanie
Spoiler zderzaka tylnego	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego prawego	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Rama dachu prawa	Zarysowanie
Listwa drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Dywanik kierowcy	Rozerwanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Niski poziom ciśnienia opon

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:
Pojazd lekko zawilgocony po nocy, co może utrudniać ocenę wszystkich uszkodzeń.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	115
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


























JAECOO
GA 168LR


JAECOO


JAECOO


1.6T GDI

































09:46
P
7 °C
Po starcie
12 km/h
7.7 L/100km
0.1 km
0 h 4 min
0
km/h
0.8
x 1000 rpm
R Gdańsk Rl
F 88km
ECO
21237 km










R
N
D
P
A/C
MODE
































CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD.
e9*2018/858*11593
LVVDB21B4SE030097
1922 kg
1- 1075 kg
2- 947 kg
CHERY EUROPE GMBH
Am Messeplatz 13 in 65479 Raunheim, Germany








KUMHO



POLARIS 6


Zdjęcia uszkodzeń





































































SOLERA


SOLERA


















Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



