Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00997/26**
Data:	27 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Alfa Romeo
Model	Giulia 23-
Numer rejestracyjny	WE7AT70
Rok produkcji	2023
Numer VIN	ZAREAFDN9P7683481

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	29.10.2026
Raport na dzień	29.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00997/26

Dane pojazdu - kod EC 0158389

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE7AT70 / ZAREAFDN9P7683481
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	08.12.2023 / 34
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	70819 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	55000 / 15819
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Alfa Romeo
Model	Giulia 23-
Typ	Giulia 2.0 Turbo Veloce Q4 aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.01.2023 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1995
Moc kW / KM	206 / 280
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik zapachów (AQS)
- Czujnik zmierzchu (automatycznie włączający reflektory)
- Deska rozdzielcza wykończona miękkim tworzywem sztucznym
- Felgi aluminiowe 19", Design Sport Dark Glossy, ogumienie letnie o różnym rozmiarze Klasy B Runflat
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie, 6- stopniowo
- Fotele przednie sportowe
- Gałka automatycznej skrzyni biegów obszyta skórą
- Grill przedni w kolorze ciemnym
- Akumulator mocniejszy
- Czujnik deszczu
- Czujnik zapięcia pasów
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dysze przednich spryskiwaczy, ogrzewane
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie 6-stopniowo z pamięcią ustawień
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie z elektryczną regulacją boków w części biodrowej kierowcy
- Gniazdo 12V z przodu konsoli środkowej
- Gwarancja na pojazd, 5 lat z limitem do 200.000 km

- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanapa tylna dzielona 40:20:40 z podłokietnikiem i funkcją Ski Pass
- Kierownica i gałka skrzyni biegów obszyte skórą
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kierownica z przyciskami sterującymi radiem i telefonem
- Klapa tylna sterowana pilotem
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu
- Kołpaczki między śrubami w ciemnym wykończeniu
- Końcówki rury wydechowej podwójne, ciemne
- Lakier niemetalizowany, czerwony Alfa Red
- Listwa progowa chromowana z napisem Alfa Romeo
- Logo dla wersji Veloce
- Lusterka boczne elektrochromatyczne
- Lusterka boczne podgrzewane, składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Ładowarka bezprzewodowa
- Łopatki aluminiowe do zmiany biegów w kolumnie kierownicy
- Mapa do nawigacji fabrycznej
- Maty podłogowe, przód i tył
- Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Limited Slip Differential
- Nakładki na pedały aluminiowe
- Nawiew wentylacji na tylną kanapę
- Obramowania szyb bocznych w kolorze czarnym lakierowanym
- Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym
- Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z podświetlanym lusterkiem
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi
- Podświetlenie klamek zewnętrznych
- Poduszki powietrzne, 6 sztuk
- Port USB w centralnym tunelu
- Port USB, pod panelem systemu klimatyzacji
- Port USBx2 z tyłu (1 typu A i 1 typu C)
- Radio cyfrowe DAB
- Reflektory adaptacyjne z matrycą Full LED Matrix, system do jazdy dziennej Day Running Light
- Schowki przednie (cup holdery) w konsoli środkowej
- System Alfa DNA z wyborem tryby jazdy (Dynamic, Normal, Advanced Efficiency)
- System Apple Carplay, Android Auto
- System ASR
- System Audio U-Connect (8 głośników)
- System hamowania Autonomous Emergency Brake
- System Keyless Entry - bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi
- System kontroli trakcji (ESC)
- System monitorowania martwego pola
- System ostrzegający przed zmianą pasa ruchu
- System redukcji hałasu w kabinie - izolacja NVH
- System Start&Stop
- System UConnect NAV z wyświetlaczem dotykowym 8.8", nawigacja 3D, MP3, Aux-in, Bluetooth
- Szyby elektrycznie podnoszone, przód i tył
- Światła mijania, automatyczne
- Światła tylne LED
- Tapicerka skórzana
- Tarcze i zaciski hamulcowe - powiększone
- Tempomat adaptacyjny
- Uchwyty Isofix
- U-Connect Services, aplikacja My Alfa
- U-Connect Services, wbudowany moduł zarządzający aplkacją My Alfa
- Wykończenie wnętrza w aluminium
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz zegarów TFT wirtualny cyfrowy 12.3"
- Zaczepy w bagażniku do siatki przytrzymującej bagaże
- Zagłówek i pas bezpieczeństwa, trzeci tylny środkowy
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zderzak przedni sportowy
- Zderzak tylny z dyfuzorem

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Alarm
- Pakiet Asystent Kierowcy Plus
  - □ Czujnik stref martwego pola aktywny
  - □ System asystenta ruchu na autostradzie
  - □ System asystenta ruchu w korku
  - □ System kontroli prędkości
  - □ System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy
  - □ System rozpoznawania znaków drogowych
  - □ System utrzymania pasa ruchu
- Pakiet Premium
  - □ Deska rozdzielcza, środkowy podłokietnik i panele drzwi, obszyte skórą z czerwonymi przeszyciami
  - □ System audio Harman Kardon (14 głośników w tym subwoofer)
- Szyby tylne, boczne przyciemnione
- Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	150 - 200
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	150 - 200
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	150 - 200
9. Błotnik tylny lewy	150 - 200
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	POW. 500
12. Drzwi tylne prawe	150 - 200
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	150 - 200
16. Słupek przedni prawy	150 - 200
17. Błotnik przedni prawy	150 - 200

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Uniroyal	Rainsport 5	225/40 R19	2,3
PL	Uniroyal	Rainsport 5	225/40 R19	4,1
TP	Uniroyal	Rainsport 5	255/35 R19	4,4
TL	Uniroyal	Rainsport 5	255/35 R19	3,2

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Zderzak przedni	Zarysowanie
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Lampa tylna lewa	Zaparowany
Zderzak tylny	Zarysowanie
Lampa tylna prawa	Zaparowany
Błotnik tylny prawy	Ślady nieprofesjonalnej naprawy
Klamka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Nieprawidłowe spasowanie pokrywy przedniej.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikaty na wyświetlaczu: konieczne uzupełnienie paliwa, bateria w pilocie do wymiany, skontrolować tarcze hamulcowe.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:

Pojazd lekko zawilgocony na lakierze (różnica temperatur), co może utrudniać ocenę wszystkich uszkodzeń.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	114
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

























WE 7AT70




















































Radio
10:15
FM
Grójec gmina





260
30
0 km/h
293.3 km
07:53 h
708
Naciśnij , aby zmienić jedn. prędk.
dna
1
Tachometr
P
20 km


260
0 km/h
293.3 km
07:53 h
70819 km
dna
P


































ZARE AF DN9
P7683481


ALFA ROMEO S.P.A.
ZAREAFDN9P7683481
MOTORE-ENGINE
55273835
CODICE COLORE/PAINT
414
VERSIONE-VERSION
952AC4 MDBA2SC
RICAMBI-SPARES
3173926
MADE IN ITALY


ZAREAFDN9P7683481











Zdjęcia uszkodzeń















































TANDEM+
32 22 33 066




32 22 33 066










THE RAIN TYRE


UNIROYAL

















Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



