# Ekspertyza pojazdu

## Identyfikacja i Spis Treści

| | |
|---|---|
| Zleceniodawca: | Vehis Finanse |
| Wykonawca: | Partner CRLS |
| Rzeczoznawca: | Bartosz Wnuk / Mateusz Keler |
| Nr zlecenia: | **VHS00991/26** |
| Data: | 26 października 2026 |
| Miejsce oględzin: | 05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10 |

### Identyfikacja skrócona pojazdu

| | |
|---|---|
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | E Klasa Kombi [S 213] 20-23 |
| Numer rejestracyjny | LU941UW |
| Rok produkcji | 2021 |
| Numer VIN | W1K2132111B009273 |

### Zdjęcie poglądowe




### Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

# Ekspertyza pojazdu

## Raport z systemu eksperckiego Eurotax

| | |
|---|---|
| Data raportu | 28.10.2026 |
| Raport na dzień | 28.10.2026 |
| Numer licencji / użytkownik | 38107 / Partner CRLS |

### Numer ekspertyzy

| | |
|---|---|
| Numer ekspertyzy | VHS00991/26 |

### Dane pojazdu - kod EC 0144655

| | |
|---|---|
| Numer rejestracyjny / numer VIN | LU941UW / W1K2132111B009273 |
| Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach | 17.11.2021 / 59 |
| Rok produkcji | 2021 |
| Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia | 90753 / Odczytany |
| Przebieg standardowy / różnica (km) | 134600 / -43847 |
| Lakier | ---- |
| Liczba właścicieli | Nie podano |
| Stan pojazdu | Dobry |
| Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe | Nie |
| Marka | Mercedes-Benz |
| Model | E Klasa Kombi [S 213] 20-23 |
| Typ | E 300 de 4-Matic Avantgarde |
| Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc | Kombi / 5 / 5 |
| Okres dostępności | 01.06.2020 - 30.09.2023 |
| Pojemność silnika (ccm) | 1950 |
| Moc kW / KM | 143 / 194 |
| Paliwo / katalizator | Diesel / Katalizator (SCR) |
| Układ / liczba cylindrów | R / 4 |
| Skrzynia / liczba biegów | A / 9 |

### Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS i ASR
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Asystent znaków drogowych - Traffic Sign Assist (rozpoznawanie znaków drogowych)
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Dwa złącza USB w tylnej części pojazdu
- Dywaniki welurowe
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Gniazdo USB (2x) z tyłu
- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Automatyczny wyłącznik poduszki powietrznej przedniego pasażera
- Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
- Dynamic select - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Easy-pack klapa tylna (automatyczna klapa bagażnika)
- Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (R32)
- Gniazdo 12V z tyłu
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył

- Kierownica wielofunkcyjna w skórze nappa
- Kontrola trakcji
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Pakiet komfortowych siedzeń
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Relingi dachowe, aluminiowe
- System monitorowania wewnętrzny
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System PRE-safe
- Szyby sterowane elektrycznie
- Touchpad
- Wykończenie konsoli centralnej drewnem jesionowym w kolorze czarnym
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Klimatyzacja automatyczna thermatic
- Lakier uni
- Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane
- Oświetlenie wnętrza Ambient
- Podsufitka materiałowa - szara
- Przygotowanie do Live Traffic Information
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System multimedialny mbux
- System ochrony pieszych
- Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Uchwyt na kubki, podwójny
- Zagłówki przednie - komfortowe
- Zawieszenie Agility Control z selektywnym systemem amortyzacji

## Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Pakiet Advantage (V)
  - □ Asystent martwego punktu
  - □ Fotele przednie podgrzewane
  - □ Pakiet Asystenta Parkowania
  - □ Pakiet Lusterka
  - □ Wyświetlacz multimedialny 12,3 cala
- Podsufitka materiałowa - beż (V) (G)
- Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny (V) (G)

# Ekspertyza pojazdu

## Ekspertyza - Lakier

### Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.




| Numer i nazwa elementu | Przedział grubości powłoki [µm] |
|---|---|
| 1. Pokrywa przednia | Do 150 |
| 2. Błotnik przedni lewy | 200 - 300 |
| 3. Słupek przedni lewy | Do 150 |
| 4. Drzwi przednie lewe | Do 150 |
| 5. Dach | Do 150 |
| 6. Słupek środkowy lewy | Do 150 |
| 7. Próg lewy | Do 150 |
| 8. Drzwi tylne lewe | Do 150 |
| 9. Błotnik tylny lewy | Do 150 |
| 10. Pokrywa tylna | Do 150 |
| 11. Błotnik tylny prawy | POW. 500 |
| 12. Drzwi tylne prawe | Do 150 |
| 13. Słupek środkowy prawy | Do 150 |
| 14. Próg prawy | 150 - 200 |
| 15. Drzwi przednie prawe | Do 150 |
| 16. Słupek przedni prawy | Do 150 |
| 17. Błotnik przedni prawy | Do 150 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Pojazd oklejony folią | Nie | Pojazd oklejony reklamą | Nie |

# Ekspertyza pojazdu

## Ekspertyza - Ogumienie

### Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.




| Oś | Producent | Model | Rozmiar | Bieżnik |
|---|---|---|---|---|
| PP | Continental | Contisportcontact 3 | 235/45 R18 | 5,2 |
| PL | Continental | Contisportcontact 3 | 235/45 R18 | 4,8 |
| TP | Sailun | Atrezjo ZSR2 | 275/40 R18 | 6,1 |
| TL | Sailun | Atrezjo ZSR2 | 275/40 R18 | 6,3 |

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

# Ekspertyza pojazdu

## Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

### Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

| Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia |
|---|---|
| Szyba czołowa | Odpryski |
| Pokrywa przednia | Odpryski lakieru |
| Zderzak przedni | Zarysowanie |
| Zderzak przedni | Pęknięcie |
| Krata wlotu powietrza prawa | Zarysowanie |
| Krata wlotu powietrza prawa | Pęknięcie |
| Krata wlotu powietrza | Pęknięcie |
| Spoiler zderzaka przedniego | Odpryski |
| Chrom kraty wlotu powietrza | Pęknięcie |
| Żaluzja chłodnicy | Pęknięcie |
| Reflektor przedni lewy | Odpryski |
| Felga przednia lewa | Zarysowanie |
| Drzwi przednie lewe | Zarysowanie |
| Drzwi przednie lewe | Odpryski lakieru |
| Słupek przedni lewy | Odpryski lakieru |
| Drzwi tylne lewe | Zarysowanie |
| Błotnik tylny lewy | Odpryski lakieru |
| Felga tylna lewa | Zarysowanie |
| Zderzak tylny | Zarysowanie, wgniecenie |
| Zderzak tylny | Odpryski lakieru |
| Błotnik tylny prawy | Wgniecenie |
| Błotnik tylny prawy | Odpryski lakieru |
| Drzwi tylne prawe | Zarysowanie |
| Drzwi przednie prawe | Zarysowanie |
| Słupek przedni prawy | Odpryski lakieru |
| Felga przednia prawa | Zarysowanie |
| Felga tylna prawa | Zarysowanie |
| Nadkole przednie prawe | Nieprawidłowy montaż |

### Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan ponadprzeciętny

| Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia |
|---|---|
| Fotel przedni lewy | Nadmierne zużycie |
| Fotel przedni lewy | Zarysowanie |
| Konsola środkowa | Zabrudzenie |

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Lakier posiada liczne drobne zarysowania - wymagane polerowanie. możliwe dodatkowe uszkodzenia widoczne po demontażu zderzaka przedniego.

# Ekspertyza pojazdu

## Ekspertyza - Stan techniczny

### Stan techniczny

Praca pojazdu

| | |
|---|---|
| Uruchomienie pojazdu | Podjęto próbę - uruchomiono |
| Próba ruchowa | Podjęto próbę - bez uwag (parking) |

Praca podzespołów

| | |
|---|---|
| Silnik spalinowy | Głośna praca |
| Silnik elektryczny | Praca prawidłowa |
| Skrzynia biegów | Praca prawidłowa |
| Zawieszenie | Praca prawidłowa |

Kontrolki / komunikaty

Zużycie okładzin hamulcowych, przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Asystent hamowania - zakres działania ograniczony. przegląd A5 po terminie o 7000 KM.

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:

Drzwi tylne lewe i prawe - ślady nadmiernego zużycia, pracują bardzo lekko (charakter zużycia może wskazywać na eksploatację jako taxi / przewóz osób).

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

| | |
|---|---|
| Immobilizer | Stwierdzono - działa |
| Inne | Nie stwierdzono |

Instalacja LPG

Nie dotyczy

# Ekspertyza pojazdu

## Ekspertyza - Informacja formalna

### Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

| | |
|---|---|
| Pochodzenie pojazdu | Pochodzenie zagraniczne |
| Badanie numeru VIN | Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją |
| Badanie poprawności danych | Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł |
| Stan drogomierza | Weryfikowano |

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dowód rejestracyjny | Skan | Tablice rejestracyjne | Nie |
| Klucz główny | Tak | Apteczka | Tak |
| Klucz zapasowy | Nie | Gaśnica | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak | Trójkąt ostrzegawczy | Tak |
| Książka serwisowa | Elektroniczna | | |

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Przewóz osób / taxi | Tak | Wypożyczalnia | Nie |

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

Ryzyka według carfax: rozbieżność licznika - odnotowano
Ryzyka według carfax: służył jako taxi - odnotowano
Ryzyka według autodna: rozbieżność licznika - odnotowano (kolejny odczyt niższy niż poprzedni)

Szczególne okoliczności oględzin:

W wyposażeniu kabel do ładowania.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

# Ekspertyza pojazdu

## Dokumentacja zdjęciowa

### Zdjęcia

| | |
|---|---|
| Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) | 150 |
| Zdjęcia poglądowe | Tak |
| Zdjęcia uszkodzeń | Tak |
| Zdjęcia dokumentów pojazdu | Tak |
| Zdjęcia dowodu rejestracyjnego | Nie |

## Zdjęcia poglądowe




























































10.5°C
11:35
Aktywny asyst. hamowania
Zakres działania
ograniczony
patrz instrukcja obsługi


10.5°C
11:35
Aktywny asyst. hamowania
Zakres działania
ograniczony
patrz instrukcja obsługi


10.5°C
11:36
Aktywny asyst. hamowania
Zakres działania
ograniczony
patrz instrukcja obsługi


10.5°C
11:37
Przegląd A5
po 7798 km


10.5°C
11:37
4049.3
90753






Black Ice




AUTO
MENU
A/C
TEL
NAVI MAP
RADIO MEDIA


Szybki dostęp
Asysta
Pojazd
Światła
System
DYNAMIC SELECT
Ogranicz. prędk. dla opon zim.
Dostosowanie pasa
Akust. potw. zabłok. zamków


DYNAMIC
































MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1560
W1K2132111B009273
2850 kg
5050 kg
1260 kg
1590 kg
Mercedes-Benz
040
TYP: R1ES
PZ: 8
1,0 %
0,50
Made in Germany
A 000 817 44 04


WIK2132111B0092730











## Zdjęcia uszkodzeń

























































































RENAULT


























OUTSIDE







IN VIETNAM





















## Dokumenty pojazdu





# Ekspertyza pojazdu

## Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

### Dowód rejestracyjny

