Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00992/26**
Data:	26 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Toyota
Model	Proace City 1.5 D4-D Euro 6 1499ccm - 102KM 2,1/2,4t 19-
Numer rejestracyjny	WE7S545
Rok produkcji	2022
Numer VIN	YAREFYHT2GJ002519

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	27.10.2026
Raport na dzień	27.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00992/26

Dane pojazdu - kod EC 0151168

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE7S545 / YAREFYHT2GJ002519
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	28.12.2022 / 46
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	189147 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	138000 / 51147
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Toyota
Model	Proace City 1.5 D4-D Euro 6 1499ccm - 102KM 2,1/2,4t 19-
Typ	Proace City 1.5 D-4D Standard 2,0t Active
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Okres dostępności	01.10.2021 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	75 / 102
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	1 985
Masa własna / ładowność	1 395 / 590
Rozstaw osi 1 / 2	2 785

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego
- Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego
- BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego
- Czujnik zmierzchu
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszklone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st.
- Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej)
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65 R15
- Fotel kierowcy regulowany na wysokość

- Fotel pasażera pojedynczy
- Fotel pasażera składany
- Hamulec postojowy, ręczny
- Kierownica z tworzywa sztucznego
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym
- Lusterka zewnętrzne składane ręcznie
- Osłony przeciwbłotne z tyłu
- Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej
- Poduszka powietrzna pasażera
- Prześwit standardowy
- Przystosowanie do montażu relingów dachowych
- Rząd trzeci nieprzeszklony
- Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- VSC - Układ kontroli stabilności
- Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów
- Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany
- Zwiększona ładowność
- Fotel pasażera regulowany ręcznie
- Gwarancja Pro - 3 lata lub 1 000 000 km przebiegu
- Immobilizer
- Klamki wewnętrzne nielakierowane
- Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Ładowność standardowa 650kg
- Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki)
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda metalowa nieprzeszklona
- Przygotowanie do montażu haka
- Radioodbiornik fabryczny ze zintegrowanym wyświetlaczem (bluetooth, USB, mini-jack)+2głośniki
- Schowek pasażera otwarty
- System E-call
- Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków
- Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie
- Zamek centralny
- Zestaw głośnomówiący

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Alarm MetaSystem EasyCan Digital
- Pakiet Multimedia
  - □ Czujnik deszczu
  - □ Czujniki parkowania, przód i tył
  - □ Kierownica wielofunkcyjna
  - □ Lampy przeciwmgielne
  - □ Mirror link
  - □ System multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran dotykowy 8 cali, Apple CarPlay, Android Auto
  - □ Wyświetlacz LCD pomiędzy zegarami
- Pokrycie powłoką nadkoli w przestrzeni ładunkowej

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	200 - 300
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	200 - 300


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Uniroyal	Winterexpert	195/65 R15	3,4
PL	Uniroyal	Winterexpert	195/65 R15	4,5
TP	Uniroyal	Winterexpert	195/65 R15	4,5
TL	Uniroyal	Winterexpert	195/65 R15	3,4

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Krata wlotu powietrza prawa	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Drzwi/poszycie tylne prawe	Odpryski lakieru
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Lusterko prawe	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Uszczelka drzwi tylnych	Nieprawidłowy montaż

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Komora ładunkowa	Nadmierne zużycie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Deska rozdzielcza	Zarysowanie
Ekran lcd	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Widoczne ślady po usuniętym oklejeniu reklamowym - wymagane polerowanie.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Komentarz do jazdy próbnej:
Pojazd uruchomiony za pomocą boostera - akumulator całkowicie rozładowany.

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Inne-komentarz
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Wyczuwalny opór pracy sprzęgła.

Kontrolki / komunikaty
Przegląd serwisowy, check engine

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:
Książka serwisowa bez wpisów serwisowych.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	90
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

























WE 7S545
























































14°c
00:09
Stop and Start
OFF ON
Wspomaganie parkowania
OFF ON
Reset wykrywania niedopompowania opon
Kontrola poślizgu kół
OFF ON
Szybki dostęp
Ustawienia pojazdu





SET +
LIMIT
SET –
CRUISE















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0686
YAREFYHT2GJ002519
2020 KG
3520 KG
1 – 1200 KG
2 – 1075 KG
BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS (BELGIUM)
TOYOTA
0,51


YAR EFYHT2 GJ002519





UNIROYAL
WinterExpert


UNIROYAL


UNIROYAL
WinterExpert


UNIROYAL
WinterExpert


Zdjęcia uszkodzeń


















































ON
OFF ON
Ustawienia pojazdu










Dokumenty pojazdu









Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



