Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00996/26**
Data:	26 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Opel
Model	Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 21-24
Numer rejestracyjny	WE7H012
Rok produkcji	2022
Numer VIN	VXEYDBPFCNG011460

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	30.10.2026
Raport na dzień	30.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00996/26

Dane pojazdu - kod EC 0154343

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE7H012 / VXEYDBPFCNG011460
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	31.10.2022 / 48
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	167958 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	163200 / 4758
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Opel
Model	Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 21-24
Typ	Movano Heavy CDTI L3H2 Edition
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.12.2021 - 31.10.2022
Pojemność silnika (ccm)	2179
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 120 / 1 380
Rozstaw osi 1 / 2	4 035

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Airbag kierowcy
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Immobilizer
- Kolumna kierownicy regulowana przód-tył
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 st.
- Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach, regulacją podparcia lędźwiowego, podłokietnik, szuflada
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Klimatyzacja sterowana ręcznie + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Koło zapasowe pełnowymiarowe

- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Radio Multimedia z 5" ekranem dotykowym, radio DAB, 4 głośniki, USB, Bluetooth, Apple, Android
- Siedzenie pasażera podwójne, nieregulowane z podłokietnikiem, ze składanym oparciem środ. w stolik
- System ogrzewania z recyrkulacją powietrza
- Szyby przednie sterowane elektrycznie. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.
- Tapicerka tekstylna Darko
- Uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Lakier uni
- Nadkola boczne kół w kolorze czarnym
- Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego
- Schowek w środkowej części kokpitu, zamykany + uchwyt na telefon
- System antypoślizgowy ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego BAS
- System stabilizacji toru jazdy ESP z system wspomagania ruszania na pochyłościach
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do zabezpieczania ładunku
- Zamek centralny zdalnie sterowany (automatyczna blokada zamków po ruszeniu)
- Zderzaki, boczne listwy ochronne, lusterka i klamki w kolorze czarnym

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kleber	Transalp 2	215/75 R16C	5,4
PL	Kleber	Transalp 2	215/75 R16C	5,0
TP	Kleber	Transalp 2	215/75 R16C	4,7
TL	Kleber	Transalp 2	215/75 R16C	4,1

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Dach stały	Odpryski lakieru
Wycieraczki przednie	Rdza/korozja
Reflektor przedni prawy	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Odpryski lakieru
Słupek przedni lewy	Odpryski lakieru
Felga przednia lewa	Rdza/korozja
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Rdza/korozja
Próg lewy	Zarysowanie
Drzwi/poszycie środkowe lewe	Odpryski lakieru
Drzwi/poszycie tylne lewe	Odpryski lakieru
Felga tylna lewa	Rdza/korozja
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Drzwi/poszycie środkowe prawe	Zarysowanie
Słupek środkowy prawy	Odpryski lakieru
Lusterko prawe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Uszczelka drzwi tylnych lewych	Rozerwanie
Osłona termiczna drzwi tylnych lewych	Pęknięcie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Widoczne ślady po naklejkach - wymagane polerowanie. osłona termiczna drzwi tylnych lewych - ubytek materiału.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Inne-komentarz

Komentarz do jazdy próbnej:
Pojazd uruchomiony za pomocą boostera - akumulator całkowicie rozładowany. próba ruchowa niemożliwa - zablokowane koło tylne lewe. hamulec postojowy niesprawny.

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Głośna praca
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Nie badano
Zawieszenie	Nie badano

Kontrolki / komunikaty
Check engine

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	111
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe





















WE 7H012























































Przegl. AM/DAB Nastaw Info Audio
RADIO MEDIA TRIP PHONE MORE



03:12
JEDYNKA
102.40



CANC
RES



ZANOTTI
set
prg














VXEYDBPFCNG011460


VXEYDBPFCNG011460


VXEYDBPFCNG011460
3500 KG
6500 KG
1 – 2100 KG
2 – 2400 KG
2 – 10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
OPEL
0,51


OLIVA TORRAS
Maintenance Kit: 1185020390
Belt P/N: 1260501173
New belt 195+/-5
Used belt 169+/-5
Max. Life:
Belt 50.000 km
Pulleys 100.000 km
Maintenance Manual
SN039009075F










Zdjęcia uszkodzeń































SOLERA




SOLERA


SOLERA













SOLERA
Vehicle Claims

































SOLERA


SOLERA





SOLERA





SOLERA





SOLERA




SOLERA




SOLERA



Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



