Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01005/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Audi
Model	A4 [8W] 19-24
Numer rejestracyjny	WE8X944
Rok produkcji	2023
Numer VIN	WAUZZZF48PN021300

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	01.11.2026
Raport na dzień	01.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01005/26

Dane pojazdu - kod EC 0139137

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE8X944 / WAUZZZF48PN021300
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	20.06.2023 / 41
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	68992 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	66200 / 2792
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Audi
Model	A4 [8W] 19-24
Typ	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.08.2019 - 31.12.2024
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
- Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
- Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Klimatyzacja automatyczna
- Końcówki rur wydechowych, chromowane
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
- Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
- Dywaniki podłogowe przód
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Listwy progowe - aluminiowe

- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
- Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
- Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
- Oświetlenie wnętrza
- Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
- Pilot sterujący zamkiem centralnym
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód
- Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
- Reflektory przednie w technologii LED
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System Start/Stop
- Szyba przednia, akustyczna
- Szyby termoizolacyjne
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka tkaninowa Index
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Wariant dla niepalących
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
- Zagłówki przednie
- Zawieszenie standardowe
- Zderzaki, wzmocnione
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw narzędzi
- Złącze Bluetooth
- Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę
- Audi Smartphone Interface
- Pakiet promocyjny Comfort
  - □ Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
  - □ Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED
  - □ Fotele przednie ogrzewane
  - □ Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
  - □ Kluczyk komfortowy
  - □ Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem
  - □ Pakiet oświetlenia Ambiente
  - □ Podłokietnik przedni komfortowy
- System nagłośnienia Bang&Olufsen premium sound system z dźwiękiem 3D, 705 W

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	150 - 200
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	150 - 200
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	150 - 200
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	6,5
PL	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	7,3
TP	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	6,6
TL	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	7,1

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Na karoserii ślady po naklejkach - wymagane polerowanie. na całym pojeździe widoczne ślady chemii/ kleju (m.in. pokrywa przednia, zderzak przedni, błotnik przedni lewy, słupek przedni lewy, drzwi przednie lewe, zderzak tylny) - część zarysowań może stanowić zanieczyszczenie (klej lub farba).

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Widoczne zużycie tarcz hamulcowych.

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikat: proszę niezwłocznie zatankować.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa


Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	130
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


















WMTS
WE 8X944


































BAYERN 3
Proszę niezwłocznie zatankować
0 km
68992km
11:34
P
READY
OFF





Dalej
Wybierz użytkownika



Maciej
Wybierz użytkownika






19.0
AUTO
A/C eco
3-ZONE
19.0
AUTO



Maciej
Dalej
Wybierz użytkownika



Dalej
Wybierz uży



Informacje o pojeździe
Numer nadwozia:
WAUZZZF48PN021300
Liczba przyuczonych kluczyków w samochodzie:
2


Samochód
Okresy przeglądów
Następna wymiana oleju za
7700 km / 07.2027
Następny przegląd za
7700 km / 07.2027
Resetuj


















































WAUZZZF48PN021300


WAUZZZF48PN021300


AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF48PN021300
2040 kg
3540 kg
1- 1065 kg
2- 1070 kg
Typ B8
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
052023
DMSB
01 8317












Zdjęcia uszkodzeń








































































BANG & OLUFSEN





















ul. Radzymińska 267
Warszawa






































Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



