Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00994/26**
Data:	26 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Mercedes-Benz
Model	A Klasa Sedan [V 177] 22-25
Numer rejestracyjny	GA153KS
Rok produkcji	2023
Numer VIN	W1K3G8HB6RJ434482

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	03.11.2026
Raport na dzień	03.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00994/26

Dane pojazdu - kod EC 0158449

Numer rejestracyjny / numer VIN	GA153KS / W1K3G8HB6RJ434482
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.12.2023 / 34
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	59393 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	49400 / 9993
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Mercedes-Benz
Model	A Klasa Sedan [V 177] 22-25
Typ	A 200 AMG Line 7G-DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.11.2022 - 30.04.2025
Pojemność silnika (ccm)	1332
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Adaptacyjny układ świateł drogowych
- Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem i systemem zabezpieczenia wnętrza
- Asystent ostrzegający o niebezpieczeństwie podczas wysiadania
- Asystent układu kierowniczego - aktywny
- Automatycznie odłączana poduszka pasażera
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
- Dynamic select - wybór charakterystyki trybu jazdy
- Elementy wykończenia wnętrza - aluminium
- Fotele przednie podgrzewane
- Aktywny asystent układu hamulcowego
- Asystent limitu prędkości
- Asystent parkowania aktywny z parktronic
- Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny
- Czujnik obecności pasażera pasywny
- Czytnik linii papilarnych
- Dywaniki welurowe AMG
- Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQS)
- Fotele przednie sportowe

- Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
- Gaśnica
- Gniazda USB, dodatkowe
- Hands-free access - bezdotykowe otwieranie bagażnika
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w skórze nappa
- Kierownica z galwanizowanymi manetkami zmiany biegów
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - thermotronic
- Lakier uni
- Lampy przednie LED high performance (diodowe)
- Listwy progowe drzwi, podświetlane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
- Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me
- Ogranicznik prędkości - aktywny
- Oparcie tylnej kanapy, składane
- Osłony przeciwsłoneczne - wysuwane z podświetlanym lusterkiem
- Oświetlenie Ambient
- Pakiet asystenta parkowania z kamerą 360
- Podsufitka materiałowa - czarna
- Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
- Przygotowanie do Car Sharing
- Przygotowanie do usług nawigacyjnych
- Rozszerzone funkcje mbux
- Schowek w konsoli środkowej z wysuwaną pokrywą
- Stylizacja nadwozia AMG
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System aktywnego monitorowania ciśnienia w oponach
- System bezprzewodowego ładowania telefonu
- System keyless-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- System monitorowania wnętrza
- System multimedialny mbux
- System nawigacji mbux premiuim
- System nawigacji satelitarnej na dysku twardym
- System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system
- Tapicerka łączona - imitacja skóry artico / mikrofaza microcut
- Tempomat
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- Tylny podłokietnik
- Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
- Układ hamulcowy sportowy
- Usługi Zdalne
- Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu
- Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali
- Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali
- Zawieszenie komfortowe z regulacją prześwitu

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Felgi aluminiowe 18 AMG 5-ramienne z ogumieniem (kod: RQT) (V)
- Lakier metalik (V)
- Pakiet integracji smartfona (V)
  - □ Android Auto
  - □ Apple CarPlay
- Pakiet Night (V)
  - □ Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne z ogumieniem
  - □ Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne
- Pakiet Premium (V)
  - □ Asystent martwego punktu
  - □ Czytnik linii papilarnych
  - □ Fotele przednie z 4 stopniową-elektryczną regulacją lędźwi
  - □ Hands-free access - bezdotykowe otwieranie bagażnika

- □ Klimatyzacja komfortowa 2-strefowa - thermotronic
- □ Listwy progowe drzwi, podświetlane
- □ Oświetlenie Ambient
- □ Rozszerzona rzeczywistość mbux dla nawigacji
- □ System bezprzewodowego ładowania telefonu
- □ System keyless-GO - dostęp i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyka
- □ System nagłośnienia
- □ System nawigacji mbux premiuim
- □ Tylny podłokietnik
- □ Wyświetlacz kierowcy 10,25 cali


● Przygotowanie do Live Traffic Information (V) (G)
● System ochrony pieszych (V) (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Imperial	All season driver	225/45 R18	3,7
PL	Imperial	All season driver	225/45 R18	4,5
TP	Imperial	All season driver	225/45 R18	5,6
TL	Imperial	All season driver	225/45 R18	6,0

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza prawa	Zarysowanie
Lusterko lewe	Zarysowanie
Słupek przedni lewy	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Osłona słupka c lewa	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Błotnik tylny prawy	Zarysowanie
Osłona słupka c prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu


Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	113
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

























GA 153KS








SERWIS OLEJOWY
36475
Przebieg w km
16 08 2023
Dzień Miesiąc
WYMIENIONO FILTRY:
Oleju
Powietrza
Paliwa
Kawiowy
OLEJ SILNIKOWY:
0W/20 229.71
Nazwa Lepkość Klasa
WYMIENIONO OLEJE:
Skrzyni biegów
Tylnego mostu
WYMIENIONO PŁYNY:
Hamulcowy
Chłodniczy





































12:50
9390.8 km
59393 km
8.5°C


Przegląd A
wymagany od
64 dni
12:42
12.5°C


Pamięć komunikatów
ASSYST PLUS
Przegląd A
wymagany od 64 dni
Wskazanie ciśnienia
w oponach pojawi się
Temperatura płynu chłodz.
Poziom oleju silnikowego
12:43
12.5°C










AUTO
A/C
SYNC


VOX
ZET
Radio ZET | 107.5 MHz
Radio ZET Muzyka nr 1
Szukaj


Ulubione
FM/DAB
AM
TuneIn Radio
VOX
ZET
Radio ZET | 107.5 MHz
Radio ZET Muzyka nr 1
Szukaj



Tył

























Mercedes-Benz


MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1829
W1K3G8HB6RJ434482
Mercedes-Benz
787
TYP: F2A
PZ: 8
1,0 %
Made in Germany
A 000 817 44 04
1940 kg
3605 kg
1- 1040 kg
2- 950 kg


W1K3G8HB6RJ434482









Zdjęcia uszkodzeń



































Duda-Cars
AMG









PL
53KS

















Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



