Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00995/26**
Data:	26 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	Seria 1 [F70] 24-
Numer rejestracyjny	SK3H122
Rok produkcji	2024
Numer VIN	WBA21GE0407R82109

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	28.10.2026
Raport na dzień	28.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00995/26

Dane pojazdu - kod EC 0163792

Numer rejestracyjny / numer VIN	SK3H122 / WBA21GE0407R82109
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	25.10.2024 / 24
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	70273 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	35400 / 34873
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	Seria 1 [F70] 24-
Typ	M135 xDrive aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.07.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1998
Moc kW / KM	221 / 300
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
- BMW id
- BMW Maps
- Czujnik kolizji
- Dywaniki podłogowe przód i tył, antracytowe
- Filtr cząstek stałych
- Fotele przednie sportowe z regulacją kąta nachylenia oraz głębokości siedziska
- Asystent odjeżdżania
- Asystent uwagi
- BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, wyś. wskaźników 10.25", wyś. pokładowy 10.7", RDS, LTE, BT)
- Czujnik deszczu i automatyczne światła
- Drzwi tylne z mechaniczną blokadą przed otwarciem przez dzieci
- Felgi aluminiowe 18", Y-Spoke 975 M Bicolour, z ogumieniem 225/45
- Fotele przednie ogrzewane
- Funkcja Auto Start Stop

- Funkcja awaryjnego hamowania podczas cofania
- Funkcja BMW Remote Software Upgrade
- Funkcja Follow-Me-Home
- Funkcja My Modes
- Funkcje Braking readiness oraz Dry braking
- Gniazda USB typu C (2x z przodu konsoli centralnej)
- Gniazdo 12V z przodu konsoli centralnej
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy
- Immobilizer elektroniczny (EWS)
- Informacje o ograniczeniach prędkości i ręczny asystent ograniczeń prędkości
- Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, trójramienna, czerwone przycicki M1-M2
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klakson podwójny
- Klimatyzacja automatyczna, 1-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana
- Końcówki układu wydechowego cztery, widoczne
- Lakier niemetalizowany
- Lampki do czytania z przodu x2 (środkowa, kierowcy / pasażera z przodu)
- Listwy ozdobne M matowe Aluminium hexacube, podświetlane
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na fotelu pasażera
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Nakładki na pedały o wyglądzie stali nierdzewnej
- Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk
- Ogranicznik prędkości
- Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 60:40
- Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerek
- Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami do makijażu
- Osobisty eSim
- Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu
- Ostrzeganie o skręcie w lewo (pojazd) z funkcją hamowania
- Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu
- Ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z miejską funkcją hamowania
- Ostrzeganie przed kolizją z tyłu
- Oświetlenie powitalne
- Oświetlenie przestrzeni bagażowej
- Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu
- Oświetlenie wnętrza z przodu i z tyłu, w tym oświetlenie ambientowe z przodu i z tyłu
- Oznaczenia modelu
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich siedzeń
- PC iBrake (ostrzeżenie przed kolizją po zderzeniu z funkcją hamowania)
- Performance Control
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podręcznik użytkownika zintegrowany
- Podsufitka M Antracite
- Poduszka powietrzna środkowa pomiędzy kierowcą a pasażerem z przodu
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Reflektory LED
- Regulacja strumiania światła reflektrów
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 7- biegowa
- Spojler tylny M
- System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
- System Hi-Fi Harman Kardon, 12 głośników i wzmacniacz cyfrowy
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny
- System ostrzegający przed kolizją podczas opuszczania pojazdu
- System zamykania z centralnym zamkiem

- Szyba tylna podgrzewana
- Szyby elektryczne, przód i tył
- Światła hamowania dynamiczne
- Tapicerka materiałowa M Alcantara łączona ze skórą ekologiczną Veganza
- TeleServices
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli hamowania (DBC)
- Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Układ kierowniczy M Sport
- Wskaźnik Condition Based Service
- Wskaźnik zmiany biegów
- Wycieraczki szyby przedniej (z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy) i tylnej
- Zestaw naprawczy do opon
- Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła wyjściowe w drzwiach, przód
- Tarcze hamulcowe przednie i tylne
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyty na napoje w konsoli centralnej
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie
- Układ hamulcowy sportowy M, ciemny niebieski metaliczny
- Układ wspomagania hamowania
- Wskaźnik zakazu wyprzedzania
- Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
- Zawieszenie adaptacyjne M

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć fotela kierowcy i lusterek, fun. parkingowa lusterek (V)
- Kanapa tylna, oparcie składane i dzielone w stosunku 40:20:40, podłokietnik z 2 uchwytami na kubki (V)
- Klapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana (V)
- Lakier metalizowany (V)
- Pakiet Innowacji (V)
  - □ Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 (Parking View, Panorama View, Drive Recorder)
  - □ Asystent świateł drogowych
  - □ BMW Live Cockpit Professional (navi, wyś. wskaźników 10.25",wyś. 10.7",Augmented View, RDS, LTE, BT, HUD)
  - □ Dostęp komfortowy z BMW Digital Key Plus
  - □ Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne, bezramkowe, z autom. funkcją przeciwoślepieniową
  - □ Pakiet lusterek wewnętrznych i zewnętrznych
  - □ Reflektory adaptacyjne LED z dynamicznymi funkcjami świetlnymi oraz BMW Selective Beam
  - □ Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu
- Pakiet M Sport Pro (V)
  - □ Fotele przednie sportowe M, kubełkowe, regulacja szerokości oparcia fotela kierowcy, podśw. logo M
  - □ Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie
  - □ Pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym z paskami w barwach M, przód i tył
  - □ Reflektory M Shadow Line (ciemny wzór wybranych chromowanych elementów)
  - □ Układ hamulcowy sportowy M, czerwony na wysoki połysk
- Pakiet naprawczy Repair Inclusive 3 lata / 200.000 km (V)
- Pakiet serwisowy Service Inclusive 5 lat / 100.000 km (V)
- Systemy asystujące kierowce Plus (V)
  - □ Asystent kierowania i pasa ruchu (wersja podstawowa)
  - □ Kontrola trasy
  - □ Regulator prędkości aktywny z fukcją Stop&Go, kontrola odległości od poprzedzającego pojazdu

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Pirelli	P zero	225/45 R18	4,6
PL	Pirelli	P zero	225/45 R18	4,9
TP	Pirelli	P zero	225/45 R18	6,1
TL	Pirelli	P zero	225/45 R18	6,6

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Spoiler zderzaka przedniego	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Lusterko lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Dach stały	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie
Kierunkowskaz lusterka prawy	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Nakładka progu lewego	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Koło kierownicy	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikat o zbliżającym się przeglądzie - wymagany za 2800 KM.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	117
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


























SK 3H122










































51km
12:09
OFF
Total 70273 km
P
+11.0 °C









260km/h
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Power % 100
75
50
25
P
Następny przegląd:
2800 km
51km
12:09
+10.5 °C
WARM-UP








PARKOWANIE
Nie polegaj jedynie na kamerze.
MEDIA
TEL
NAV


STATUS POJAZDU
Kontrola ciśnienia opon
Kontrola ciśnienia opon aktywna.
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego OK.
Check-Control
Rezerwa paliwa.
Serwis
MEDIA
TEL
NAV


POTRZEBA SERWISOWANIA
Historia serwisowa
Serwis
OK Okładziny ham. tylne
w 2800 km
OK Olej silnikowy
12.05.2028, w 9000 km
OK Płyn hamulcowy
OK Serwis:
Dnia 03.07.2026 przy 59501 km
Autoryzowany serwis:
BMW 28966
OK Serwis:
Dnia 12.05.2026 przy 51171 km
MEDIA
TEL
NAV


POTRZEBA SERWISOWANIA
Historia serwisowa
Serwis
OK Okładziny ham. tylne
w 2800 km
OK Olej silnikowy
12.05.2028, w 9000 km
OK Płyn hamulcowy
OK Serwis:
Dnia 18.11.2025 przy 24610 km
Autoryzowany serwis:
BMW 28966
OK Serwis:
Dnia 08.10.2024 przy 4 km
MEDIA
TEL
NAV


POTRZEBA SERWISOWANIA
Historia serwisowa
Serwis
OK Okładziny ham. tylne
w 2800 km
OK Olej silnikowy
12.05.2028, w 9000 km
OK Płyn hamulcowy
OK Serwis:
Dnia 29.01.2026 przy 35173 km
Autoryzowany serwis:
BMW 34110
OK Serwis:
Dnia 18.11.2025 przy 24610 km
MEDIA
TEL
NAV






































Made in
Germany
M135 xDrive
C56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00397
WBA21GE0407R82109
2100 kg
2850 kg
1- 1105 kg
2- 1045 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN
5 AOC 986


WBA21GE0407R82109


P ZERO



PIRELLI
P ZERO


PIRELLI
P ZERO



PIRELLI
P ZERO

Zdjęcia uszkodzeń









































PL
SK 3H122
BMW AUTO RAWSKI



K1
W426
















148R00 0804 SMF2619






PIRELLI



Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



