Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00980/26**
Data:	21 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Hyundai
Model	Bayon 21-24
Numer rejestracyjny	NE6140K
Rok produkcji	2022
Numer VIN	NLHBN81GAPZ222883

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	27.10.2026
Raport na dzień	27.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00980/26

Dane pojazdu - kod EC 0149710

Numer rejestracyjny / numer VIN	NE6140K / NLHBN81GAPZ222883
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	16.11.2022 / 47
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	73364 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	54100 / 19264
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Hyundai
Model	Bayon 21-24
Typ	Bayon 1.0 T-GDI Smart
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.03.2021 - 30.04.2024
Pojemność silnika (ccm)	998
Moc kW / KM	74 / 100
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	M / 6

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (isla)
- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów
- Automatyczne włączanie świateł
- Cyfrowe zegary z 10.25" kolorowym wyświetlaczem
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Głośniki w drzwiach przednich
- Głośniki wysokotonowe
- Grill przedni w kolorze czarnym
- Alarm
- Asystent świateł drogowych (HBA)
- Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
- Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 195/55
- Gazetownik w oparciu fotela pasażera
- Głośniki w drzwiach tylnych
- Gniazdo 12V
- HAC - system kontroli podjazdu

- Haczyki do mocowania bagażu
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe - dojazdowe
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Port USB w konsoli centralnej
- Relingi dachowe
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System monitorowania tylnej kanapy (RSA)
- System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (lvda)
- Szyba kierowcy z funkcją Auto Up, Down
- Szyby regulowane elektrycznie, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Trzecie światło stop LED
- Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Hamulec pokolizyjny (MCB)
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier metaliczny, Elemental Brass
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Nawiewy powietrza w drugim rzędzie
- Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz przestrzeni bagażowej
- Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
- Port USB w drugim rzędzie
- Reflektory halogenowe (mijania i drogowe)
- System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym
- System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
- System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto
- System ratunkowy E-call
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Szyby tylne barwione
- Światła pozycyjne LED
- Tempomat z organicznikiem prędkości
- Uchwyty na napoje
- Zamek centralny

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier perłowy (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	300 - 500


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Primach 4	195/55 R16	6,2
PL	Michelin	Primach 4	195/55 R16	6,8
TP	Michelin	Primach 4	195/55 R16	6,3
TL	Michelin	Primach 4	195/55 R16	6,9

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Zarysowanie
Szyba czołowa	Odpryski
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Spoiler zderzaka tylnego	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Komentarz do jazdy próbnej:
Podczas uruchomienia i próby ruchowej stwierdzono podwyższoną głośność pracy osprzętu silnika.

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

19.09.2023 - badanie dodatkowe: po uczestniczeniu w wypadku (licznik 15 589 KM)

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	108
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

























NE 6140K






TURBO


NE 6140K


































Poziom uwagi
Wysoki
Os. przer. 0:00
372km
12°C
4.9l/100km
73364km




Menu
Śr. 21-10 10:27
DAB/FM
Radio MEGA


10:27





A/C
12V
USB


RADIO
MEDIA
Menu
Śr. 21-10 10:27
DAB/FM
Radio MEGA
Teraz: Ross - Maria Napisz jak nas słychać! kontakt@radiomega.pl
Wszystkie menu
Telefon
Ustawienia
SEEK
TRACK
SETUP
ENTER
VOL
TUNE FILE


RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
SETUP
ENTER
VOL
TUNE FILE























BAYON




NLHBN81GAPZ222883


MODEL
BAYON GLS
TYPE
P/C
TRANS AXLE PAINT TRIM
X5B T9Y
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV
SANAYI VE TICARET A.S.
e5*2007/46*0121
NLHBN81GAPZ222883
1630 kg
2740 kg
1- 900 kg
2- 870 kg
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.
Contact Address: Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH
Hyundai-Platz 65428 Russelsheim Germany


NLHBN81GAPZ222883










Zdjęcia uszkodzeń















































BAYON
























Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



