Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01006/26**
Data:	3 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Toyota
Model	Proace City 1.5 D4-D Euro 6 1499ccm - 102KM 2,1/2,4t 19-
Numer rejestracyjny	WE5J243
Rok produkcji	2021
Numer VIN	YAREFYHT2GJ982419

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	04.11.2026
Raport na dzień	04.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01006/26

Dane pojazdu - kod EC 0151169

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE5J243 / YAREFYHT2GJ982419
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	04.02.2022 / 57
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	233849 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	155700 / 78149
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Toyota
Model	Proace City 1.5 D4-D Euro 6 1499ccm - 102KM 2,1/2,4t 19-
Typ	Proace City 1.5 D-4D Standard 2,3t Active
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Okres dostępności	01.10.2021 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	75 / 102
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 345
Masa własna / ładowność	1 422 / 923
Rozstaw osi 1 / 2	2 785

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik zmierzchu
- Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie
- Drzwi tylne otwierane na boki, nieprzeszklone
- Dywaniki gumowe
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Fotel kierowcy komfortowy
- Fotel kierowcy regulowany na wysokość
- Fotel kierowcy z podłokietnikiem
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera pojedynczy
- Fotel pasażera regulowany
- Fotel pasażera składany
- Immobilizer

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane)
- Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przygotowanie do montażu bagażnika dachowego
- Przystosowanie do montażu relingów dachowych
- Schowek pasażera otwarty
- System E-call
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- VSC - Układ kontroli stabilności
- Zamek centralny
- Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, nielakierowane
- Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Oświetlenie ładowni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda metalowa nieprzeszklona
- Przygotowanie do montażu radia
- Radio USB, Bluetooth, mini-Jack
- Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera
- System głośnomówiący
- Szyby sterowane elektrycznie, przód
- Tapicerka materiałowa
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wyświetlacz LCD
- Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Czujniki parkowania, przód i tył
- Pokrycie powłoką nadkoli w przestrzeni ładunkowej

Inne


- Podłoga polipropylenowa - prawe drzwi przesuwne

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	200 - 300
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kormoran	Road performance	205/60 R16	6,7
PL	Kormoran	Road performance	205/60 R16	6,1
TP	Kormoran	Road performance	205/60 R16	6,5
TL	Kormoran	Road performance	205/60 R16	6,7

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Zarysowanie
Szyba czołowa	Odpryski
Dach stały	Odpryski lakieru
Zderzak przedni część górna lakierowana	Zarysowanie
Zderzak przedni	Pęknięcie
Czujnik parkowania przedni lewy wewn.	Brak
Kołpak przedni lewy	Zarysowanie
Obudowa lusterka lewego	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Listwa drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Ściana boczna tylna lewa	Wgniecenie
Uszczelka drzwi tylnych	Nieprawidłowy montaż
Listwa drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Kołpak przedni prawy	Odpryski lakieru
Uszczelka ściany grodziowej	Pęknięcie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Na karoserii widoczne ślady pozostałości kleju po okleinie firmowej. drzwi przesuwne prawe zablokowane - nie otwierają się (prawdopodobnie z powodu rozładowanego akumulatora). w zderzak przedni wkręcone ucho holownicze. uszczelka ściany grodziowej pod pokrywą silnika - ubytki, rozerwanie.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Nie podejmowano próby
Próba ruchowa	Nie podejmowano próby

Komentarz do jazdy próbnej:
Nie podejmowano próby ruchowej - pojazd niesprawny (uszkodzony silnik).

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Wycieki
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Nie badano
Zawieszenie	Nie badano

Komentarz do pracy podzespołów:
Na pojeździe kartka z informacją: uszkodzony, niesprawny, uszkodzony silnik. wg informacji pracownika placu silnik prawdopodobnie się rozbiegał - nie można było go zgasić, obecnie nie można go uruchomić. nie podejmowano próby uruchomienia pojazdu. widoczne zapocenia silnika. akumulator rozładowany - stan drogomierza odczytano po podłączeniu urządzenia rozruchowego (booster).

Kontrolki / komunikaty
Brak

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:
Książka serwisowa bez wpisów serwisowych.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - brak możliwości oceny działania
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	120
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe




























WE 5J243










5W30










































BAND
LIST
MENU
OK


SET +
LIMIT
SET –
CRUISE
















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
YAREFYHT2GJ982419
2370 KG
3570 KG
1 – 1200 KG
2 – 1400 KG
BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS (BELGIUM)
TOYOTA
0,51


YAR EFYHT2 GJ982419


YAR EFYHT2 GJ982419











Zdjęcia uszkodzeń

























































Piaseczno Puławska 52
CHODZEŃ












































Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



