Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01012/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Toyota
Model	Proace City 1.5 D4-D Euro 6 1499ccm - 102KM 2,1/2,4t 19-
Numer rejestracyjny	WE8V161
Rok produkcji	2023
Numer VIN	YAREFYHT2GJ037099

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	02.11.2026
Raport na dzień	02.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01012/26

Dane pojazdu - kod EC 0151171

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE8V161 / YAREFYHT2GJ037099
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	06.06.2023 / 41
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	250000 / Szacowany
Przebieg standardowy / różnica (km)	123000 / 127000
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Toyota
Model	Proace City 1.5 D4-D Euro 6 1499ccm - 102KM 2,1/2,4t 19-
Typ	Proace City 1.5 D-4D Long 2,4t Active
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 2
Okres dostępności	01.10.2021 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	75 / 102
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	2 355
Masa własna / ładowność	1 477 / 878
Rozstaw osi 1 / 2	2 975

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Drzwi boczne odsuwane po prawej stronie
- Dywaniki gumowe
- Dźwignia zmiany biegów z tworzywa sztucznego
- Fotel kierowcy komfortowy z podłokietnikiem i reg. odcinka lędźwiowego
- BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego
- Czujnik zmierzchu
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieprzeszklone, otw. 60/40, z kątem otwarcia 180st.
- Dźwignia zmiany biegów mocowana standardowo (brak konsoli centralnej)
- Felgi stalowe 16 z kołpakami i ogumieniem 205/60 R16
- Fotel kierowcy regulowany na wysokość

- Fotel pasażera pojedynczy
- Fotel pasażera regulowany ręcznie
- Fotel pasażera składany
- Gwarancja Pro - 3 lata lub 1 000 000 km przebiegu
- Hamulec postojowy, ręczny
- Immobilizer
- Kierownica z tworzywa sztucznego
- Klamki wewnętrzne nielakierowane
- Klimatyzacja manualna
- Kluczyki - 2 szt (1 zwykły + 1 zdalny ze sterowaniem)
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Listwa boczna ochronna w kolorze czarnym
- Lusterka zewnętrzne i klamki nielakierowane w kolorze czarnym
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka zewnętrzne składane ręcznie
- Osłony przeciwbłotne z tyłu
- Oświetlenie standardowe przestrzeni ładunkowej (3 żarówki)
- Oświetlenie standardowe przestrzeni pasażerskiej
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przegroda metalowa nieprzeszklona
- Prześwit standardowy
- Przygotowanie do montażu haka
- Przystosowanie do montażu relingów dachowych
- Radioodbiornik fabryczny ze zintegrowanym wyświetlaczem (bluetooth, USB, mini-jack)+2głośniki
- Rząd trzeci nieprzeszklony
- Schowek pasażera otwarty
- Schowek ponad głowami kierowcy i pasażera
- System E-call
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku, 6 haków
- VSC - Układ kontroli stabilności
- Wycieraczki przedniej szyby sterowane manualnie
- Wyświetlacz LCD z obsługą piktogramów
- Zamek centralny
- Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany
- Zestaw głośnomówiący
- Zwiększona ładowność

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Pakiet Multimedia
  - □ Czujnik deszczu
  - □ Czujniki parkowania, przód i tył
  - □ Kierownica wielofunkcyjna
  - □ Lampy przeciwmgielne
  - □ Mirror link
  - □ System multimedialny Toyota PRO-Touch, kolorowy ekran dotykowy 8 cali, Apple CarPlay, Android Auto
  - □ Wyświetlacz LCD pomiędzy zegarami
- Pakiet siedzeń Active 3
  - □ Hamulec postojowy, elektryczny
  - □ Kanapa 3-miejscowa z systemem SmartCargo
  - □ Oparcie pasażera składane ze stolikiem (mobilne biuro, pełni rolę podłokietnika)
  - □ Wyświetlacz LCD pomiędzy zegarami

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Energy saver	205/60 R16	3,5
PL	Michelin	Energy saver	205/60 R16	3,8
TP	Michelin	Energy saver	205/60 R16	3,8
TL	Michelin	Energy saver	205/60 R16	4,3

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza	Pęknięcie
Reflektor przedni lewy	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi/poszycie tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Przełącznik szyb prawy	Inne
Przełącznik szyb lewy	Inne

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Drzwi boczne przesuwne prawe deformacja poszycia, różnica odcienia lakieru. na karoserii ślady po naklejkach. brak kołpaków wszystkich kół. przełączniki szyb (strona lewa i prawa) - nieprawidłowy montaż/mocowanie. książka serwisowa/gwarancyjna niewypełniona.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - nie uruchomiono
Próba ruchowa	Nie podejmowano próby

Komentarz do jazdy próbnej:
Jazda próbna niemożliwa - pojazd nie uruchamia się.

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Nie badano
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Nie badano
Zawieszenie	Nie badano

Komentarz do pracy podzespołów:
Przy próbie uruchomienia rozrusznik nie kręci silnikiem. w komorze silnika luźno leżący pasek. nie ustalono jego przeznaczenia. wyczuwalny zapach oleju napędowego.

Kontrolki / komunikaty
Przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Na desce rozdzielczej ikona klucza (przegląd serwisowy), włączony tryb oszczędzania energii.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	104
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

























WE 8V161














Valvoline




























































SET +
SET –
LIMIT
CRUISE












TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0686
YAREFYHT2GJ037099
2400 KG
3430 KG
1 – 1200 KG
2 – 1400 KG
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS (BELGIUM)
TOYOTA
0,51


YAREFYHT2
GJ037099


YAR EFYHT2 GJ037099









Zdjęcia uszkodzeń







































CAROLINA TOYOTA WEGROW
22 492 56 50


































Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

