Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01010/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Audi
Model	A4 [8W] 19-24
Numer rejestracyjny	WE8S732
Rok produkcji	2023
Numer VIN	WAUZZZF48PN019143

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	02.11.2026
Raport na dzień	02.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01010/26

Dane pojazdu - kod EC 0139137

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE8S732 / WAUZZZF48PN019143
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	12.05.2023 / 42
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	76547 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	67800 / 8747
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Audi
Model	A4 [8W] 19-24
Typ	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.08.2019 - 31.12.2024
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
- Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
- Dywaniki podłogowe przód
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy progowe - aluminiowe
- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
- Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Klimatyzacja automatyczna
- Końcówki rur wydechowych, chromowane
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
- Lusterka w kolorze nadwozia

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
- Oświetlenie wnętrza
- Pilot sterujący zamkiem centralnym
- Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód
- Reflektory przednie w technologii LED
- System Start/Stop
- Szyby termoizolacyjne
- Tapicerka tkaninowa Index
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zagłówki przednie
- Zderzaki, wzmocnione
- Zestaw narzędzi
- Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h
- Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
- Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
- Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
- Podłokietnik przedni
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Szyba przednia, akustyczna
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Wariant dla niepalących
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Złącze Bluetooth

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Audi Smartphone Interface
- Pakiet promocyjny Comfort
  - □ Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
  - □ Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED
  - □ Fotele przednie ogrzewane
  - □ Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
  - □ Kluczyk komfortowy
  - □ Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem
  - □ Pakiet oświetlenia Ambiente
  - □ Podłokietnik przedni komfortowy
- System nagłośnienia Bang&Olufsen premium sound system z dźwiękiem 3D, 705 W

Inne


- Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	150 - 200
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	150 - 200
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	150 - 200
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Energy saver	205/60 R16	5,3
PL	Michelin	Energy saver	205/60 R16	4,8
TP	Michelin	Energy saver	205/60 R16	5,9
TL	Michelin	Energy saver	205/60 R16	5,7

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Słupek przedni lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie, wgniecenie
Zderzak tylny	Zaprawki lakiernicze
Zderzak tylny	Odpryski lakieru

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Koło kierownicy	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Na karoserii ślady po naklejkach - wymagane polerowanie. na pokrywie tylnej ślady kleju i zanieczyszczenia. dach zabrudzony.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Komunikaty: przekroczony termin wymiany oleju i przeglądu, poduszka powietrzna pasażera wyłączona, proszę niezwłocznie zatankować - zasięg 0 KM.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	99
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe


























WE 8S732






































Brak nośnika
Przekroczona wymiana oleju i przegląd!
76547km
11:13
P






Dzięki kreatorowi ustawień, to Audi stanie się Twoim Audi.
Wybierz użytkownika
Dalej jako gość


Dalej jako gość


P
R
N
D/S


20.0
AUTO
A/C ON
3-ZONE
20.0
AUTO


Witamy serdecznie
Dzięki kreatorowi ustawień, to Audi stanie się Twoim Audi.
Wybierz użytkownika
Dalej jako gość


Witamy serdecznie
Wybierz użytkownika


AUTO
SET
SPEED





Samochód
Informacje o pojeździe
Numer nadwozia:
WAUZZZF48PN019143
Liczba przyuczonych kluczyków w samochodzie:
2


Samochód
Okresy przeglądów
Wymiana oleju wymagana od
1300 km / 16 dni
Przegląd przekroczony od
19200 km
Resetuj










































WAUZZZF48PN019143


AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF48PN019143
2040 kg
3540 kg
1- 1065 kg
2- 1070 kg
Typ B8
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
042023
DMSB
01 8317


WAUZZZF48PN019143




MICHELIN






Zdjęcia uszkodzeń























































Grupa Krotoski





Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



