Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01009/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Toyota
Model	Proace 2.0 D4-D Euro 6 1997ccm - 145KM 2,7-3,1t 20-24
Numer rejestracyjny	WE5C413
Rok produkcji	2021
Numer VIN	YARVFEHTMGZ212224

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	01.11.2026
Raport na dzień	01.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01009/26

Dane pojazdu - kod EC 0151089

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE5C413 / YARVFEHTMGZ212224
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	26.01.2022 / 58
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	174519 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	157000 / 17519
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Toyota
Model	Proace 2.0 D4-D Euro 6 1997ccm - 145KM 2,7-3,1t 20-24
Typ	Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 3
Okres dostępności	01.06.2021 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	106 / 145
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 100
Masa własna / ładowność	1 665 / 1 435
Rozstaw osi 1 / 2	3 275

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Czujnik deszczu
- Czujniki parkowania z tyłu
- Drzwi tylne uchylane na boki, przeszklone
- Fotel kierowcy regulowany na wysokość
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego
- Kanapa pasażera dwumiejscowa
- Kluczyki - 2 szt (2 ze zdalnym sterowaniem)
- Kołpaki pełne
- BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego
- Czujnik zmierzchu
- Drzwi przesuwne z prawej strony, nieprzeszklone
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/65
- Fotel kierowcy z podłokietnikiem
- Gniazdo 12V na desce rozdzielczej, w schowku i tylnej części pojazdu
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni

- Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów
- Przygotowanie do montażu haka
- Schowek pasażera, zamknięty
- Schowki w drzwiach przednich
- System odcięcia paliwa w przypadku uderzenia
- System Start&Stop
- Szyba przednia akustyczna
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- VSC - Układ kontroli stabilności
- Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)
- Zamek centralny
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Przegroda przestrzeni ładunkowej, pełna przeszklona
- Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowany wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki
- Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty
- Smart Cargo (otwierana przegroda przestrzeni ładunkowej, unoszony prawy fotel, schowek, stolik)
- System stabilizacji toru jazdy (ESC)
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- Szyby sterowane elektrycznie
- Tapicerka materiałowo-winylowa
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wskaźnik wyboru optymalnego biegu (GSI)
- Wyświetlacz pomiędzy zegarami

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Podłoga przestrz. ładunk. ze sklejki, panele ścian bocz. polipropylanowe, panele drzwi tyl.-dół/góra
- Pokrycie nadkoli elastyczną powłoką ochronną polimocznikową

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	150 - 200
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	200 - 300
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Nokian	Snowproof c	215/65 R16C	5,6
PL	Nokian	Snowproof c	215/65 R16C	6,0
TP	Nokian	Snowproof c	215/65 R16C	5,8
TL	Nokian	Snowproof c	215/65 R16C	6,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Dach stały	Odpryski lakieru
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Kołpak przedni lewy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni lewy	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Listwa drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi/poszycie środkowe prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Próg prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Lusterko prawe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Pęknięcie
Komora ładunkowa	Zarysowanie
Komora ładunkowa	Inne
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Na karoserii ślady po oklejeniu reklamowym - wskazane polerowanie. komora ładunkowa - zarysowania oraz wgniecenia drzwi tylnych od strony wewnętrznej.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Komentarz do jazdy próbnej:
Podczas jazdy próbnej wyczuwalny zwiększony opór na pedale sprzęgła - sprzęgło pracuje ciężko, mniej wyraźny moment załączenia przy ruszaniu na pierwszym biegu.

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Głośna praca
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Inne-komentarz
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Akumulator całkowicie rozładowany - pojazd uruchomiony przy użyciu urządzenia rozruchowego (booster). wydłużony czas rozruchu silnika. praca silnika nieco głośniejsza niż typowa.

Kontrolki / komunikaty
Check engine, przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Komunikat: usterka silnika - napraw samochód.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:
13.11.2024 - powstanie szkody istotnej

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	113
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe

















WE 5C413








TEXACO





















































1745 19
330













0:15
Poniedziałek
1 Styczeń 2007
OK















YARVFEHTMGZ212224




TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0538
YARVFEHTMGZ212224
3100 KG
5000 KG
1 – 1500 KG
2 – 1800 KG
BOURGETLAAN 60,
1140 BRUSSELS (BELGIUM)
TOYOTA
0,51










Zdjęcia uszkodzeń

























































TOYOTA PROACE
VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
WE5C413
174 518




























Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny




DRPOL1465058BAS0345294383665990000390
YARVFEHTMGZ212224<<<