Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01011/26**
Data:	29 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Audi
Model	A4 Avant [8W] 19-24
Numer rejestracyjny	WE8Y089
Rok produkcji	2023
Numer VIN	WAUZZZF42PA076509

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	02.11.2026
Raport na dzień	02.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01011/26

Dane pojazdu - kod EC 0139155

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE8Y089 / WAUZZZF42PA076509
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.06.2023 / 41
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	104180 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	66200 / 37980
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Audi
Model	A4 Avant [8W] 19-24
Typ	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.08.2019 - 31.12.2024
Pojemność silnika (ccm)	1984
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary
- Audi Extensive 4 lata/120 000 km - program serwisowy
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat
- Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60
- Hamulec postojowy - elektromechaniczny
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Klimatyzacja automatyczna
- Końcówki rur wydechowych, chromowane
- Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym
- Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem
- Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi
- Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
- Dywaniki podłogowe przód
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą
- Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem
- Lakier uni
- Listwy progowe - aluminiowe

- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane
- Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe
- Oświetlenie wnętrza
- Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy
- Pilot sterujący zamkiem centralnym
- Podłokietnik przedni
- Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas
- Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi
- Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód
- Reflektory przednie w technologii LED
- Relingi dachowe - czarne
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System Start/Stop
- Szyba przednia, akustyczna
- Szyby termoizolacyjne
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka tkaninowa Index
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether
- Wariant dla niepalących
- Wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, elektryczne
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne
- Zagłówki przednie
- Zawieszenie standardowe
- Zderzaki, wzmocnione
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw narzędzi
- Złącze Bluetooth
- Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę (V)
- Audi Smartphone Interface (V)
- Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy (V)
  - □ Diody w dolnej części drzwi z tyłu (białe)
  - □ Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe)
  - □ Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe)
  - □ Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe)
  - □ Pakiet oświetlenia Ambiente
  - □ Pakiet oświetlenia Ambiente
  - □ Pakiet oświetlenia Ambiente
  - □ Uchwyty na kubki z przodu (oświetlenie wielokolorowe)
- Pakiet promocyjny Comfort (V)
  - □ Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył
  - □ Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED
  - □ Fotele przednie ogrzewane
  - □ Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa
  - □ Kluczyk komfortowy
  - □ Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem
  - □ Pakiet oświetlenia Ambiente
  - □ Podłokietnik przedni komfortowy


- System nagłośnienia Bang&Olufsen premium sound system z dźwiękiem 3D, 705 W (V)
- Zbiornik paliwa - 54l (V) (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	5,9
PL	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	6,5
TP	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	7,0
TL	Kleber	Krisalp HP3	205/60 R16	7,1

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Dach stały	Odpryski lakieru
Dach stały	Rdza/korozja
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Zderzak przedni	Pęknięcie
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Krata wlotu powietrza	Pęknięcie
Próg lewy	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Zderzak tylny	Odpryski lakieru
Zderzak tylny	Zarysowanie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Nakładka pokrywy tylnej lewa	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Nakładka wewnętrzna progu tylna lewa	Zarysowanie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	115
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe





















Beta Bus





WE 8Y089











Beta Bus


























Warszawa
Zasięg
110 km









Radio
DAB/FM




19.5
AUTO
A/C eco
3-ZONE
19.5
AUTO


Radio
Źródło
DAB/FM
Warszawa
RADIO WARSZAWA: DEMIS ROUSSOS - My Friend The Wind
Lista
Więcej


Źródło
Radio
DAB/FM
Warszawa
RADIO WARSZAWA: DEMIS ROUSSOS - My Friend The Wind
Lista



Okresy przeglądów
Następna wymiana oleju za
6200 km / 06.2027
Następny przegląd za
21200 km / 06.2028
Resetuj



Informacje o pojeździe
Numer nadwozia:
WAUZZZF42PA076509
Liczba przyuczonych kluczyków w samochodzie:
2

















































WAUZZZF42PA076509


AUDI AG
e1*2001/116*0430
WAUZZZF42PA076509
2115 kg
3615 kg
1- 1065 kg
2- 1150 kg
Typ B8
Auto-Union-Str. 1
DE-85057 Ingolstadt
Germany
052023
DMSB
3 8321


WAUZZZF42PA076509










Zdjęcia uszkodzeń

































89














































A4





PL
Grupa Krotoski
ul. Radzymińska 267



8Y089
ul. Radzymińska 267














Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

porder/2336230/WK/dr1.1689236003508.jpg



porder/2336230/WK/dr2.1689236011576.jpg

