Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00985/26**
Data:	21 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Omoda
Model	Omoda 5 24-25
Numer rejestracyjny	EL5LN23
Rok produkcji	2024
Numer VIN	LVVDB21B5SD027090

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	25.10.2026
Raport na dzień	25.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00985/26

Dane pojazdu - kod EC 0164569

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL5LN23 / LVVDB21B5SD027090
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	25.11.2024 / 23
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	39833 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	41400 / -1567
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Omoda
Model	Omoda 5 24-25
Typ	Omoda 5 1.6 T-GDI Premium DCT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności	01.08.2024 - 31.10.2025
Pojemność silnika (ccm)	1598
Moc kW / KM	108 / 147
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

Wyposażenie standardowe pojazdu

- 2 gniazda USB (A+C) w drugim rzędzie
- Animacja powitalna przednich i tylnych świateł
- Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
- Asystent ograniczenia prędkości (SLA)
- Autoalarm
- Bluetooth
- Drzwi bagażnika otwierane elektrycznie
- Felgi aluminiowe 18", z ogumieniem 215/55
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
- 2 gniazda USB (A+C) w pierwszym rzędzie
- Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Asystent ruchu poprzecznego podczas cofania z funkcją automatycznego hamowania (rcta+rctb)
- Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
- Filtr kabinowy PM2.5
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4. kierunkach
- Fotele przednie sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami

- Fotele przednie wentylowane (siedzisko)
- Funkcja automatycznego blokowania zamków po ruszeniu
- Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów Follow me home
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w pierwszym rzędzie
- Gwarancja na pojazd, 7 lat lub limit 150.000 km
- Hamulec pokolizyjny (MCB)
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą ekologiczną
- Kierunkowskazy dynamicze
- Klamki lakierowane w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
- Kolumna kierownicy regulowana w 4. kierunkach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Lakier perłowy
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu komórkowego
- Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy
- Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń
- Obsługa z Apple CarPlay i Android Auto
- Ogranicznik prędkości
- Okno dachowe sterowane elektrycznie
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w przedniej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Oświetlenie ambientowe wnętrza w tylnej części pojazdu (z możliwością wyboru koloru)
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na kubki
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszki powietrzne boczne kurtynowe z przodu i tyłu
- Poduszki powietrzne boczne przednie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
- Radio z DAB+
- Reflektory automatyczne
- Reflektory LED
- Relingi dachowe
- Skrzynia biegów automatyczna dwusprzęgłowa DCT, 7-biegowa
- Spojler tylny
- System audio Sony z 8 głośnikami
- System automatycznego hamowania awaryjnego (AEB)
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi/mijania
- System Auto-Start-Stop
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System inteligentny sterowania funkcjami pojazdu za pomocą poleceń głosowych
- System inteligentny unikania kolizji (IES)
- System kamer 360 stopni
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
- System monitorowania uwagi kierowcy DMS
- System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 12.3" z menu w języku polskim
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa z przodu i z tyłu
- System ratunkowy eCall
- System sterowania prędkością inteligentny (SCF)
- System wspomagania hamowania awaryjnego (BAS)
- System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
- System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS)

- System zapobiegający niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Tapicerka ze skóry ekologicznej
- Tarcze hamulcowe tylne
- Układ wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS)
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny z automatycznym zamykaniem
- Zestaw cyfrowych wskaźników o przekątnej 12.3"
- Szyby boczne elektrycznie sterowane, otwierane/zamykane jednym dotknięciem, czujnik przeszkody
- Światła awaryjne włączające się w przypadku gwałtownego hamowania
- Światła przeciwmgielne przednie
- Światło cofania podwójne
- Tarcze hamulcowe przednie wentylowane
- Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu ACC
- Wycieraczki przedniej szyby automatyczne
- Zagłówki w 2 rzędzie siedzeń, trzy
- Zawieszenie kół tylnej osi wielowahaczowe
- Złącze do kamery samochodowej przy obudowie lusterka wstecznego

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalizowany (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	200 - 300
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	150 - 200
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kumho	Ecsta PS71	215/55 R18	4,9
PL	Kumho	Ecsta PS71	215/55 R18	6,0
TP	Kumho	Ecsta PS71	215/55 R18	6,0
TL	Kumho	Ecsta PS71	215/55 R18	5,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Zarysowanie
Szyba czołowa	Odpryski
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru
Felga przednia prawa	Zarysowanie
Tablica rejestracyjna przednia	Wgniecenie
Listwa łukowa błotnika przedniego lewego	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Komora bagażnika – wykładzina lewa	Zarysowanie
Komora bagażnika – wykładzina prawa	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	100
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe
























EL 5LN23






1.6T GDI










































10:50
P
14°C
TripA Po starcie
5 km/h
9.0 L/100km
0.2 km
0 h 9 min
39833km



P
14°C
TripA Po starcie
5 km/h
9.0 L/100km
0.2 km
0 h 9 min
39833km
Brak odtwarzania


ŠKODA


CARIBI


CARIBI























VIP





VIP
























CHERY AUTOMOBILE CO.,LTD.
e9*2018/858*11327
LVVDB21B5SD027090
1849 kg
1- 1052 kg
2- 897 kg
CHERY EUROPE GMBH
Am Messeplatz 13 in 65479 Raunheim, Germany


LVVDB21B5SD027090


LVVDB21B5SD027090








KUMHO

Zdjęcia uszkodzeń
















































Dokumenty pojazdu








Odbiorca: j.w.
Płatnik: j.w.
Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: **EL5LN23**, Nr ident.: **LVVDB21B5SD027090**, Stan licznika: **27227 km**, Rok produkcji: **2024**, Marka: **OMODA**, Kod modelu: .
Zlecenia:
603/00232/2025 z dnia 2025-09-09 (Data rozp.naspr. 2025-09-09)
RwZ: 4/21/201 - **041/00506/2025** z dnia 09-09-2025, RwZ: 4/21/201 - **041/00507/2025** z dnia 09-09-2025

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat %	Rabat Cena jedn. po rabacie	Wartość netto	Podatek VAT Stawka	Podatek VAT Kwota	Wartość brutto
1.	Przegląd	rbg	0,80	333,33	10,00	299,99	239,99	23%	55,20	295,19
2.	Klocki hamulcowe przód - wymiana	rbg	0,50	333,34	10,00	300,01	150,01	23%	34,50	184,51
3.	T19C-3JB3601080, KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD	szt	1	609,76	0,00	609,76	609,76	23%	140,24	750,00
4.	1616000794AA, WKŁAD FILTRA POWIETRZA	szt	1	73,17	0,00	73,17	73,17	23%	16,83	90,00
5.	1109001044A, Filtr oleju Om 9	szt	1	97,56	0,00	97,56	97,56	23%	22,44	120,00
6.	OLEJ, OLEJ SILNIKOWY ZGODNY Z NORMĄ	l	4,400	59,00	0,00	59,00	259,60	23%	59,71	319,31
7.	MAT/POM/15, MATERIAŁ POMOCNICZY	kpl	1	20,33	0,00	20,33	20,33	23%	4,68	25,01
8.	KMTA180K, Płyn hamulcowy	szt	1	20,33	0,00	20,33	20,33	23%	4,68	25,01
9.	ZJP-CY5000055, FILTR KABINOWY	szt	1	89,43	0,00	89,43	89,43	23%	20,57	110,00
						Razem	1 560,18	X	358,84	1 919,02
						W tym	1 560,16	23%	358,84	1 919,02

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 53,29 PLN
Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **1 919,02 PLN**
Słownie kwota: jeden tysiąc dziewięćset dziewiętnaście złotych dwa grosze
Kwota należności: 1 919,02 PLN
Słownie kwota: jeden tysiąc dziewięćset dziewiętnaście złotych dwa grosze

Dokument odebrał	2025-09-09 Data odbioru dokumentu	Bartłomiej Zakrzewski Dokument wydawał



GLN:
Adres korespondencyjny podatnika
GLN:
Dane kontaktowe
Adres e-mail:
Nr telefonu:

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Opust Cena jedn. przed opustem	Opusty i obniżki cen	%	Cena jedn. netto	Wartość sprzedaży netto	Stawka podatku
1	Przegląd	rbg	1,4	333,33	0,00	0,00	333,33	466,66	23
2	OLEJ SILNIKOWY ZGODNY Z NORMĄ **OLEJ**	l	4,4	69,00	0,00	0,00	69,00	303,60	23
3	OIL FILTER **480-1012010**	szt	1	59,35	0,00	0,00	59,35	59,35	23
4	FILTR KABINOWY **ZJP-CY5000055**	szt	1	117,89	0,00	0,00	117,89	117,89	23
5	MATERIAŁ POMOCNICZY **MAT/POM/15**	kpl	1	24,39	0,00	0,00	24,39	24,39	23

Podsumowanie wg stawek

Stawka VAT	Suma wart. sprz. netto	Kwota podatku od sumy wart. sprz. netto	Suma wart. sprz. brutto
22% lub 23%	971,89	223,53	1 195,42

Kwota należności ogółem: 1 195,42 PLN

Warunki płatności:
Terminy płatności: 2026-09-07
Formy płatności: Gotówka
Adnotacje:
Metoda kasowa: [X] 2.**Nie**. Samofakturowanie: [X] 2.**Nie**. Odwrotne obciążenie: [X] 2.**Nie**. Mechanizm podzielonej płatności: [X] 2.**Nie**.

Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny



