Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa
t: +48 506 156 933
biuro@fabrykawycen.pl

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ z dnia: 2026/10/30

Zleceniodawca:
IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:
Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



O P I N I A T E C H N I C Z N A

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

-Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
-Oględziny pojazdu w dniu 02.11.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
-Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAV 2744949.
-Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód ciężarowy do 3.5t**	VIN:	**Y A R E D Y H T 2 R J 0 4 0 8 9 6**
Marka:	**TOYOTA**	Nr rejestracyjny:	**DX66977**
Model pojazdu:	**ProAce City 1.5 D-4D MR`24 E6EA 2.4t**	Nr Info-Ekspert:	**037-03888**
Wersja:	**Long S&S Active Brygadowy**	Rok produkcji:	**2025**

Wskazanie drogomierza	30259 km
Data pierwszej rejestracji	2025/05/30
Data ważności badania technicznego	2028/05/30
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całk. / Ładowność	2350 kg / 992 kg

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	2975 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 75kW (102KM)*
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6EA
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	BIAŁY 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	16	+Przegroda przstrzeni ładunkowej przesuwna.
2	Czujnik deszczu	17	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Czujnik zmierzchu	18	System ostrzegania o przechyleniu pojazdu (głosowy i wizualny sygnał)
4	Czujniki parkowania - tył	19	System powiadamiania ratunkowego (eCall)
5	Drzwi boczne prawe przesuwne	20	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
6	+Dywaniki gumowe przednie	21	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Fotel pasażera pojedynczy	22	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
8	Funkcja rozpoznawania głosu	23	System wspomagania nagłego hamowania aktywny AEBS
9	Głośniki 4 szt.	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Immobilizer	25	Światła p/mgielne przednie
11	Kierownica wielofunkcyjna	26	Światła przednie ecoLED
12	Klimatyzacja	27	Tapicerka materiałowa
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	28	Tarcze kół stalowe 16"
14	Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym	29	Wyłożenie drzwi tylnych panelami ochronnymi
15	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	30	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania
	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
	System wspomagania nagłego hamowania
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości + odcinka lędźwiowego + podłokietniki
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości
	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
	Podłokietniki fotela kierowcy
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtyny przednie
	Poduszka powietrzna kierowcy
	Poduszka powietrzna pasażera
	Kurtyny powietrzne boczne
	Poduszki powietrzne boczne
5	System radiowy RCE DAB
	Tuner radiowy cyfrowy DAB
	Wyświetlacz 5" dotykowy, monochromatyczny
	Radioodtwarzacz RDS MP3, Bluetooth, USB, jack
6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Hak holowniczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 205/60	R16	96H	XL N'FERA PRIMUS	6,5
Przednie prawe:	*NEXEN 205/60	R16	96H	XL N'FERA PRIMUS	6,5
Tylne lewe:	*NEXEN 205/60	R16	96H	XL N'FERA PRIMUS	6,0
Tylne prawe:	*NEXEN 205/60	R16	96H	XL N'FERA PRIMUS	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 39 100 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 8 841 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 1,59%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)


Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 40% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 30259 km.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odprysk powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
4	Wnęka koła tylna wewn.	L	Zarysowania		
5	Wnęka koła tylna wewn.	P	Zarysowania		

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-90µm	
2	Dach		60-90µm	
3	Błotnik przedni	L	60-90µm	
4	Drzwi przednie	L	60-90µm	
5	Poszycie boku	L	60-90µm	
6	Błotnik tylny	L	60-90µm	
7	Błotnik przedni	P	60-90µm	
8	Drzwi przednie	P	60-90µm	
9	Drzwi tylne	P	60-90µm	
10	Błotnik tylny	P	60-90µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		60-90µm	

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

-Listwa drzwi pl- zarysowania na krawędzi tylnej.
-Listwa błotnika tl-zarysowania.

-Wykładzina pokrywy przedniej- rozdracie materiału.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
2	Kanapa tylna		Zabrudzona		

-Dywaniki gumowe tylne - brak.
-Wykładzina podłogi przestrzeni ładunkowej- rozdracia materiału,zabrudzenia.
-Wykładziny wewn. błotników tylnych-zarysowania.

SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

-Osłona górna silnika- brak.

ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Zabrudzenia,zadrapania.		
2	Tarcza koła przedniego	P	Zabrudzenia,zadrapania.		
3	Tarcza koła tylnego	L	Zabrudzenia,zadrapania.		
4	Tarcza koła tylnego	P	Zabrudzenia,zadrapania.		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:
1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń. Nieznaczne brzęczenie które ustaje po wcisnięciu sprzęgła- do dalszej weryfikacji warsztatowej.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Poziom paliwa rezerwa.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE W komorze silnika widoczna przywieszka z informacją o wykonanym przeglądzie olejowym w dn. 10.08.2026r przy przebiegu 29188km
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Dwa kluczyki.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	NIE Okazano uchwyt holowniczy.
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
9	Apteczka	TAK

Pojazd z rynku wtórnego windykacji. Brak informacji na temat sposobu użytkowania .

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie

rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8


Fot. nr 9


Fot. nr 10


Fot. nr 11


Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25


Fot. nr 26


Fot. nr 27



Fot. nr 28


Fot. nr 29


Fot. nr 30


Fot. nr 31


Fot. nr 32


Fot. nr 33


Fot. nr 34


Fot. nr 35


Fot. nr 36


Fot. nr 37


Fot. nr 38


Fot. nr 39


Fot. nr 40


Fot. nr 41



Fot. nr 42


Fot. nr 43


Fot. nr 44


Fot. nr 45



Fot. nr 46


Fot. nr 47


Fot. nr 48


Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53


Fot. nr 54


Fot. nr 55


Fot. nr 56



Fot. nr 57


Fot. nr 58


Fot. nr 59


Fot. nr 60


Fot. nr 61



Fot. nr 62


Fot. nr 63



Fot. nr 64


Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72


Fot. nr 73


Fot. nr 74


Fot. nr 75


Fot. nr 76


Fot. nr 77

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Fabryka Wycen Sp. z o.o.
ul. Nugat 7/57
02-776 Warszawa
t: +48 506 156 933
biuro@fabrykawycen.pl

Opinia numer: 01/11/2026 IMP z dnia: 2026/11/02

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlowa.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowana wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczona dokumentacje oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.