Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS00986/26**
Data:	21 października 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Numer rejestracyjny	WF046CP
Rok produkcji	2025
Numer VIN	WBA21FL060CU93389

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	26.10.2026
Raport na dzień	26.10.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS00986/26

Dane pojazdu - kod EC 0159360

Numer rejestracyjny / numer VIN	WF046CP / WBA21FL060CU93389
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	16.04.2025 / 18
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	49106 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	42600 / 6506
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	Seria 5 [G60] 23-
Typ	520d xDrive mHEV M Sport aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Sedan / 4 / 5
Okres dostępności	01.07.2023 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1995
Moc kW / KM	145 / 197
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Asystent parkowania, z kamerą cofania oraz czujnikami parkowania z przodu i tyłu
- BMW id
- BMW Live Cockpit Plus (nawigacja, RDS, wyś. wskaźników 12.3",wyś. 14.9",USB, Bluetooth, asys. głosowy)
- Czujnik kolizji
- Elementy stylistyczne wewnętrzne M Sport (nakładki na pedały o wyglądzie stali nierdzewnej)
- Felgi aluminiowe 19", Double-Spoke 935 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45
- Active Guard
- Asystent uwagi
- BMW iDrive
- Czujnik deszczu i automatyczne światła
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Elementy stylistyczne zewnętrzne M Sport (grill, listwy progowe, zderzaki, oznaczenia, kluczyk)
- Filtr cząstek stałych

- Fotele przednie ogrzewane
- Fotele przednie sportowe z elektryczną regulacją wysokości, kąta nachylenia, nachylenia oparcia
- Fotele przednie z regulowanym podparciem lędźwiowym
- Funkcja My Modes
- Gniazda USB typu C (2x w przednim środkowym podłokietniku, 2x w tylnym środkowym podłokietniku)
- Gniazda zasilania 12V
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy
- Immobilizer elektroniczny
- In-Car Experiences
- Integracja ze smartfonem bezprzewodowa (Apple CarPlay, Android Auto)
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa M, obszyta skórą Walknappa, trójramienna
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Kluczyk cyfrowy BMW Digital Key (smartfon jak kluczyk do pojazdu)
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Lakier niemetalizowany
- Listwy ozdobne M Aluminium Rhombicle z akcentem Dark Silver
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk
- Oczka do mocowania ładunku w bagażniku
- Ogranicznik prędkości
- Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Opcje przechowywania
- Osłony przeciwsłoneczne
- Osobisty eSim
- Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu z interwencją hamulców
- Ostrzeganie o zmianie pasa ruchu z aktywnym powrotem, wykrywanie pojazdów w martwym polu
- Oświetlenie ambientowe przestrzeni pasażerskiej z oświetleniem pośrednim
- Oświetlenie powitalne
- Oświetlenie wewnętrzne
- Oznaczenia modelu
- Pakiet lusterek zew. rozszerzony (składane elektrycznie, lusterko kierowcy przyciemniane automatycz.)
- Pasek interakcji BMW Interaction Bar
- PC iBrake
- Podręcznik użytkownika zintegrowany
- Podsufitka M Antracite
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Real Time Traffic Information
- Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
- Schowek na rękawiczki
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy, 8- biegowa
- Spryskiwacz do kamery wspomagającej cofanie
- System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
- System Hi-Fi Harman Kardon, 12 głośników i wzmacniacz cyfrowy 205W
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Szyba tylna podgrzewana
- Szyby elektryczne, przód i tył
- Światła hamowania dynamiczne
- Taca do ładowania bezprzewodowego telefonu

- Tapicerka materiałowa M Alcantara łączona ze skórą ekologiczną Veganza
- Technologia BluePerformance
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyty
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Usługi ConnectedDrive
- Wiązka światła sterowana automatycznie
- Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
- Zapobieganie przed kolizją z tyłu
- Zestaw naprawczy do opon Plus
- Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
- TeleServices
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyty na napoje
- Układ wspomagania hamowania
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Wskaźnik Condition Based Service
- Wycieraczka przedniej szyby w technologii wet-arm
- Zawieszenie M Sport

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Felgi aluminiowe 19", Aero 936 M Bicolour Black Grey, z ogumieniem 245/45 (V)
- Lakier metalizowany (V)
- Pakiet Travel (V)
  - □ Dostęp komfortowy z BMW Digital Key Plus
  - □ Klapa bagażnika automatycznie otwierana-zamykana
  - □ System Travel & Comfort (interfejsy i uchwyty do tabletów w oparciach przednich foteli, port USB)
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą (V) (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Pirelli	P zero	245/45 R19	4,8
PL	Pirelli	P zero	245/45 R19	5,6
TP	Pirelli	P zero	245/45 R19	4,1
TL	Pirelli	P zero	245/45 R19	4,2

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Krata wlotu powietrza prawa	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Felga przednia lewa	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Felga tylna lewa	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Spoiler zderzaka tylnego	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie
Próg prawy	Wgniecenie
Felga przednia prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Koło kierownicy	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty

Zużycie okładzin hamulcowych, przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Wymagany serwis oleju silnikowego - przegląd po terminie o 9000 KM.

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:

Pokrywa przednia nie zamyka się - niesprawny lewy zamek pokrywy.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	110
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe
























WF 046CP






BMW

























Można jechać dalej.
Okładziny hamulcowe.
129 km
11:37
OFF
Total 49106 km
P
+13.0 °C


1/min x1000
Wymogi serwisowania oleju silnikowego.
WARM-UP
+13.0 °C
Źródła dźwięku
Odbierane stacje


1/min x1000
Po terminie przegl.:
9000 km
+13.0 °C
WARM-UP






Radio ZET Muzyka nr 1






107,5 MHz
Radio ZET Muzyka nr 1


PARKOWANIE


STATUS POJAZDU
Kontrola ciśnienia opon
Kontrola ciśnienia opon aktywna.
Poziom oleju silnikowego
Poziom oleju silnikowego OK.
Check-Control
Otwarta pokrywa silnika.
Serwis
Po terminie przegl.:
9000 km
22.0°
22.0°


CHECK-CONTROL
Otwarta pokrywa silnika.
Wymogi serwisowania oleju silnikowego.
Można jechać dalej. Okładziny hamulcowe.
22.0°
22.0°


POTRZEBA SERWISOWANIA
i wój serwis
Historia serwisowa
Okładz. hamulc. przód
od 9000 km
Olej silnikowy
30.04.2028, od 1400 km
Kontrola pojazdu
30.04.2028, od 1400 km
OK Serwis:
OK Serwis:
22.0°
22.0°


HISTORIA SERWISOWA
OK Serwis:
Dnia 30.04.2026 przy 25003 km
Autoryzowany serwis: BMW 32767
OK Serwis:
Dnia 31.03.2025 przy 10 km
Autoryzowany serwis: BMW 34977
OK Olej silnikowy
Przegląd wykonany
OK Mikrofiltr
Przegląd wykonany
22.0°
22.0°




harman kardon














































Made in
Germany
520d xDrive
C4P
0.52
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00316
WBA21FL060CU93389
2460 kg
4460 kg
1- 1210 kg
2- 1360 kg
BMW AG DE-80788 MÜNCHEN











Zdjęcia uszkodzeń










































EXTRA LOAD
RADIAL TUBELESS






























km/h
1/min x1000
6
5
4
3
2
0
km/h
S1
Otwarta pokrywa silnika.
90
+13.0 °C

Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



DRPOL1465078BAV4980588383665990003472
WBA21FL060CU93389<<<<<<<<<<6<<<<<<<<<<2
WF046CP<<<2<<<<<<<<<<<<<<<00216027100006832
RODZAJ POJAZDU
SAMOCHÓD OSOBOWY
PRZEZNACZENIE

RODZAJ NADWOZIA

RODZAJ PALIWA

RODZAJ PRODUKCJI
2025
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ

NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI
13,33 kN
NR KARTY POJAZDU

SERIA DR/ BAV 4980588
C.1.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
O.WARSZAWA
C.1.2 383665900347
C.1.3 01-377 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 31A
C.2.1 VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
O.WARSZAWA
C.2.2 383665900347
C.2.3 01-377 WARSZAWA
POŁCZYŃSKA 31A
C
F.1 2460 kg
F.2 2460 kg
F.3 4460 kg
G 1830 kg
J M1
K e1*2018/858*00316*05
L 2
O.1 2000 kg
O.2 750 kg
P.1 1995,00 cm³
P.2 145,00 kW
P.3 D EE
Q ---
S.1 5
S.2 ---
SERIA DR/ BAV 4980588
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
UL. GROCHOWSKA 274
03-841 WARSZAWA
ORGAN WYDAJĄCY
A WF 046CP
D.1 BMW
D.2 G6L
-21FL
-FAA50080
D.3 520i xDrive
E WBA21FL060CU93389
B 16.04.2025
SERIA DR/ BAV 4980583