Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01027/26**
Data:	3 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Chery
Model	Tiggo 7 PHEV 25-
Numer rejestracyjny	SG823FM
Rok produkcji	2025
Numer VIN	LNNBBDAT8SD819407

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	05.11.2026
Raport na dzień	05.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01027/26

Dane pojazdu - kod EC 0171613

Numer rejestracyjny / numer VIN	SG823FM / LNNBBDAT8SD819407
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	22.09.2025 / 14
Rok produkcji	2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	10834 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	25200 / -14366
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Chery
Model	Tiggo 7 PHEV 25-
Typ	Tiggo 7 1.5 T-GDI Super Hybrid Premium DHT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.07.2026 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	105 / 143
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu (ELK)
- Asystent hamowania (BAS)
- Asystent jazdy w korku (TJA)
- Asystent świateł drogowych (IHC)
- Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)
- Autoalarm
- Blokada automatyczna zamków po przekroczeniu 15km/h
- Blokada elektroniczna zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci
- Bluetooth
- Czujniki parkowania przednie i tylne
- Dach panoramiczny - otwierany, z elektrycznie sterowaną roletą
- Felgi aluminiowe 18" z ogumieniem 225/60
- Fotele przednie podgrzewane (siedzisko i oparcie)
- Fotele przednie regulowane elektrycznie w 6. kierunkach
- Fotele przednie wentylowane (siedzisko i oparcie)
- Funkcja kontroli prędkości (SCF)
- Funkcja opóźnionego wyłączania reflektorów "Follow me home"
- Funkcja pamięci położenia fotela kierowcy
- Gniazda USB oraz USB-C w pierwszym rzędzie
- Gniazdo 12V z przodu

- Gniazdo USB dla drugiego rzędu
- Gwarancja na baterię, 8-lat lub 160.000 km
- Gwarancja na części zamienne 2 lata (bez limitu kilometrów)
- Gwarancja na lakier 3 lata
- Gwarancja na samochód 7 lat lub 150 000km
- Hamulce przednie tarczowe, wentylowane
- Hamulec antykolizyjny (MCB)
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB) z funkcją Auto Hold
- Hello Chery - Inteligentny system sterowania wybranymi funkcjami pojazdu za pom. poleceń głosowych
- Immobilizer
- Kabel do ładowania typ 2
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana wykończona skórą ekologiczną
- Klapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w 4. kierunkach
- Lakier metalizowany Cool Grey
- Lusterka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane z wbudowanymi kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Ładowarka 230V - przewód do ładowania pojazdu w trybie 2 (ze standardowego gniazdka)
- Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów o mocy 50W
- Mocowania ISOFIX dla zewnętrznych foteli tylnej kanapy
- Nawiewy klimatyzacji na drugi rząd siedzeń
- Nawigacja
- Obsługa bezprzewodowa Android Auto i Apple Car Play
- Ogranicznik prędkości
- Ostrzeżenie o przekroczeniu dozwolonej prędkości (SLA)
- Oświetlenie wnętrza ambientowe (z możliwością wyboru koloru)
- Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka powietrzna centralna z przodu
- Poduszki powietrzne boczne foteli przednich
- Poduszki powietrzne boczne kurtynowe
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu
- Reflektory LED
- Relingi dachowe
- Roleta bagażnika
- Skrzynia biegów automatyczna DHT
- Spojler tylny
- System audio Sony z 8. głośnikami
- System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania
- System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
- System hamowania awaryjnego (AEB) z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów
- System informujący o odjechaniu pojazdu poprzedzającego (DAI)
- System informujący o ograniczeniu prędkości (slif)
- System kamer 540°
- System kontroli stabilności pojazdu (ESP)
- System kontroli trakcji (TCS)
- System kontroli zjazdu (HDC)
- System monitorowania ciśnienia w oponach (tpms)
- System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSD)
- System monitorowania uwagi kierowcy (DMS)
- System multimedialny z ekranem dotykowym o przekątnej 12.3" z menu w języku polskim
- System ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDW)
- System ostrzegania przed kolizją podczas cofania (RCW)
- System ostrzegania przed kolizją z przodu (FCW)
- System ostrzegania przed otwarciem drzwi (DOW)
- System ostrzegania przed ruchem poprzecznym podczas cofania z funkcją auto. hamowania (rcta+rctb)
- System przypominający o zapięciu pasów bezpieczeństwa
- System ratunkowy eCall
- System sterowania prędkością - Inteligentny (ISA)
- System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
- System unikania kolizji, inteligentny (IES)

- System wyboru trybu jazdy (Eco, Normal, Sport)
- System zapobiegający blokowaniu kół w samochodzie podczas hamowania (ABS)
- Szyba przednia podgrzewana
- Szyby przednie boczne z izolacją akustyczną
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Tempomat adaptacyjny z funkcją utrzymywania na pasie ruchu (ACC)
- Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
- Zamek centralny
- Zestaw naprawczy do opon (pianka uszczelniająca)
- System wykrywania obecności dziecka w pojeździe (CPD)
- System zapobiegający niekontrolownej zmianie pasa ruchu (LDP)
- Szyby boczne sterowane elektrycznie z czujnikiem przeszkody
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka foteli ze skóry ekologicznej
- Układ wspomagania kierownicy elektroniczny (EPS)
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu
- Zawieszenie wielowahaczowe kół tylnej osi
- Zestaw wskaźników cyfrowych o przekątnej 12.3"

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalizowany (G)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	150 - 200
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	150 - 200
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	150 - 200
10. Pokrywa tylna	150 - 200
11. Błotnik tylny prawy	150 - 200
12. Drzwi tylne prawe	150 - 200
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	150 - 200
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Maxxis	Victra sport 5 SUV	225/60 R18	6,0
PL	Maxxis	Victra sport 5 SUV	225/60 R18	6,6
TP	Maxxis	Victra sport 5 SUV	225/60 R18	7,0
TL	Maxxis	Victra sport 5 SUV	225/60 R18	7,0

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Krata czołowa	Odpryski
Krata wlotu powietrza	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie, wgniecenie
Zderzak tylny	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Schowek pasażera	Zarysowanie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:

Zamek pokrywy przedniej niesprawny - pokrywa zamyka się wyłącznie na pierwszy zaczep, drugi zaczep nie zaskakuje.

Kontrolki / komunikaty

Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Brak kontrolek błędów. na wyświetlaczu komunikat o otwartej pokrywie przedniej - wynika z niesprawnego zamka pokrywy (drugi zaczep nie zaskakuje).

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:

Pojazd wcześniej użytkowany jako samochód demonstracyjny w salonie.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Brak	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	90
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe






















WMTS


SG 823FM













TRANSPORT








CHCESZ ZOBACZYĆ NA
ŻYWO INNE MODELE CHERY?
20 MIN


























11:32
P
9°C
Zamknij przednią maskę samochodu
FM Classic ODO 10834km


0
80
-100
100
F
E
Naciśnij , aby wyświetlić
93km
FM Classic
ODO 10834km


CHERY






R
N
D
P


AUTO







M
1
2
3































JAZDA TESTOWA TU I TERAZ!












CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.
e9*2018/858*11688
LNNBBDAT8SD819407
2295kg
3220kg
1-1234kg
2-1198kg
CHERY EUROPE GMBH
Am Messeplatz 13 in 65479 Raunheim, Germany


LNNBBDAT8SD819407


LNNBBDAT8SD819407










Zdjęcia uszkodzeń






































GOAUTO.COM.PL
736 628 002

Dokumenty pojazdu









Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

