Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01023/26**
Data:	3 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Fiat
Model	Ducato Maxi H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 24-
Numer rejestracyjny	ZK1294M
Rok produkcji	2026
Numer VIN	ZFA250002TG012485

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	05.11.2026
Raport na dzień	05.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01023/26

Dane pojazdu - kod EC 0162928

Numer rejestracyjny / numer VIN	ZK1294M / ZFA250002TG012485
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	02.04.2026 / 7
Rok produkcji	2026
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	17505 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	23800 / -6295
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Fiat
Model	Ducato Maxi H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 24-
Typ	Ducato Maxi H3-Power L4H3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.01.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	2184
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 265 / 1 235
Rozstaw osi 1 / 2	4 035

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
- Felgi stalowe 16 - stal wzmocniona
- Gwarancja standardowa - 2 lata
- Klimatyzacja manualna
- Lakier uni
- Akumulator L5 95 Ah
- Alternator 180 A
- Czujniki cofania
- ESP
- Fotel pasażera dwumiejscowy ze składanym stolikiem
- Interfejs modułu telematycznego (m.in. połączenie SOS i Assistance)
- Kontrola trakcji (TCS)
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane

- Moduł telematyczny (połączenie SOS i Assistance)
- Opony N1 Klasy A 215/75 R16C
- Oświetlenie obrysowe
- Podłokietnik i regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Radio z wyświetlaczem 5" Bluetooth + DAB
- System auto. hamowania awaryjnego z poprzedz. go ostrzeż. o możliwej kolizji z przodu (aebs)
- System kontroli pasa ruchu
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne
- Tapicerka Crepe Black + pełne zagłówki
- Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zderzak przedni odpowiednio wyprofilowany oraz osłona przedniego grilla
- Zestaw naprawczy do opon Fix and Go
- Obwódki przednich reflektorów w kolorze czarnym
- Osłona przedniego grilla w kolorze nadwozia
- Panele boczne ochronne przedziału ładunkowego do wysokości pasów
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda stała z blachy, bez szyby
- Skrzynia biegów manualna 6-biegowa
- System ESC + Asystent bocznego wiatru + TSA + BAS + Hill Holder
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System wykrywania zmęczenia kierowcy zaawansowany, wykorzystujący kamerę do obserw. oczu kierowcy
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubek
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów
- Zderzak przedni w kolorze czarnym

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni
- Kamera cofania z dynamicznymi kolorowymi liniami
- Koło zapasowe, pełnowymiarowe z koszem
- Półka pod sufitem
- Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami - wzmocnione

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	7,3
PL	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	6,8
TP	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	POW. 8,0
TL	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	POW. 8,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Lusterko lewe	Zarysowanie
Zderzak przedni	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan ponadprzeciętny

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Pojazd w bardzo dobrym stanie - niewiele użytkowany / krótko eksploatowany. podłoga przestrzeni ładunkowej bez śladów użytkowania.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	74
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Zdjęcia poglądowe




























FIAT
ZK 1294M
























































17505 km






FIAT



DAB
Radio Kierowców


DAB
Radio Kierowców










DAB
Radio Kierowców
Informacje
Polskie Radio S.A.
3/12



RADIO
MEDIA
Sprawdź całe otoczenie pojazdu














☆ZFA250002TG012485☆


STELLANTIS EUROPE S.p.A.
e3*2007/46*0044
ZFA250002TG012485
3500 KG
6000 KG
1 – 2100 KG
2 – 2400 KG
CORSO G. AGNELLI 200
10135 TORINO (ITALY)
FIAT
MADE IN POLAND
0,53
200689191


ZFA250002TG










Zdjęcia uszkodzeń


















Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



