Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01050/26**
Data:	3 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Renault
Model	Master dCi 135 Euro 6 2299ccm - 135KM 3,5t 19-24
Numer rejestracyjny	RZ153FV
Rok produkcji	2024
Numer VIN	VF1MA000172560315

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	04.11.2026
Raport na dzień	04.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01050/26

Dane pojazdu - kod EC 0158563

Numer rejestracyjny / numer VIN	RZ153FV / VF1MA000172560315
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	24.05.2024 / 30
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	240467 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	102000 / 138467
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Renault
Model	Master dCi 135 Euro 6 2299ccm - 135KM 3,5t 19-24
Typ	Master dCi L3H2 Extra
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.12.2022 - 30.11.2024
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	99 / 135
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 207 / 1 293
Rozstaw osi 1 / 2	4 332
Zabudowy specjalne	Agregat chłodniczy,

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Drzwi tylne nieprzeszklone otwierane pod kątem 180 stopni
- Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową
- Immobilizer
- Klimatyzacja manualna
- Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszklone
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Gwarancja 2 lata
- Kanapa wielofunkcyjna ze składanym oparciem (stolik obrotowy) i schowkiem w siedzisku
- Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi

- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Schowek wysuwany na rękawiczki easy life
- Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Ścianka działowa stała bez okna
- Tapicerka materiałowa Kompo
- Kołpaki ozdobne Mini
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB, DAB
- Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek
- Ściana nieprzeszklona z lewej strony
- Światła LED do jazdy dziennej
- Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Czujniki parkowania - tył (V)
- Regulator ogranicznik prędkości
- Zbiornik paliwa 105 litrów (V)

Inne


- Zabudowa specjalistyczna - chłodnia

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	POW. 500
10. Bok tył lewy	150 - 200
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	150 - 200
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	150 - 200
18. Drzwi przednie prawe	150 - 200
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	150 - 200
21. Błotnik przedni prawy	150 - 200

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	GT radial	Maxmiler WT2 cargo	225/65 R16C	4,2
PL	Goodride	SW612	225/65 R16C	3,5
TP	Michelin	Agilis	225/65 R16C	5,0
TL	Bridgestone	Duravis	225/65 R16C	5,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Komentarz:

Na pojeździe zamontowane cztery opony różnych producentów i modeli. opona przednia prawa - pęknięcia i ubytek. koło zapasowe tj. opona uszkodzona (rozerwana). felga przednia prawa inny kolor

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Reflektor przedni prawy	Zaparowany
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Poszycie środkowe lewe	Zarysowanie
Poszycie tylne lewe	Zarysowanie
Narożnik zderzaka tylnego lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Wgniecenie
Zderzak tylny	Pęknięcie
Drzwi tylne prawe	Wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Lampa tylna lewa	Zarysowanie
Narożnik zderzaka tylnego prawy	Zarysowanie
Listwa poszycia tylnego prawego	Zarysowanie
Poszycie tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Próg prawy	Wgniecenie
Poszycie środkowe prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Listwy boczne prawe	Zarysowanie
Listwa słupka b prawa z lampą obrysową	Zarysowanie
Listwa słupka b prawa z lampą obrysową	Pęknięcie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Lusterko prawe	Pęknięcie
Szkło lusterka prawego	Pęknięcie
Obudowa lusterka prawego	Pęknięcie
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Słupek środkowy prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Poszycie tylne lewe	Ślady nieprofesjonalnej naprawy
Poszycie środkowe lewe	Ślady nieprofesjonalnej naprawy

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Izolacja przestrzeni ładunkowej	Pęknięcie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Przepalenie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:

Pojazd wyposażony w agregat chłodniczy przestrzeni ładunkowej - nie udało się uruchomić agregatu, działania nie potwierdzono.

Kontrolki / komunikaty

Przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Komunikat: skontroluj poduszkę powietrzną. świeci się kontrolka serwisu (klucz).

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	164
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Zdjęcia poglądowe





























RZ 153FV












STAN LICZNIKA (km):
DATA WYMIANY OLEJU:
WYMIANA FILTRA OLEJU
NASTĘPNA WYMIANA OLEJU (km):
NOE PŁYNU NA (data):



























GRUAU
ul. Daszyna 29a
99-107 DASZYNA
tel.: +48 24 389 09 00
fax.:+48 24 389 09 01
TYP
F- 7
Nr zabudowy
544
Rok produkcji
07 /2024
USUNIĘCIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z UTRATĄ GWARANCJI











RIVACOLD
FRIGIPOL
























3
x1000
4
2
5
1
6
0
7
90
110
km/h
70
130
150
50
170
30
190
10
210



























MASTER










RENAULT S.A.S.
e2*2007/46*0016
VF1MA000172560315
3500 Kg
6000 kg
1- 1850 Kg
2- 2100 Kg
DQNC
122-122 bis avenue du General Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt France











Zdjęcia uszkodzeń



















































































RENAULT










0 cm
1
2


















































0 cm
1



Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny

porder/3000329/WK/dr1.1723804557760.jpg



Dowód rejestracyjny

porder/3000329/WK/dr2.1723804563325.jpg

