Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01041/26**
Data:	6 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Toyota
Model	Proace 2.0 D4-D Euro 6 1997ccm - 145KM 2,7-3,1t 20-24
Numer rejestracyjny	WE8M150
Rok produkcji	2022
Numer VIN	YARVFEHTMGZ240214

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	10.11.2026
Raport na dzień	10.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01041/26

Dane pojazdu - kod EC 0151089

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE8M150 / YARVFEHTMGZ240214
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.04.2023 / 43
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	186067 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	129000 / 57067
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Toyota
Model	Proace 2.0 D4-D Euro 6 1997ccm - 145KM 2,7-3,1t 20-24
Typ	Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 3
Okres dostępności	01.06.2021 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	106 / 145
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 100
Masa własna / ładowność	1 665 / 1 435
Rozstaw osi 1 / 2	3 275
Zabudowy specjalne	Agregat chłodniczy,

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
- Czujnik zmierzchu (automatyczne światła mijania)
- Drzwi przesuwane po prawej stronie, nieprzeszklone, sterowane manualnie
- Dywaniki gumowe
- Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz odcinka lędźwiowego
- BA - asystent wspomagania hamowania awaryjnego
- Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Czujniki parkowania z tyłu
- Drzwi tylne 2skrzydlowe blaszane, otwierane symetrycznie 50/50, nieprzeszklone, kąt otwarcia 180°
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/65
- Gniazdo 12V na desce rozdzielczej

- Gniazdo 12V w schowku
- Gniazdo 12V w tylnej części pojazdu w słupku C po stronie lewej
- Gwarancja Pro - 3 lata lub 1 000 000 km przebiegu
- Immobilizer
- Kanapa pasażera dwumiejscowa
- Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym, nielakierowane
- Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu
- Kluczyki - 2 szt (2 ze zdalnym sterowaniem)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki pełne plastikowe
- Lakier uni
- Lampki dachowe w kabinie pasażerskiej
- Lampy przednie halogenowe
- Listwy boczne plastikowe nielakierowane
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym (nielakierowane)
- Pakiet siedzeń active - 3 miejsca
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i 2 pasażerów
- Przegroda przestrzeni ładunkowej, pełna przeszklona
- Przystosowanie instalacji elektrycznej do montażu haka holowniczego
- Radioodbiornik zdalnie sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB) + 4 głośniki
- Schowek pasażera, zamknięty, podświetlany
- Schowek w centralnej części deski rozdzielczej, otwarty
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej
- Schowki w drzwiach przednich
- System odcięcia paliwa w przypadku uderzenia
- System Smart Cargo
- System Start&Stop
- System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
- Szyba przednia akustyczna (pochłaniająca hałas)
- Szyby elektrycznie regulowane z funkcją automatycznego domykania w przedniej części
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty w podłodze do mocowania ładunku - 8 uchwytów
- VSC - Układ kontroli stabilności
- Wskaźnik wyboru optymalnego biegu (GSI)
- Wycieraczka szyby przedniej
- Wykończenie deski rozdzielczej dwukolorowe (grafitowe/szare)
- Wykończenie podłogi w przestrzeni pasażerskiej, plastikowe
- Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej płytą ze sklejki 9mm, antypoślizgowe
- Wyświetlacz między zegarami centralny
- Wyświetlacz między zegarami, biały, monochromatyczny
- Zamek centralny
- Zderzaki przedni i tylny czarny nielakierowany

Inne


- Zabudowa izotermiczna

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	VanContact 100	215/65 R16C	6,5
PL	Continental	VanContact 100	215/65 R16C	5,3
TP	Continental	VanContact 100	215/65 R16C	5,7
TL	Continental	VanContact 100	215/65 R16C	5,8

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Słupek przedni lewy	Odpryski lakieru
Zderzak tylny	Zarysowanie
Ściana boczna tylna prawa	Odpryski lakieru
Ściana boczna lewa	Zarysowanie
Próg prawy	Wgniecenie
Listwa drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Słupek przedni prawy	Zarysowanie
Kołpak przedni prawy	Zarysowanie
Próg lewy	Wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Brak uszkodzeń	

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Widoczne ślady po oklejeniu reklamowym

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Po pierwszym uruchomieniu świeciły się kontrolki AdBlue i serwisu (klucz) oraz migała na czerwono kontrolka oleju silnikowego. po ponownym uruchomieniu kontrolka oleju i serwisu zgasły

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	102
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNDEvMjY.d546701dd591f45eda84cb48adc7e1f1

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe


















WE 8M150





















MGR
Serwis
518 955 006











































LIST
MENU
OK
A/C
12V


11 02
Piątek
6 Listopad 2026
LIST
MENU
OK

















TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e2*2007/46*0538
YARVFEHTMGZ240214
3100 KG
5000 KG
1 – 1500 KG
2 – 1800 KG
BOURGETLAAN 60
1140 BRUSSELS (BELGIUM)
TOYOTA
0,5T


YARVFEHTMGZ240214










Zdjęcia uszkodzeń





























































TOYOTA




























Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

