Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01077/26**
Data:	16 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Peugeot
Model	Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24
Numer rejestracyjny	DX08517
Rok produkcji	2023
Numer VIN	VF3YDCPFCPG063124

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	16.11.2026
Raport na dzień	16.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01077/26

Dane pojazdu - kod EC 0157727

Numer rejestracyjny / numer VIN	DX08517 / VF3YDCPFCPG063124
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	05.07.2024 / 28
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	125751 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	95200 / 30551
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Peugeot
Model	Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24
Typ	Boxer 435 BlueHDi L4H3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.10.2022 - 31.03.2024
Pojemność silnika (ccm)	2179
Moc kW / KM	121 / 165
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 200 / 1 300
Rozstaw osi 1 / 2	4 035

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS ze wspomaganiem hamowania awaryjnego
- Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
- Antena dachowa DAB
- Czujniki cofania
- Drzwi boczne prawe przesuwne, pełne (bez szyby)
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki, pełne
- ESP (system stabilizacji toru jazdy)
- Felgi stalowe 16"
- Fotel kierowcy komfort(regulacja odc.lędź.,wzdłużna, wys.,pochylenia) +podłokietnik+szuflada pod fot.
- Gwarancja standardowa 2 lata bez limitu kilometrów
- Hamulce przednie - tarcze wentylowane
- Hamulce tylne - tarczowe
- Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer

- Kierownica z tworzywa sztucznego
- Kolumna kierownicy manualnie regulowana na głębokość
- Kontrolka niezapiętego pasa dla kierowcy
- Lampka podwójna w konsoli sufitowej w pierwszym rzędzie foteli
- Lusterka boczne regulowane i podgrzewane elektrycznie
- Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna czołowa kierowcy
- Radio FM USB Bluetooth z tunerem cyfrowym, 4 głosniki, sterowanie radiem z kierownicy
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej
- Szyby boczne sterowane elektrycznie, sekwencyjne po stronie kierowcy
- Tapicerka tkaninowa Darko Noir
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wskaźnik zmiany biegów GSI
- Zagłówki przednich foteli z regulacją wysokości położenia
- Zamek centralny z pilotem i blokowaniem drzwi podczas ruszania
- Zawieszenie tylne standardowe, resor jednopiórowy
- Zestaw naprawczy
- Klimatyzacja manualna z chłodzonym schowkiem w desce rozdzielczej
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki w przedziale ładunkowym (dwie)
- Ławka pasażera 2-osobowa z podłokietnikiem
- Pasy bezpieczeństwa 3-pkt w pierwszym rzędzie z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia
- Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna blaszana
- Reflektory przednie, halogenowe
- Szyby barwione
- Światła obrysowe
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubki
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki przednich foteli, pełne
- Zawieszenie przednie Pseudo MacPherson
- Zderzaki przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne, klamki w kolorze czarnym

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwarcia 270 stopni (V)
- Fotel kierowcy amortyzowany (V)
- Pakiet Style
  - □ Kołpaki pełne
  - □ Reflektory przednie przeciwmgielne
  - □ Światła do jazdy dziennej LED + światła przeciwmgielne + kołpaki
- Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwupiórowy (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Nexen	Radian CT8	215/75 R16C	4,8
PL	Nexen	Radian CT8	215/75 R16C	4,0
TP	Nexen	Radian CT8	215/75 R16C	5,8
TL	Nexen	Radian CT8	215/75 R16C	6,1

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Krata wlotu powietrza	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Zarysowanie
Kierunkowskaz lusterka lewy	Zarysowanie
Lusterko lewe	Zarysowanie
Słupek przedni lewy	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Ściana boczna tylna lewa	Zarysowanie
Listwa ściany bocznej tylnej lewej	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Kołpak tylny lewy	Zarysowanie
Narożnik tylny lewy	Odpryski lakieru
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Odpryski lakieru
Drzwi tylne lewe	Odpryski lakieru
Słupek tylny prawy	Zarysowanie
Ściana boczna tylna prawa	Zarysowanie
Drzwi przesuwne prawe	Odpryski lakieru
Słupek środkowy prawy	Odpryski lakieru
Słupek środkowy prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Kierunkowskaz lusterka prawy	Pęknięcie
Lusterko prawe	Pęknięcie
Próg prawy	Zarysowanie
Kołpak przedni prawy	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika przedniego prawego	Zarysowanie
Kołpak tylny prawy	Zarysowanie
Kołpak przedni lewy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Fotel środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Koło kierownicy	Nadmierne zużycie
Deska rozdzielcza	Zarysowanie
Deska rozdzielcza	Zabrudzenie
Komora ładunkowa	Zabrudzenie
Komora ładunkowa	Nadmierne zużycie
Komora ładunkowa	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Wnętrze pojazdu mocno zabrudzone. widoczne ślady po starej okleinie reklamowej. wymagane polerowanie. komora ładunkowa w słabym stanie . mocno zabrudzona i wyeksploatowana, liczne zarysowania, ślady zaprawy, kleju i pianki montażowej. uszkodzone wygłuszenie silnika.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:
Na wyświetlaczu komunikaty: skontrolować silnik oraz wymienić olej silnikowy. aktywna kontrolka check engine oraz kontrolka oleju. brak pełnowymiarowego koła zapasowego.

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	193
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNzcvMjY.02c3544257ca00312a66be41435769a1

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe


























DX 08517






































9:46
125715


Poz.oleju
9:46


Zmienić olej
9:46


silnikowy
9:46


Skontrolować
9:46


silnik
9:46


Zmienić olej
9:46




































VF3YDCPFCPG063124



AUTOMOBILES PEUGEOT
e3*2007/46*0045
VF3YDCPFCPG063124
3500 KG
6500 KG
2100 KG
2400 KG
0,51
200653685











Zdjęcia uszkodzeń





















































































































SOLER
Vehicle Claims







































































Dokumenty pojazdu











Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

