Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01076/26**
Data:	13 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Citroen
Model	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24
Numer rejestracyjny	WE6U991
Rok produkcji	2022
Numer VIN	VF7YDCPFCNG005365

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	14.11.2026
Raport na dzień	14.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01076/26

Dane pojazdu - kod EC 0141123

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE6U991 / VF7YDCPFCNG005365
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	05.09.2022 / 50
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	176641 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	165800 / 10841
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Citroen
Model	Jumper 35 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24
Typ	Jumper 35+ BlueHDi L3H2 Club
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.07.2019 - 31.10.2022
Pojemność silnika (ccm)	2179
Moc kW / KM	121 / 165
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 125 / 1 375
Rozstaw osi 1 / 2	4 035

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Antena dachowa DAB
- Czujniki parkowania - tył
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, nieoszklone
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 215/75
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i pochylenia oparcia i wysokości
- Gniazdo USB
- AFU (system wspomagania hamowania awaryjnego)
- Chlapacze przednie i tylne
- Drzwi boczne prawe przesuwne pełne
- ESP
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Gniazdo 12V z tyłu
- Hill Assist (system wspomagania ruszania na wzniesieniu)

- Immobilizer
- Kolumna kierownicy z regulacją głębokości
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Przegroda stała blaszana
- Regulator z ogranicznikiem prędkości
- Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny zamknięty
- Szyby barwione
- Tapicerka materiałowa Darko Noir
- Wskaźnik poziomu oleju
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki przednie z regulacją wysokości
- Zawieszenie przednie Mac Pherson
- Zderzaki, lusterka boczne, klamki i listwy boczne w kolorze czarnym
- Klimatyzacja manualna + klimatyzowany schowek w desce rozdzielczej
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Ławka 2-miejscowa ze stolikiem
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Radio DAB CD MP3+tablet 5 cali+zestaw głośnomówiący
- Schowek formatu A4 na desce rozdzielczej, centralny otwarty
- Szuflada pod siedzeniem kierowcy
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wskaźnik zmiany biegów GSI
- Zagłówki pełne
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie tylne standardowe
- Zestaw palacza (przenośna popielniczka i zapalniczka)

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Fotel kierowcy amortyzowany (V)
- Kierownica i drążek zmiany biegów w skórze (V)
- Klimatyzacja automatyczna (V)
- Półka przednia podsufitowa (V)
- Światła do jazdy dziennej LED (V)
- Zabezpieczenie ścian przestrzeni ładunkowej
- Zawieszenie wzmocnione (V)

Wyposażenie dodatkowe - lista ogólna


- Światła przeciwmgielne

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	200 - 300
15. Drzwi przesuwne prawe	150 - 200
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Continental	VanContact 100	215/75 R16C	6,6
PL	Continental	VanContact 100	215/75 R16C	6,7
TP	Falken	Eurowinter VAN01	215/75 R16C	5,3
TL	Falken	Eurowinter VAN01	215/75 R16C	4,5

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Dach	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Zderzak przedni	Zarysowanie
Słupek przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Ściana boczna środkowa lewa	Zarysowanie, wgniecenie
Listwa boczna lewa	Zarysowanie
Ściana boczna tylna lewa	Zarysowanie
Słupek środkowy lewy	Wgniecenie
Rama dachu - część tylna	Wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Listwa zderzaka tylnego prawa	Zarysowanie
Ściana boczna tylna prawa	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego prawego	Zarysowanie
Listwa ściany bocznej tylnej prawej	Zarysowanie
Słupek środkowy prawy	Zarysowanie
Drzwi przesuwne prawe	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Kołpak przedni prawy	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie, wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Rozerwanie materiału
Koło kierownicy	Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Uszczelka drzwi przednich prawych	Rozerwanie
Osłony drzwi tylnych - str. wewn.	Zarysowanie
Osłony drzwi tylnych - str. wewn.	Pęknięcie
Komora ładunkowa	Nadmierne zużycie
Komora ładunkowa	Zarysowanie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Komora ładunkowa z licznymi zarysowaniami i śladami eksploatacji.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Inne-komentarz
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Wydłużony czas rozruchu silnika - zalecana diagnostyka.

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Check airbag (usterka systemu poduszek powietrznych).

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	194
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNzYvMjY.3bc0b1e302a9c1fd9fec9ea853ea04f3

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe




















WE 6U991
















































Tue 18 Feb
17664 km








WUNDER BAUM



RADIO
MEDIA
TRIP
PHONE
MORE
FULL AUTO
AUTO
OFF
ASR OFF



22:36
92.10
RADIO
MEDIA
TRIP
PHONE
MORE
FULL AUTO


PV:2,05 t.
PTR:6,50 t.
PTC:3,50 t.
Lxl:6,00mx2,05m
S:12,3 m2












VF7YDCPFCNG005365


AUTOMOBILES CITROEN
e3*2007/46*0046
VF7YDCPFCNG005365
3500 KG
6500 KG
1 – 2100 KG
2 – 2400 KG
2 – 10 BOULEVARD DE L'EUROPE
78300 POISSY (FRANCE)
CITROEN
0,51













Zdjęcia uszkodzeń













































































































91







































































































Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



