Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01071/26**
Data:	13 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Fiat
Model	Ducato Maxi HD H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t
Numer rejestracyjny	WE1FE21
Rok produkcji	2024
Numer VIN	ZFA250008RG032328

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	14.11.2026
Raport na dzień	14.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01071/26

Dane pojazdu - kod EC 0166258

Numer rejestracyjny / numer VIN	WE1FE21 / ZFA250008RG032328
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	26.09.2024 / 26
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	105359 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	88400 / 16959
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Fiat
Model	Ducato Maxi HD H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t
Typ	Ducato Maxi HD H3-Power L4H3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, max. wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.11.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm)	2184
Moc kW / KM	103 / 140
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 265 / 1 235
Rozstaw osi 1 / 2	4 035

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Akumulator L5 95 Ah
- Alternator 180 A
- Czujniki cofania
- Felgi stalowe 16 - stal wzmocniona
- Gwarancja standardowa - 2 lata
- Klimatyzacja manualna
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Drzwi tylne nieprzeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni
- Fotel pasażera dwumiejscowy ze składanym stolikiem
- Interfejs modułu telematycznego (m.in. połączenie SOS i Assistance)
- Lakier uni
- Moduł telematyczny (połączenie SOS i Assistance)

- Obwódki przednich reflektorów w kolorze czarnym
- Osłona przedniego grilla w kolorze nadwozia
- Podłokietnik i regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Radio z wyświetlaczem 5" Bluetooth + DAB
- System auto. hamowania awaryjnego z poprzedz. go ostrzeż. o możliwej kolizji z przodu (aebs)
- System kontroli pasa ruchu
- System monitorowania skupienia kierowcy
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat inteligentny z rekomendacją dozwolonej prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zderzak przedni odpowiednio wyprofilowany oraz osłona przedniego grilla
- Zestaw naprawczy do opon Fix and Go
- Opony N1 Klasy A 215/75 R16C
- Oświetlenie obrysowe
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Przegroda stała z blachy, bez szyby
- Skrzynia biegów manualna 6-biegowa
- System ESC + Asystent bocznego wiatru + TSA + BAS + Hill Holder
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Tapicerka Crepe Black + pełne zagłówki
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubek
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów
- Zderzak przedni w kolorze czarnym

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Drzwi tylne otwierane pod kątem 270 stopni
- Koło zapasowe, pełnowymiarowe z koszem
- Półka pod sufitem
- Zawieszenie tylne z podwójnymi resorami - wzmocnione

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią Nie


Pojazd oklejony reklamą Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	4,0
PL	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	5,4
TP	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	7,6
TL	Nexen	Radian ctx	215/75 R16C	7,4

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe - brak

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Reflektor przedni prawy	Nieprawidłowy montaż
Reflektor przedni prawy	Zarysowanie
Reflektor przedni lewy	Zaparowany
Zderzak przedni	Zarysowanie
Błotnik przedni prawy	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie
Lusterko prawe	Zarysowanie
Lusterko lewe	Pęknięcie
Lusterko lewe	Ubytek w karoserii/dziura
Lusterko lewe	Zarysowanie
Kierunkowskaz lusterka lewy	Pęknięcie
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie, wgniecenie
Próg lewy	Zarysowanie
Ściana boczna środkowa lewa	Wgniecenie
Listwa ściany bocznej tylnej lewej	Zarysowanie
Ściana boczna tylna lewa	Zarysowanie, wgniecenie
Listwa łukowa błotnika tylnego lewego	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Lampa tylna lewa	Zarysowanie
Narożnik tylny prawy	Odpryski lakieru
Narożnik tylny prawy	Wgniecenie
Rama dachu prawa	Wgniecenie
Ściana boczna tylna prawa	Zarysowanie
Ściana boczna tylna prawa	Odpryski lakieru
Listwa boczna prawa	Zarysowanie
Drzwi przesuwne prawe	Zarysowanie
Słupek środkowy prawy	Odpryski lakieru
Próg prawy	Zarysowanie
Rygiel zamka drzwi tylnych lewych	Wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie, wgniecenie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Komora ładunkowa	Nadmierne zużycie
Komora ładunkowa	Zarysowanie
Ściana grodziowa	Inne
Drzwi tylne - strona wewnętrzna	Zabrudzenie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:

Pojazd mocno wyeksploatowany. stan ogólny poniżej przeciętnego wewnątrz i na zewnątrz. widoczne ślady po oklejeniu - wymagane polerowanie. komora ładunkowa w złym stanie technicznym . nadmierne zużycie, zarysowania i pęknięcia. ściana grodziowa wgnieciona. brak naklejki tabliczki znamionowej

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Głośna praca
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:
Słyszalny pisk z osprzętu silnika (układ napędu osprzętu)

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	206
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNzEvMjY.18bf96b528847eb24998e5d384f12140

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe




























FIAT
WE 1FE21










































FIAT
105359 km





FIAT




DAB
Radio Kierowców




RADIO
MEDIA
DAB
Radio Kierowców
Informacje
Teraz gramy: 30 SECONDS TO MARS Closer To The Edge


Sprawdź całe otoczenie pojazdu
RADIO
MEDIA
VOL


Info pojazdu
Temperat. oleju
H
C
km/h
RPM
x1000


Info pojazdu
Trwałość oleju
17500 km
km/h
RPM
x1000


Info pojazdu
Ładowanie baterii
18 V
10 V
km/h
RPM
x1000



Info pojazdu
AdBlue
100%
0%
km/h
RPM
x1000


Info pojazdu
Serwis
0 km
km/h
RPM
x1000
















AIRBAG


ZFA250008RG032328




ZFA250008RG032328










Zdjęcia uszkodzeń











































































































































































PV:2,19 t.
PTR:6,50 t.
PTC:3,50 t.
Lxl:6,37mx2,05m
S:13,1 m2










FIAT


















Dokumenty pojazdu







Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny

