Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01074/26**
Data:	13 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Toyota
Model	Corolla TS Kombi 18-22
Numer rejestracyjny	PY6562T
Rok produkcji	2021
Numer VIN	SB1Z93BE80E277221

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	14.11.2026
Raport na dzień	14.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01074/26

Dane pojazdu - kod EC 0145220

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY6562T / SB1Z93BE80E277221
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	04.04.2022 / 55
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	119229 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	76900 / 42329
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Toyota
Model	Corolla TS Kombi 18-22
Typ	Corolla 1.8 Hybrid GPF Comfort
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.08.2020 - 30.09.2022
Pojemność silnika (ccm)	1798
Moc kW / KM	72 / 98
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 1

Wyposażenie standardowe pojazdu

- 6 głośników
- Antena dachowa Shark-Fin
- Automatyczne światła drogowe
- Czujnik zmierzchu
- Dywaniki welurowe
- Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie z profilowanym podparciem bocznym
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- ABS
- Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)
- BA - system wspomagania hamowania
- Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektryczny hamulec postojowy (EPB)
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 205/55
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył
- Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
- Gniazdo 12V w bagażniku
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdu

- Immobilizer
- Interfejs Android Auto i Apple CarPlay
- Kamera cofania
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kieszeń w oparciu fotela pasażera
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Miękkie materiały wykończeniowe
- Nakrętki antykradzieżowe do kół, chromowane
- Nawiew wentylacji na tylną kanapę
- Obrotomierz
- Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)
- Ogranicznik prędkości - automatyczny
- Oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych
- Podłokietnik przedni, regulowany
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka ciemna
- Poduszka powietrzna kolan kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Podwójna podłoga bagażnika
- Prędkościomierz analogowy
- Relingi dachowe
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Spojler tylny
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
- System avas (Acoustic Vehicle Alerting System)
- System Bluetooth
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System multimedialny Toyota Touch 2 z ekranem dotykowym 8 cali
- System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
- System oświetlenia wnętrza
- System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
- System składania tylnych siedzeń Toyota Easy Flat
- System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Światła główne LED (Basic)
- Światła przeciwmgielne LED
- Światła tylne typu LED
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat aktywny
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD)
- Uruchamianie pojazdu przyciskiem Start/Stop
- Usługi łączności Toyota Connected Car
- VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
- Wstawki chromowane we wnętrzu auta
- Wykończenie elementów wnętrza w kolorze ciemnym
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami 4,2 cala
- Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie


- Lakier metalik

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Nie dotyczy
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Bridgestone	Ecopia EP150	205/55 R16	5,1
PL	Bridgestone	Ecopia EP150	205/55 R16	4,6
TP	Bridgestone	Ecopia EP150	205/55 R16	4,3
TL	Bridgestone	Ecopia EP150	205/55 R16	4,1

Koło zapasowe / zestaw

Koło dojazdowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Zderzak przedni	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Próg lewy	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Błotnik przedni prawy	Zarysowanie
Próg prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Fotel przedni lewy	Nadmierne zużycie
Kanapa tylna	Zabrudzenie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Nie badano

Komentarz do pracy podzespołów:
Przy maksymalnym skręcie kół słyszalne stuki.

Kontrolki / komunikaty
Brak

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Skan	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Tak		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Szczególne okoliczności oględzin:
Pojazd mokry w chwili oględzin. utrudniona ocena stanu powłoki lakierniczej.

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	102
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Nie

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNzQvMjY.8e0a6fc8b120f058b08d301c096e686d


Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe


























PY 6562T








100% TOYOTY
W TOYOCIE
Data wymiany oleju 09.06.26
Przebieg 118 742
Olej silnikowy 5W30 ECO
Olej przekładniowy
DOT
Następny przegląd 09.06.27
lub przebieg 133 742
Wymiany dokonał
ORYGINALNE OLEJE TOYOTA
DBAJĄ O TWOJĄ TOYOTĘ










































Home
12:01
Najnowszy
5.4 L/100km
Zasięg
391 km
Lista stacji FM
ESKA2
Brak podłączonych telefonów.
Zarejestruj telefon


OFF














10


10


10



10


10






















SB1Z93BE80E277221


TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e6*2007/46*0318
SB1Z93BE80E277221
1- 970 kg
2- 1050kg
MODEL ZWE211L-DWXNBW 693
BOURGETLAAN 60, 1140 BRUSSELS, BELGIUM











Zdjęcia uszkodzeń



























SOLER
Vehicle Claims


HYBRID


SOLER
Vehicle Claims


COROLLA
CAROLINA TOYOTA WOLA Hybrydow























Dokumenty pojazdu












Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny



RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PERMISO DE CIRCULACIÓN TEMPORAL / POTVRZENÍ O DOČASNÉ REGISTRACI / MIDLERTIDIGT REGISTRERINGSBEVIS / VORLÄUFIGE ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG / AJUTINĖ REGISTRAVIMTUNINISTUS / ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ / CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE / CERTIFICATO DI IMMATRICOLAZIONE TEMPORANEA / PAGAIDU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA / LAIKINASIS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS / DEIGLENES FORGALMI ENGEDÉLY / ČERTIFIKAT TAR-REĠISTRAZZJONI / TIJDELIJK KENTEKENBEWIJS / CERTIFICADO DE MATRÍCULA TEMPORÁRIA / OSVEDČENIE O DOČASNEJ REGISTRÁCII / PROMETNO DOVOLJENJE ZA ZAČASNO REGISTRIRANO VOZILO / VÄLIAIKAINEN REKISTERÖINTITODISTUS / TILLFÄLLIGT REGISTRERINGSBEVIS

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
61-655 POZNAŃ
GRONOWA 22A
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO: Art. 74 ust. 2 pkt 1

A: PY 6562T

D.1 TOYOTA
D.2 ZE1HE(EU,M)
ZWE211(W) ZWE211L-DWXNBW(1E)
D.3 COROLLA


RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE: SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ: ---
NAJWIĘKSZY DOP. NACISK OSI: 10,29

E: SB1Z93BE8ØE277221

B: 2022-04-04 | I: 2026-11-02 | H: 2026-12-02

SERIA PC/AAL 6597034



C.1.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POZNANIU
C.1.2. 38366599000275
C.1.3. 60-105 POZNAŃ
KOPANINA 30A
C.2.1. VEHIS FINANSE SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POZNANIU
C.2.2. 38366599000275
C.2.3. 60-105 POZNAŃ
KOPANINA 30A

C

F.1	1835	F.2	1835	F.3	2585
G	1387	O.1	750	O.2	450
P.1	1798,00	P.2	72,00	P.3	P/EE/---
S.1	5	S.2	---	L	2

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

m. p.

(PODPIS)

ADNOTACJE
---(P2)72,00/53,00---