Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Bartosz Wnuk / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01070/26**
Data:	13 listopada 2026
Miejsce oględzin:	05-600 Grójec, Słomczyn, ul. Metalowa 10

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Numer rejestracyjny	WF469CM
Rok produkcji	2023
Numer VIN	WBAJU810809R58947

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	14.11.2026
Raport na dzień	14.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01070/26

Dane pojazdu - kod EC 0145570

Numer rejestracyjny / numer VIN	WF469CM / WBAJU810809R58947
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	21.06.2023 / 41
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	173983 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	72950 / 101033
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	BMW
Model	X5 [G05] 18-23
Typ	X5 xDrive30d mHEV sport-aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Okres dostępności	01.08.2020 - 30.04.2023
Pojemność silnika (ccm)	2993
Moc kW / KM	210 / 286
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

Wyposażenie standardowe pojazdu

- ABS
- Active Guard Plus, ostrzeganie przed kolizją oraz o opuszczeniu pasa ruchu, Speed Limt Info
- Asystent parkowania
- Asystent uwagi
- Atrapa chłodnicy z chromowanym obramowaniem na wysoki połysk
- Atrapa chłodnicy z poprzeczkami w perłowym chromie
- Bagażnik z podwójną podłogą i elementami funkcjonalnymi
- BMW id
- BMW Live Cockpit Professional z nawigacją, wyś. wskaźników 12.3", ekran dot. 12.3", RDS,2xUSB, BT, LTE
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł mijania
- Czujniki parkowania (PDC) - przód i tył

- Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18", V Spoke 618, z ogumieniem 255/55
- Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Auto Start/Stop
- Funkcja Follow-Me-Home
- Gniazda 2x USB oraz 3x 12V
- Gwarancja na baterie wysokiego napięcia - 6 lat z limitem 100.000 km
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- Hamulec parkingowy z automatyczną elektromechaniczną funkcją Hold
- In-Car Experiences
- Integracja ze smartphonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Intelligent Emergency Calling (Połączenie Alarmowe)
- Kamera cofania
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie
- Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, podwójne, chromowane
- Lakier uni
- Listwy ozdobne aluminium z efektem siatki, ciemne
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie powitalne
- Podłokietnik przedni i tylni
- Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa
- Polska wersja językowa
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybami ECO PRO, Comfort, Sport
- Przycisk Start/Stop
- Real Time Traffic Information
- Reflektory LED z przodu i tyłu
- Relingi dachowe, satynowe aluminium
- Remote 3D View
- Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- Szyby atermiczne
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem
- Tele Services
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC+DTC
- Układ kontroli zjazdu ze stoku
- Usługi zdalne
- Zamek centralny z pilotem radiowym zintegrowanym w kluczyku
- Zestaw głośników stereo z 6 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 100W
- Zestaw naprawczy do opon

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Aktywny układ kierowniczy, zintegrowany ze skrętną osią tylną (V)
- Dach szklany panoramiczny (V)
- Felgi aluminiowe 21", Y Spoke 741 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat (V)
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową (V)
- Hak holowniczy składany elektrycznie (V)
- Hotspot WiFi (V)
- Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa (V)
- Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD (V)
- Lakier metalizowany (V)
- Listwy ozdobne aluminium Tetragon (V) (G)
- Obramowania M Shadow Line o rozszerzonym zakresie (V)
- Ogrzewanie postojowe (V)
- Pakiet akcesoriów bagażnika (V)
- Pakiet M Sport (V)
  - □ Adaptacyjne zawieszenie M
  - □ Deska rozdzielcza wykończona skórą syntetyczną Sensatec
  - □ Emblematy BMW M 50 Years
  - □ Felgi aluminiowe 20", Star-Spoke 740 M Bicolour, z ogumieniem mieszanym Runflat
  - □ Kierownica sportowa skórzana typu M
  - □ Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk
  - □ Pakiet aerodynamiczny M
  - □ Podsufitka M Anthracite
  - □ Relingi dachowe M Shadow Line
  - □ Układ hamulcowy sportowy M
- Pakiet ogrzewania Comfort, przód (V)
  - □ Fotele przednie ogrzewane
  - □ Kierownica ogrzewana
  - □ Podłokietniki przednie ogrzewane
- Rezygnacja z emblematu modelu (V) (G)
- Siatka oddzialająca przestrzeń bagażową (V)
- System Active Protection (V)
- System Travel & Comfort (V)
- Systemy asystujące kierowcy Professional (V)
  - □ Aktywna ochrona przed kolizją boczną
  - □ Asystent kierowania i pasa ruchu
  - □ Asystent unikania kolizji
  - □ Asystent zatrzymania awaryjnego
  - □ Asystent zmiany pasa ruchu
  - □ System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z przodu
  - □ Systemy asystujące kierowcę, pakiet
  - □ Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go
- Szyby o zwiększonej izolacji akustycznej (V)
- Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne (V)
- Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym (V)
- Wyświetlacz Head-Up (V)


- Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W (V)

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu osobowego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach	Do 150
6. Słupek środkowy lewy	Do 150
7. Próg lewy	Do 150
8. Drzwi tylne lewe	Do 150
9. Błotnik tylny lewy	Do 150
10. Pokrywa tylna	Do 150
11. Błotnik tylny prawy	Do 150
12. Drzwi tylne prawe	Do 150
13. Słupek środkowy prawy	Do 150
14. Próg prawy	Do 150
15. Drzwi przednie prawe	Do 150
16. Słupek przedni prawy	Do 150
17. Błotnik przedni prawy	Do 150


Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Michelin	Pilot sport 4 SUV zp	275/40 R21	6,4
PL	Michelin	Pilot sport 4 SUV zp	275/40 R21	6,8
TP	Michelin	Pilot sport 4 SUV zp	315/35 R21	7,0
TL	Michelin	Pilot sport 4 SUV zp	315/35 R21	6,9

Koło zapasowe / zestaw

Zestaw naprawczy - brak

Komentarz:

Pełna ocena stanu felg niemożliwa z uwagi na rant ochronny opon.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Zderzak przedni	Zarysowanie
Spoiler zderzaka przedniego	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Błotnik przedni lewy	Odpryski lakieru
Listwa szyby drzwi przednich lewych	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Próg lewy	Zarysowanie
Błotnik tylny lewy	Zarysowanie, wgniecenie
Felga tylna prawa	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie
Pokrywa tylna	Zarysowanie
Listwa łukowa błotnika tylnego prawego	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Zarysowanie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Drzwi przednie prawe	Zarysowanie
Felga przednia prawa	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Stan typowy dla wieku pojazdu

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich prawych	Inne

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Tapicerka drzwi przednich prawych wgnieciona.

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Praca prawidłowa
Silnik elektryczny	Praca prawidłowa
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Kontrolki / komunikaty
Brak

Inne komentarze dotyczące kontrolek:
Hak holowniczy - konieczne sprawdzenie.

Komentarz dodatkowy do stanu technicznego:
Pojazd wyposażony w hak holowniczy. działania haka nie sprawdzono z uwagi na zamontowany dodatkowy spoiler zderzaka tylnego

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG
Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe inne
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Tak
Klucz zapasowy	Tak 1 szt.	Gaśnica	Tak
Instrukcja obsługi	Tak	Trójkąt ostrzegawczy	Tak
Książka serwisowa	Elektroniczna		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób / taxi	Nie	Wypożyczalnia	Nie

Zapisy w rejestrach zewnętrznych:

02.11.2026 - zgłoszenie kradzieży pojazdu

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	153
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNzAvMjY.aad31cde496d99c5e5cb5f46e650f985

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe
























WF 469CM






BMW














12V


AUTO




































Całość 173983 km
Wartości od:
Tankowanie
584.4 km
93.9 km/h
Sprawdź
hak holowniczy.
COMFORT
P
+3.5 °C
227 km
10:38




Info dotyczące jazdy
Status pojazdu
Ustawienia
Profile kierowcy
Instrukcja obsługi





ECO PRO
AUTO H



23.0
23.0
MODE



Info dotyczące jazdy
Status pojazdu
Ustawienia
Profile kierowcy
Instrukcja obsługi
23.0
23.0





Wymogi serwisowania
Historia serwisowa
Serwis
Badan. techn. pojazdu
od 04/2026
OK
Olej silnikowy
04/2027, w 8000 km
OK
Kontrola pojazdu
04/2027, w 8000 km
OK
Przegląd:
OK
Przegląd:
OK
Przegląd:
OK
Przegląd:
23.0
23.0



Historia serwisowa
OK Przegląd:
Dnia 11.03.2026, przy 169942 km
OK Przegląd:
Dnia 22.04.2025, przy 158054 km
Serwis: BMW 36893
OK Przegląd:
Dnia 12.12.2024, przy 127617 km
Serwis: BMW 36893
OK Przegląd:
Dnia 09.12.2024, przy 126380 km
OK Płyn hamulcowy
Przegląd wykonany


Historia serwisowa
OK Przegląd:
Dnia 12.11.2024, przy 122177 km
Serwis: BMW 36893
OK Przegląd:
Dnia 28.06.2024, przy 94489 km
Serwis: BMW 32059
OK Przegląd:
Dnia 14.02.2024, przy 62888 km
Serwis: BMW 36893
OK Przegląd:
OK Płyn hamulcowy
Przegląd wykonany


Historia serwisowa
Serwis: BMW 32059
OK Przegląd:
Dnia 14.02.2024, przy 62888 km
Serwis: BMW 36893
OK Przegląd:
Dnia 18.10.2023, przy 30264 km
Serwis: BMW 36893
OK Przegląd:
Dnia 21.04.2023, przy 10 km
Serwis: BMW 28962
OK Przegląd przedsprzedażny
Przegląd wykonany











AUTO
MAX A/C


LO
LO
AUTO





























Made by
BMW
X5 xDrive30d
C1M
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1918
WBAJU810809R58947
2940 kg
6440 kg
1- 1375 kg
2- 1665 kg
BMW AG DE-80788 München


WBAJU810809R58947










Zdjęcia uszkodzeń



























































































PL
autosearch.pl










WF 469CM
autosearch.pl







SOLERA



































Dokumenty pojazdu





Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



