Nr zlecenia: 151/10/11/2026/Siemens Finance Pion Windykacji z dnia: 2026/11/10

Zleceniodawca:
SIEMENS FINANCE Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa

Rzeczoznawca:
Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a W a r t o ś c i

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**S B 1 Z 5 3 B E 4 0 E 1 1 2 5 8 4**
Marka:	**TOYOTA**	Nr rejestracyjny:	**WF4162X**
Model pojazdu:	**Corolla 2.0 Hybrid MR`19 E6**	Nr Info-Ekspert:	**037-03171**
Wersja:	**Executive e-CVT**	Rok produkcji:	**2022**

Wskazanie drogomierza	176092 km
Data pierwszej rejestracji	2023/01/26
Data ważności badania technicznego	2028/01/26
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	1910 kg
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1987 ccm / 112kW (152KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	135kW (184KM) / 80kW (109KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	49	Reflektory przednie LED
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	50	Reling dachowy
3	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	51	Roleta do bagażnika
4	Bluetooth	52	Spoiler tylny
5	Czujnik deszczu	53	Spryskiwacze reflektorów
6	Czujnik zmierzchu	54	Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
7	Dyfuzor tylny w kolorze Piano Black	55	Sterowanie systemem audio w kierownicy
8	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	56	Sterowanie telefonem w kierownicy
9	Elementy nadwozia dodatkowo chromowane	57	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich

10 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
11 Fotel pasażera z regulacją wysokości
12 Fotele sportowe
13 Gniazdo 12V
14 Gniazdo 12V w bagażniku
15 Hamulec postojowy elektryczny
16 Immobilizer
17 Kamera cofania
18 Kierownica multifunkcyjna
19 Kierownica podgrzewana
20 Kierownica pokryta skórą
21 Klamki zewnętrzne lakierowane
22 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
23 Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
24 Komputer pokładowy
25 Końcówka układu wydechowego podwójna
26 Kurtyny powietrzne boczne
27 Listwa dolnej linii szyb chromowana
28 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
29 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
30 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
31 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
32 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
33 Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów
34 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
35 Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
36 Ogranicznik prędkości automatyczny ASL
37 Oświetlenie dodatkowe wnętrza LED
38 Podłoga bagażnika dwupoziomowa
39 Podłokietnik przedni
40 Podłokietnik siedzeń tylnych
41 Podsufitka tekstylna w ciemnej tonacji
42 Poduszka powietrzna kierowcy
43 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
44 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
45 Poduszki powietrzne boczne przednie
46 Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem
47 Przycisk uruchamiający silnik
48 Przyciski sterowania na kierownicy
58 System "Follow-me home"
59 System "inteligentny klucz"
60 System Apple Carplay/Android Auto
61 System automatycznego parkowania SIPA
62 System automatycznego powiadamiania ratunkowego eCall
63 System detekcji przeszkód ICS
64 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
65 System kontroli trakcji TRC
66 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
67 System multimedialny Toyota Touch 2
68 System rozpoznawania znaków drogowych RSA
69 System stabilizacji toru jazdy VSC
70 System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
71 System wspomagania nagłego hamowania
72 System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
73 System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
74 Szyba przednia w dolnej części podgrzewana
75 Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
76 Szyby przednie regulowane elektrycznie
77 Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
78 Szyby tylne przyciemniane
79 Szyby tylne regulowane elektrycznie
80 Szyny do mocowania ładunku
81 Światła do jazdy dziennej LED
82 Światła drogowe automatyczne AHB
83 Światła p/mgielne przednie LED
84 Światła tylne LED
85 Tapicerka łączona alcantara/tkanina
86 Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/45
87 Tempomat adaptacyjny
88 Wspomaganie układu kierowniczego
89 Wycieraczki szyby przedniej podgrzewane
90 Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
91 Wyświetlacz TFT 7" między zegarami
92 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
93 Zamek centralny zdalnie sterowany
94 Zestaw naprawczy opon
95 Złącze "AUX"
96 Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Czujnik martwego punktu BSM i ruchu poprzecznego RCTA
- Czujnik martwego pola lusterek
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu

2 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Fotele przednie podgrzewane z podparciem lędźwiowym kierowcy
- Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

4 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
- Siedzenia tylne dzielone
- Siedzenia tylne składane

5 Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Koło zapasowe dojazdowe
2	Pakiet VIP (dopłata)
	Tarcze kół aluminiowe 18"
	Siedzenia tylne podgrzewane
	Tapicerka łączona ze skóry naturalnej i ekologicznej
	System adaptacyjnych świateł drogowych AHS
	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo
	Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FALKEN 225/40	R18	92W	XL ZIEX ZE 914B TL MFS	4,0
Przednie prawe:	FALKEN 225/40	R18	92W	XL ZIEX ZE 914B TL MFS	4,0
Tylne lewe:	FALKEN 225/40	R18	92W	XL ZIEX ZE 914B TL MFS	4,5
Tylne prawe:	FALKEN 225/40	R18	92W	XL ZIEX ZE 914B TL MFS	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Urealnienie wartości rynkowej	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY


Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.
Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk
Wycena wykonana: Piotr Bałaziński
Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	140	
4	Drzwi przednie	L	160	
5	Drzwi tylne	L	190-260	
6	Błotnik tylny	L	140	
7	Błotnik przedni	P	140	
8	Drzwi przednie	P	140	
9	Drzwi tylne	P	150	
10	Błotnik tylny	P	140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Wgniecenie		
2	Zderzak tylny		Pęknięty, zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może byćwykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowićpodstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikającez dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistymlub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu.Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności.Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)– zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



2.7. Dokumenty dotyczące instalacji

Prosimy stosować tylko oryginalne części zamienne Toyoty podczas przeglądów Bezpieczeństwa i Zdrowia, jak również do ewentualnych napraw Toyoty. Oryginalne części zamienne są wyprodukowane z zachowaniem najwyższego reżimu technologicznego i zaprojektowane specjalnie do naszych samochodów.

Protokół montażu akcesoriów

Ta sekcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.


Nazwa wyposażenia dodatkowego	Alarm
Numer części	
Data zamontowania	21.02.2023
Przebieg samochodu	10 km
Nazwa stacji / kod	011

Nazwa wyposażenia dodatkowego
Numer części
Data zamontowania
Przebieg samochodu
Nazwa stacji / kod


Nazwa wyposażenia dodatkowego
Numer części
Data zamontowania
Przebieg samochodu
Nazwa stacji / kod

Nazwa wyposażenia dodatkowego
Numer części
Data zamontowania

Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu