



MOTOEXPERT

RZECZOSNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-1252/26

z dnia 27.07.2026r

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20/23/26
Lista Ministra Infrastruktury RS 001044

Zleceniodawca: AGRI L&M
Adres: Fortem 4 kod: 8690 Alveringem, Belgia
Zlecenie: e-mail z dnia: 14.07.2026r.
Przedmiot opinii: Przecinarka taśmowa FMB JUPITER C1000
Cel wyceny: Celem wyceny jest oszacowanie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny dla potrzeb sprzedaży wymuszonej.

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się ze stanem maszyny.
- Oględziny maszyny dokonane w dniu 16.07.2026r. na terenie hali w miejscowości Żerzyce, 17-330 Żerzyce.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość maszyny określono na podstawie informacji branżowych uzyskanych od firmy specjalizującej się w handlu używanymi maszynami podobnymi.
- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej, dokumentacji technicznej oraz witryny internetowej producenta.

Dane identyfikacyjne maszyny:

Rodzaj maszyny
Marka, model
Rok produkcji
Numer seryjny
Godziny pracy
Producent

Przecinarka taśmowa
FMB JUPITER C1000
2005
G00065
nie ustalono
F.M.B. Fabbrica Macchine Bergamo
Via Lodi, 7, 24044 Dalmine BG,
Włochy

Dane techniczne maszyny:

Skok podajnika
Tolerancja pozycjonowania podajnika
Opad
Stół rolkowy
Napięcie sterowania
Stopień ochrony

1 005 mm
± 0,2 mm
ok. 300 mm.
Rolka 600 mm
24V DC
IP 55

Charakterystyka pracy:

Automatyczna
Półautomatyczna

do cięcia pod kątem od 0° do 45°
do cięcia pod kątem od 0° do 60°

Zastosowanie:

Przecinarka taśmowa FMB Jupiter C1000 jest urządzeniem przeznaczonym do mechanicznego cięcia materiałów metalowych (prętów, profili, rur, kształtowników) za pomocą piły taśmowej. Maszyna umożliwia cięcie w trybie automatycznym pod kątem od 0° do 45° oraz w trybie półautomatycznym pod kątem od 0° do 60°, co pozwala na wykonywanie cięć prostych i skośnych w zależności od wymagań technologicznych. Podajnik materiału oraz stół rolkowy służą do transportu i pozycjonowania obrabianego materiału w trakcie procesu cięcia.

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oceny przedstawiono przecinarkę taśmową FMB Jupiter C1000 o w/w danych identyfikacyjnych, składowaną na terenie hali i wyłączoną z eksploatacji. Według oświadczenia osoby udostępniającej maszyną do momentu demontażu była sprawna i wykorzystywana w pracy. Podczas oględzin maszynę podłączono do zasilania i dokonano próby ruchowej bez obciążenia (bez cięcia) - piła uruchomiła się. Maszyna zakurzona i zabrudzona, co jest typowe dla tego rodzaju urządzeń. Wizualny stan techniczny maszyny określono jako dostateczny. Obudowy urządzenia w kolorze szaro-żółtym. Przed wdrożeniem maszyny do cyklu produkcyjnego zaleca się przeprowadzenie serwisu urządzenia.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie, gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca. Klient oświadcza, że zapoznał

się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

Załączniki:

- dokumentacja fotograficzna.

RZECZOZNAWCA











