



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-221

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OPINIA

Nr DAW-773/26

z dnia 29.05.2026r.

Rzeczoznawca: mgr inż. Andrzej Walewski Certyfikat CCRS Nr 411/20/23/26
Zleceniodawca: ING Leasing Sp. z o.o.
Adres: ul. Puławska 2 kod: 02-566 Warszawa
Zlecenie: e-mail z dnia: 04.05.2026r.
Przedmiot wyceny: Elementy linii do obróbki drewna MEBOR HTZ 1200 PLUS
Cel wyceny: Celem opinii jest określenie indywidualnej wartości przedmiotu wyceny.

Niniejszą opinię opracowano w oparciu o:

- Szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem wyceny.
- Szczegółowe oględziny urządzenia dokonane w dniu 05.05.2025r. i 27.05.2026 na terenie parkingu FAMAT Aukcje sp. z o. o. w, 05-600 Słomczyn, ul. Metalowa 10.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – Wydawnictwo BOMIS Press (Poznań) autorstwa dr Tadeusza Klimka.
- Podstawy wyceny wartości środków Technicznych – standard MOTOEXPERT.
- Doświadczenie własne rzeczoznawcy.
- Wartość nowego urządzenia określono na podstawie konsultacji z przedstawicielem producenta i faktury zakupowej nr c.
- Dane techniczne ustalono na podstawie zlokalizowanych podczas oględzin tabliczek (wklejek) oraz dostępnych fotografii w internecie.
- Rok produkcji maszyny głównej ustalono na 2024r..

UWAGA – według faktury zakupowej nr PR24-1214 z dnia 8.08.2024 roku zestaw elementów linii do cięcia drewna MEBOR winien składać się z:

1. Horizontal band SAW HTZ 1200 plus nr seryjny 2068;
wg. informacji i fotografii w internecie – piła HTZ 1200 z numerem ident. 2068;
2. LOG DECK Plus, with high speed loading arms PLD
wg. informacji i fotografii w internecie – podajnik kłód z ramionami
3. Subframes for elevation +400 mm

DANE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE – głównego elementu zestawu maszyn (poz.1):

Rodzaj	piła do obróbki drewna
Marka	MEBOR
Model	HTZ 1200 PLUS
Rok produkcji	2024
Numer seryjny	2068
Max średnica kłody	1200 mm

Zasilanie
Moc silnika dolna głowica
Producent

400 / 230V, 50Hz
60kW
MEBOR d.o.o.
Slovenija

W czasie oględzin stwierdzono:

Do oględzin i wyceny przedstawiono stacjonarną pilę do cięcia drewna MEBOR HTZ 1200 PLUS (poz.1) o w/w danych identyfikacyjnych wraz z osprzętem.

Na elementach osprzętu brak jakichkolwiek cech identyfikacyjnych i oznaczeń.

W związku z powyższym inwentaryzacji elementów wyposażenia dokonano na podstawie porównania ze zdjęciami dostępnymi w internecie w tym na stronie producenta (katalog produktów).

Zdjęcia przykładowych urządzeń oraz przedstawionych do oględzin na placu magazynowym zamieszczono poniżej niniejszej opinii.

Dodatkowo z uwagi na brak współpracy z przedstawicielem producenta brak jednoznacznego wykazania identyfikacji i parametrów technicznych przedmiotów oraz potwierdzenia ich przynależności do przedmiotowego wykazu maszyn (z faktury zakupowej).

UWAGA: brak dokumentacji technicznej producenta, schematu ustawienia poszczególnych urządzeń oraz ich parametrów pracy uniemożliwia wykazanie kompletności i sprawności technicznej!

- brak informacji dotyczącej dostępu do dedykowanego oprogramowania niezbędnego do pracy.
- brak deklarowanej współpracy z przedstawicielem producenta na terenie Polski. (kontakt bezpośredni z producentem jest przekierowywany do krajowego przedstawiciela).

Urządzenie zdemontowane i składowane w warunkach magazynowych na placu otwartym. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu.

Urządzenie według oceny producenta nigdy nie zostało złożone oraz użytkowane.

Widoczne uszkodzenia transportowe i ślady długiego składowania – ogniska korozji.

Na tabliczce znamionowej, stwierdzono oznaczenie CE (maszyna poz.1).

Wszystkie elementy składowe przedstawionego zestawu wymagają weryfikacji serwisowej i sprawdzenie kompletności.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono i podpisano.

RZECZOZNAWCA

Dokumentacja fotograficzna:


UWAGA – według dostępnych fotografii w internecie i na stronach producenta maszyna - Horizontal Band SAW HTZ 1200 plus wraz z – LOG DECK Plus, with high speed loading arms PLD powinno wyglądać następująco:

Zdjęcie poglądowe:



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

Zdjęcie poglądowe:



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

Zdjęcie poglądowe: / podajnik kłód z ramionami;



DOKUMENTACJA POGLĄDOWA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – RZECZYWISTA:























