

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2025/03/17

Zleceniodawca:

PEAC (POLAND) SP. Z O.O.
SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO 14
61-725 POZNAŃ

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży (aktualizacja na dzień 18.03.2025r).

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu na parkingu w miejscowości Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.24.02.2025 r.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAR 5060669
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **U 5 Y H 5 8 1 5 A N L 1 1 3 9 2 9**

Marka: **KIA**

Nr rejestracyjny: **PO7WG25**

Model pojazdu: **Ceed 1.5 MR`22 E6**

Nr Info-Ekspert: **052-01606**

Wersja: **M**

Rok produkcji: **2021**

Wskazanie drogomierza

70021 km

Data pierwszej rejestracji

2021/12/10

Data ważności badania technicznego

2026/12/10

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Dop. masa całkow.

1850 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1482 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu perła

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Radioodtwarzacz MP3
2	Antena radiowa "płetwa rekina"	39	Regulacja podświetlenia zegarów
3	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	40	Schówek na okulary
4	Autoalarm obwodowy	41	Schówek na roletę
5	Czujnik obecności pasażera przód/tył	42	Sortownik pod podłogą bagażnika
6	Czujnik zmięczenia opon	43	Spoiler tylny
7	Czujniki ciśnienia w oponach	44	Sterowanie radiem w kierownicy
8	Czujniki parkowania - tył	45	System Apple Carplay/Android Auto
9	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	46	System automatycznego odprowadzania wody przedniej
10	Głośniki 6 szt.	47	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
11	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	48	System automatycznego ryglowania zamków
12	Immobilizer	49	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy Kia Driver Attention Warning DAW
13	Kamera cofania	50	System stabilizacji toru jazdy ESC
14	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów i pieszych	51	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
15	Kieszenie w oparciach foteli przednich	52	Szyby barwione
16	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	53	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
17	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	54	Światła do jazdy dziennej LED
18	Kluczyk składany	55	Światła mijania projekcyjne
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	56	Światła mijania włączane automatycznie
20	Koło zapasowe dojazdowe	57	Światła p/mgielne przednie
21	Komputer pokładowy	58	Światła tylne LED
22	Konsola centralna	59	Światło dodatkowe STOP LED
23	Kurtyny powietrzne boczne	60	Tapicerka w kolorze czarnym z jasnymi przeszyciami
24	Listwy progowe zewnętrzne w kolorze nadwozia	61	Tarcze kół aluminiowe 16"
25	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	62	Tuner radiowy cyfrowy DAB
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	63	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	64	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne progresywne
28	Lusterko wewnętrzne ściemnianie automatycznie	65	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
29	Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika	66	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
30	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	67	Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
31	Obramowania szyb bocznych chromowane	68	Wyświetlacz komputera pokładowego 4.2" kolorowy
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	69	Zamek centralny zdalnie sterowany
33	Podłokietnik centralny przedni	70	Zderzaki w kolorze nadwozia
34	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	71	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
35	Poduszka powietrzna kierowcy	72	Złącze "USB"
36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	73	Złącze USB do ładowania urządzeń przenośnych

- 1 Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica pokryta skórą
- 2 Siedzenia tylne dzielone 60/40 i składane
Siedzenia tylne składane
Siedzenia tylne dzielone 60/40
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 4 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecenia		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej .		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej. Wgniecenie punktowe.		
6	Słupek środkowy	L	Wgniecenie		
7	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-90µm	
2	Dach		70-90µm	
3	Błotnik przedni	L	70-90µm	
4	Drzwi przednie	L	70-90µm	
5	Drzwi tylne	L	70-90µm	

6	Błotnik tylny	L	70-90µm	
7	Błotnik przedni	P	70-90µm	
8	Drzwi przednie	P	70-90µm	
9	Drzwi tylne	P	70-90µm	
10	Błotnik tylny	P	70-90µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		70-90µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Wgnieciony i zarysowany.		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		

-Wykładziny komory bagażnika-zabrudzone, zarysowania.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Ślady „, starzenia,, gumy. Widoczne mikropęknięcia bieżnika.		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Ślady „, starzenia,, gumy. Widoczne mikropęknięcia bieżnika.		

.-Kołpaki piast kół 4 szt- brak.

JAZDA KONTROLNA

Nie wykonano jazdy próbnej z uwagi na zakres uszkodzeń pojazdu.
Wnętrzu znajduje się zdemontowany (uszkodzony) zawór EGR.Brak płynu chłodniczego.
Rura wydechowa cz. przednia , filtr cząstek, osłona termiczna, chłodnica EGR, osłona podsilnikowa zdemontowana i złożona w przestrzeni pasażerskiej.
Brak przewodu dolnego chłodnicy powietrza.
We wnętrzu widoczna kartka z informacją o nieodpalaniu pojazdu- do dalszej weryfikacji w warunkach warsztatowych.Brak informacji dlaczego zostały zdemontowane w/w elementy, brak możliwości weryfikacji silnika.
Brak możliwości weryfikacji układu hamulcowego, kierowniczego oraz napędowego.Możliwe dalsze uszkodzenia i braki po weryfikacji w warunkach warsztatowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	Jeden kluczyk
3	Dowód rejestracyjny	NIE Okazano scan dowodu
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Podnośnik samochodowy	TAK
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Apteczka	TAK

Pojazd z rynku wtórnego windykcacji. Użytkowany w wypożyczalni pojazdów.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 11/03/2025PC

z dnia: 2025/03/18

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.