



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.02IE

DANE ZLECENIODAWCY

Firma: VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma: PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca: ZBIGNIEW SOSNOWSKI
Nr zlecenia: VHS00119/25
Data zlecenia: 25 luty 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka: **AUDI**
Model: **A3**
Numer rejestracyjny: **SK623YC**
Rok produkcji: **2022**
Numer VIN: **WAUZZZGY7PA019109**

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono (okazano):

Dowód rejestracyjny	TAK	Książka serwisowa	NIE
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	TAK
Klucz główny	TAK	Gaśnica	TAK
Klucz zapasowy	TAK 1SZT.	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Instrukcja obsługi	NIE		

WERYFIKACJA STANU FORMALNEGO POJAZDU ORAZ ZABEZPIECZEŃ

Pochodzenie pojazdu	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
Badanie numeru VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
Badanie prawdziwości danych pojazdu	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW I WSKAZANYCH
Stan drogomierza	ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.
Immobiliser	STWIERDZONO - DZIAŁA
Inne	NIE STWIERDZONO

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część niniejszej Ekspertyzy

Ekspertyza - Opinia techniczna	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK
--------------------------------	-----	-------------------------------------	-----

KOMENTARZ



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPINIA TECHNICZNA

Nr zlecenia
Nr rejestracyjny

VHS00119/25
SK623YC

Opinię techniczną wykonano w systemie Info-Ekspert. Opinia techniczna stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowana samodzielnie.

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Zleceniodawca:
VEHIS FINANSE SP. Z O.O.

Rzeczoznawca:
Zbigniew Sosnowski

OPINIA TECHNICZNA

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] II-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZGY7PA019109
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	SK623YC
Model pojazdu:	A3 Sportback 35 TFSI MR`20 E6d 8Y	Nr Info-Ekspert:	002-03713
Wersja:	S line S tronic	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza		67993 km	
Data pierwszej rejestracji		2022/09/16	
Data ważności badania technicznego		2025/09/16	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe	
Dop. masa całkow.		1870 kg	
Jednostka napędowa		z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)	
Pojemność / Moc silnika		1498 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył	25	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dywaniki welurowe przód/tył	26	Radio MMI plus
3	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	27	Reflektory ksenonowe
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28	Spoiler dachowy S

5	Fotel pasażera z regulacją wysokości	29	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
6	Fotele przednie sportowe	30	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Głośniki 6 szt.	31	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
8	Gniazdo 12V	32	System stabilizacji toru jazdy ESC
9	Immobilizer	33	System Start/Stop
10	Klimatyzacja	34	Szyby regulowane elektrycznie
11	Kurtyny powietrzne boczne	35	Szyby termoizolacyjne
12	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym	36	Światła do jazdy dziennej LED
13	Lusterka wewnętrzne z funkcją przeciwosłepieniową	37	Tapicerka tekstylna "Index"
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	38	Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne z podwójnymi ramionami
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	39	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	40	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
17	Mata na podłogę bagażnika	41	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
18	Ogranicznik prędkości	42	Zagłówki foteli przednich
19	Oparcie siedzeń tylnych składane	43	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
20	Pakiet dla niepalących	44	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Podłokietnik przedni	45	Zestaw naprawczy opon
22	Podsufitka tkaninowa	46	Zestaw narzędzi
23	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Złącze Bluetooth
24	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu
- 3 Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent świateł drogowych
- 2 Kamera cofania
- 3 Lakier perłowy szary Daytona
- 4 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją parkingową ściemniane automatycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 5 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 6 Pakiet Comfort (dopłata)
Fotel kierowcy podgrzewany
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Tempomat
Fotel pasażera podgrzewany
Kluczyk komfortowy
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (4-kierunkową)
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną (w 4 kierunkach)
Alarm antywłamaniowy
- 7 Pakiet Design (dopłata)
Oświetlenie Ambiente
Reflektory w technologii LED
Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
Listwy ozdobne wokół szyb
Tarcze kół aluminiowe 18" 5-ramienne Y-Design, w tonacji szarego grafitu, polerowane
Akcenty w tonacji aluminium we wnętrzu

- 8 Pakiet dodatkowych schowków
- 9 Pakiet Interieur S line (dopłata)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Fotele przednie sportowe
 - Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
 - Tapicerka tekstylna / mono.pur
 - Element ozdobny o wykładzie ciemnego aluminium
 - Nakładki na przednie progi z elementami aluminium, podświetlane
- 10 System Audi side assist z ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ochrony przed kolizją z tyłu
 - System Audi Side assist
 - Asystent zapobiegania kolizji
 - Asystent ostrzegający przy wysiadaniu
- 11 Szyby przyciemniane
- 12 Uchwyty ISOFIX z przodu, top tether i i-Size do zamocowania fotelika dla dziecka na zewnętrznych tylnych siedzeniach
 - Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera
 - Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach z mocowaniem Top Tether
- 13 Zabezpieczenie elektryczne drzwi przed otwarciem (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*UNIROYAL 225/40 R18 92V	7,9
Przednie prawe:	*UNIROYAL 225/40 R18 92V	7,9
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 225/40 R18 92V XL LM 005 TL	3,9
Tylne prawe:	*UNIROYAL 225/40 R18 92V	3,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Tablica rej.- pocięta, Osłona lusterka, Wykładzina bagażnika - zabrudzona



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		Do 150	
2	Dach		Do 150	
3	Błotnik przedni	L	Do 150	
4	Próg	L	Do 150	
5	Słupki przedni	L	Do 150	
6	Drzwi przednie	L	Do 150	

7	Słupek środkowy	L	Do 150	
8	Drzwi tylne	L	Do 150	
9	Błotnik tylny	L	Do 150	
10	Błotnik przedni	P	Do 150	
11	Próg	P	Do 150	
12	Słupek przedni	P	Do 150	
13	Drzwi przednie	P	Do 150	
14	Słupek środkowy	P	Do 150	
15	Drzwi tylne	P	Do 150	
16	Błotnik tylny	P	Do 150	
17	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		Do 150	

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Poszycie zderzaka tylnego		Wgniecenie	Zarysowania	

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Fotel tylny		Poplamiony		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zagięta krawędź zewnętrzna		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	76
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE


















ZDJĘCIA USZKODZEŃ













DOKUMENTY POJAZDU



