



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 2.04E DOSTAWCZE

DANE ZLECENIODAWCY

Firma	VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
	AL. MURCKOWSKA 14C
	40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma	PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzecznik	ZBIGNIEW SOSNOWSKI
Nr zlecenia	VHS00261/25
Data zlecenia	24 kwiecień 2025

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka	OPEL
Model	MONANO
Numer rejestracyjny	PY71863
Rok produkcji	2022
Numer VIN	VXEYDCPFCNG028450

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	TAK	Książka serwisowa	NIE
Polisa OC	NIE	Tablice rejestracyjne	TAK
Karta pojazdu	NIE	Apteczka	NIE
Klucz główny	TAK	Gaśnica	TAK
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Instrukcja obsługi	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z programu Eurotax	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

RAPORT EUROTAX

Nr zlecenia

Nr rejestracyjny

VHS00261/25

PY71863

Raport wykonano w systemie Eurotax firmy Autovista. Raport Eurotax stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



PARTNER
CRLS

OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	18255
Numer sprawy	VHS00261/25
Zlecniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	30.04.2025
Wycena na dzień	24.04.2025
Numer licencji / użytkownik	62279 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY71863 / VXKEYDCPFCNG028450
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.12.2022 / 28
Rok produkcji	2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	24 790 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	29.12.2025
Lakier	UNI
Marka	OPEL
Model	Movano Heavy CDTI Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 21-24
Typ	Movano Heavy CDTI L3H2
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Pojemność silnika (ccm)	2179
Moc kW / KM	121 / 165
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 125 / 1 375
Rozstaw osi 1 / 2	4 035 /

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag kierowcy
- Antena dachowa DAB
- Czujniki parkowania z tyłu
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszkłone
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz podłokietnikiem
- Fotel pasażera podwójny ze składanym oparciem tworzącym stolik
- Immobilizer
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Przegroda kabiny pełna bez okna
- Reflektory przednie halogenowe ze zintegrowanymi światłami do jazdy dziennej
- Siedzenie pasażera dwumiejscowe
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- BAS - wspomaganie hamowania awaryjnego
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem letnim 215/75
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i wysokości
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Lampki do czytania z przodu
- Panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej z laminatu Tefor
- Radio DAB z USB, Bluetooth, czterema głośnikami i sterowaniem w kierownicy
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej
- System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach

- Szyby barwione
- Tapicerka materiałowa Darko
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zagłówki przednich foteli z regulacją położenia
- Zbiornik paliwa 90 litrów
- Zestaw naprawczy do opon
- Szyby boczne sterowane elektrycznie, po stronie kierowcy sterowane sekwencyjnie
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty na kubki
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zamek centralny, zdalnie sterowany z funkcją doryglowania zamków
- Zderzaki, listwy boczne ochronne, lusterka boczne oraz listwy nadkoli w kolorze czarnym

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 270 st. (V)
- Kluczyk dodatkowy z funkcją zdalnego sterowania
- Koło zapasowe pełnowymiarowe z felgą stalową + podnośnik
- Pakiet City
 - Kamera cofania i czujniki parkowania tylne
 - Lusterka boczne składane elektrycznie
 - System Multimedia z Bluetooth, USB, ekran 7", wyświetlacz, obsługa głosowa, integracja ze smartfonem
 - Układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu i monitorowania przestrzeni po bokach
- Pakiet Sight & Light
 - Czujnik deszczu i zmierzchu
 - Światła do jazdy dziennej LED
 - Światła przeciwmgielne
- Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy (V)




PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	-----
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	-----
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	-----
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	-----
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
CONTINENTAL CONTI VAN CONTACT 100	PP	215/75R16C 116/114R	5,8
CONTINENTAL CONTI VAN CONTACT 100	PL	215/75R16C 116/114R	5,8
CONTINENTAL CONTI VAN CONTACT 100	TP	215/75R16C 116/114R	7,9
CONTINENTAL CONTI VAN CONTACT 100	TL	215/75R16C 116/114R	7,9



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

OPIS STANU TECHNICZNEGO

NADWOZIE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	PEKNIĘCIE
ZDERZAK PRZEDNI	ZARYSOWANIE
DRZWI TYLNE PRAWO	WGNIECENIE
SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWO	ZARYSOWANIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

WNĘTRZE

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----
----	----

UWAGI DODATKOWE

Uwagi do opisu nadwozia i wnętrza

Próg PL/PP - przetarcie powłoki lakierniczej, Listwa drzwi przesuwnych - zarysowana, Klamka drzwi przesuwnych P - zarysowana, Listwa ściany bocznej P - zarysowana, Ściana boczna TP- wgniecenie. Opona koła PP/PL - uszkodzona w bocznej części. Przestrzeń ładunkowa - wgniecenia, zarysowania.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

ZWERYFIKOWANO STAN DROGOMIERZA Z ZAPISAMI ELEKTRON.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ URUCHOMIENIA - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ RUCHOWĄ POJAZDU - BRAK UWAG

KOMENTARZ

-

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzecznik dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania jego poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzecznik nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanym i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



PARTNER
CRLS

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego) 91

Zdjęcia pogładowe TAK

Zdjęcia uszkodzeń TAK

Zdjęcia dokumentów pojazdu TAK

Zdjęcia dowodu rejestracyjnego TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE

















ZDJĘCIA USZKODZEŃ

