

Nr zlecenia: 88/17/07/2025/IMPULS

z dnia: 2025/07/17

Zleceniodawca:

IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WAUZZZF87PN014891
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	WI615NV
Model pojazdu:	S8 Quattro 4.0 TFSI MR`22 E6d D5	Nr Info-Ekspert:	002-03962
Wersja:	Tiptronic	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	60007 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/07/07		
Data ważności badania technicznego	2026/07/06		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	2835 kg		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	3996 ccm / 420kW (571KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	AWD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy typu perła		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE					
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia		L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	
1	Aplikacje dekoracyjne górne Carbon Vector		37	Poduszki powietrzne boczne przednie	
2	Aplikacje dekoracyjne wnętrza dolne - elementy dolne z aluminium szczotkowanego		38	Poduszki powietrzne boczne tylne	
3	Audi virtual cockpit Plus		39	Pokrywa bagażnika otwierana automatycznie	
4	Autoalarm z ultradźwiękowym układem ochrony wnętrza samochodu		40	Przyciski obsługowe czarne z połyskiem, z haptycznym feedbackiem i pakietem wnętrza w optyce aluminium	

5	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa	41	Radio MMI plus
6	Dywaniki przednie i tylne	42	System "Audi pre sense basic"
7	Dźwignia zmiany biegów wykonczona karbonem	43	System Audi Music Interface
8	Fotele przednie komfortowe, konturowe w sportowej stylistyce	44	System Audi smartphone Interface
9	Gniazdo 12V	45	System redukcji hałasu
10	Gniazdo 12V z tyłu	46	System stabilizacji toru jazdy ESC
11	Immobilizer	47	System Start/Stop
12	Kamery otoczenia	48	Szyba przednia z izolacją termiczną
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	49	Szyba tylna ogrzewana
14	Kolumna kierownicy regulowana	50	Szyby atermiczne
15	Komputer pokładowy	51	Szyby z izolacją akustyczną
16	Kurtyny powietrzne boczne	52	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą z systemem ostrzegającym o obluźowaniu się koła
17	Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym	53	Światła do jazdy dziennej LED
18	Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami i logo S, podświetlane	54	Światła tylne OLED ze specjalną grafiką 1
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	55	Tapicerka ze skóry "Valcona" pikowana w rąby
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	56	Tarcze kół aluminiowe 20" 5-ramienne podwójne, w stylistyce "S", w kolorze srebrnym Galvano
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	57	Uchwyty dachowe w podsufitce
22	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	58	Układ kierowniczy dynamiczny wszystkich kół z tylną osią skrętną
23	Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia	59	Układ zmywania reflektorów
24	Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne	60	Usługi Audi connect
25	Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową	61	Wskaźnik ciśnienia ogumienia
26	Mechanizm różnicowy sportowy	62	Wspomaganie układu kierowniczego
27	Obudowy lusterek zewnętrznych w stylistyce aluminium	63	Wyświetlacz MMI
28	Odtwarzacz DVD	64	Zagłówki siedzeń tylnych z regulacją wysokości
29	Oslony p/słoneczne	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Pakiet Oświetlenia Ambiente plus	66	Zawieszenie adaptacyjne "Adaptive air suspension"
31	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	67	Zbiornik paliwa o pojemności 82l
32	Pedały i podnóżek z nakładkami ze stali szlachetnej	68	Zderzaki wzmocnione
33	Podłokietnik przedni komfortowy	69	Zestaw naprawczy opon
34	Podsufitka z tkaniny w kolorze specjalnym	70	Zestaw narzędzi
35	Poduszka powietrzna kierowcy	71	Złącze Bluetooth
36	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Asystent parkowania z Audi parking system plus
Asystent parkowania
Audi parking system plus
- 3 Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Głośniki 10 szt. wraz z głośnikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce
- 4 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie regulowane elektrycznie

- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 6 Fotele przednie z regulacją elektryczną odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
- 7 Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna plus pokryta skórą, ze sterowaniem skrzynią biegów
 - Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
 - Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
 - Kierownica wielofunkcyjna plus
- 8 Kluczyk komfortowy + odblokowywanie bagażnika gestami
 - Kluczyk komfortowy + odblokowywanie bagażnika gestami
 - Funkcja Safe lock
- 9 Pakiet skórzany Feinnappa podstawowy
 - Tapicerka drzwi częściowo pokryta skórą
 - Tapicerka ze skóry "Feinnappa"
 - Wykończenie konsoli centralnej skórą
 - Poduszka powietrzna kierowcy obszyta skórą
- 10 Reflektory przednie HD Matrix LED
 - Kierunkowskazy dynamiczne
 - Reflektory przednie HD Matrix LED cyfrowe
- 11 Rolety p/słoneczne szyb bocznych i tylnej regulowane elektrycznie
 - Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
 - Rolety p/słoneczne szyb bocznych regulowane elektrycznie
- 12 System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus + MMI touch
 - Panel obsługowy MMI
 - System nawigacji Satelitarnej MMI Navigation Plus
- 13 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 14 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Ogranicznik prędkości
 - Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio System Bang & Olufsen Premium Sound 3D (dopłata)
- 2 Fotele przednie i tylne skrajne podgrzewane (dopłata)
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Funkcja wentylacji i masażu dla foteli przednich
- 4 Lakier perłowy szary Daytona
- 5 Ogrzewanie postojowe i wentylacja
- 6 Pakiet Assistance Plus ze zdalnym asystentem parkowania plus (dopłata)
 - Asystent zdalnego parkowania plus
 - Pakiet Assistance Plus
- 7 Pakiet Bezpieczeństwo
 - Zagłówki foteli przednich aktywne
 - Poduszka powietrzna centralna pomiędzy fotelami z przodu
 - Zamki pasów bezpieczeństwa podświetlane
- 8 Pakiet skórzany Feinnappa rozszerzony (dopłata)
 - Wykończenie wnętrza elementami ze skóry
 - Tapicerka drzwi częściowo pokryta skórą
 - Tapicerka ze skóry "Feinnappa"
 - Wykończenie konsoli centralnej skórą
 - Poduszka powietrzna kierowcy obszyta skórą
 - Deska rozdzielcza dolna część pokryta skórą
- 9 Podsufitka w kolorze czarnym (dopłata)
- 10 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana elektrycznie
- 11 Reflektory przednie HD Matrix LED cyfrowe (dopłata)
- 12 System rozpoznawania znaków drogowych
- 13 Szyby tylne przyciemniane

- 14 Tarcze kół aluminiowe 21" 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie gwiazdy, stylistyka S (dopłata)
- 15 Wyświetlacz Head-Up

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]	
Przednie lewe:	GOODYEAR	265/35	R21	101Y	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	5,5
Przednie prawe:	GOODYEAR	265/35	R21	101Y	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	5,5
Tylne lewe:	GOODYEAR	265/35	R21	101Y	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	4,0
Tylne prawe:	GOODYEAR	265/35	R21	101Y	XL EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 TL FP	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja uszkodzeń mechanicznych	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu

eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-150 µm	
2	Dach		100-150 µm	
3	Błotnik przedni	L	100-150 µm	
4	Drzwi przednie	L	100-150 µm	
5	Drzwi tylne	L	100-150 µm	
6	Błotnik tylny	L	100-150 µm	
7	Błotnik przedni	P	100-150 µm	
8	Drzwi przednie	P	100-150 µm	
9	Drzwi tylne	P	100-150 µm	
10	Błotnik tylny	P	100-150 µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-150 µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Reflektor	P	Zarysowany		
3	Zderzak tylny		Wgnieciony z zarysowaniami, pęknięty odblask L+P		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnętrze bagażnika		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | Podczas włączenia biegu do przodu oraz biegu do tyłu wyczuwalne szarpnięcie. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- przekroczony przegląd,
 - ubytek ciśnienia, sprawdź wszystkie opony,
- Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego. |
| 3 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 4 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wyбитy na karoserii pojazdu zgodny z DR
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu