

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOW

z dnia: 2025/07/09

Zleceniodawca:

BO Leasing S.A.
ul. elazna 32
00-832 WARSZAWA

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Okrelenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującymi umowami.
- Oglądanie pojazdu na parkingu w miejscowości Słomczyn przy ulicy Metalowej 10 w dn.10.07.2025 r.
- Dowód rejestracyjny (SCAN) Seria-DR/BAU 2719987.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WU A Z Z Z G Y 6 P A 9 0 1 8 1 5
Marka:	AUDI	Nr rejestracyjny:	WY658CU
Model pojazdu:	RS3 Quattro 2.5 TFSI MR`22 E6d 8Y	Nr Info-Ekspert:	002-03941
Wersja:	S tronic	Rok produkcji:	2022

Wskazanie drogomierza	82981 km
Data pierwszej rejestracji	2022/12/20
Data wykonania badania technicznego	2025/12/20
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dopuszczalna masa całkowita	2080 kg*

Jednostka nap dowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	2480 ccm / 294kW (400KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	5 / rz dowy / 20
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZERWONY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 Aplikacje dekoracyjne Carbon Atlas	33 Podłokietnik przedni
2 Asystent podjazdu z funkcj Auto Hold	34 Podsufitka tkaninowa w kolorze czarnym
3 Audi virtual cockpit plus z dodatkowym widokiem typowym dla modeli RS	35 Poduszka powietrzna kierowcy
4 Autoalarm	36 Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia
5 Czujnik deszczu	37 Poduszki powietrzne boczne przednie
6 Czujnik kontroli zapi cia pasów bezpieczeństwa	38 Radio MMI plus
7 Czujnik zmiernych	39 Reflektory w technologii LED
8 Dywaniki welurowe przód/tył	40 Reflektory z automatyczn regulacj zasi gu
9 Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci	41 Spoiler dachowy
10 Fotel pasa era z regulacj wysoko ci	42 System Audi Drive Select
11 Fotele przednie sportowe	43 System Audi Music Interface
12 Gniazdo 12V	44 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45 System Start/Stop
14 Kluczyk z pilotem, z Safelock	46 Szyba przednia akustyczna
15 Kurtyny powietrzne boczne	47 Szyby atermiczne
16 Listwy progowe pod wietlane	48 Szyby przednie regulowane elektrycznie
17 Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	49 ruby zabezpieczaj ce przed kradzie kół
18 Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	50 wiatła do jazdy dziennej
19 Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	51 wiatła mijania wł czane automatycznie
20 Lusterka zewn trzne ciemniane automatycznie	52 wiatła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami
21 Lusterka zewn trzne w kolorze aluminium	53 Tapicerka mikrofibra Dinamica / skóra ekologiczna mono.pur 550
22 Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	54 Tarcze kół aluminiowe 19" 10-ramienne, ramiona w kształcie litery Y, szare Platinum, polerowane
23 Mocowanie fotelika dzieci cego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	55 Tempomat
24 Obudowy lusterek bocznych w kolorze czarnym	56 Układ kierowniczy progresywny
25 Ogranicznik pr dko ci do 250 km/h	57 Układ zmywania reflektorów
26 Oparcie siedze tylnych dzielone	58 Wska niki ci nienia ogumienia
27 Oparcie siedze tylnych składane	59 Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewn trz elektryczne
28 Pakiet dla niepal cych	60 Załółki foteli przednich
29 Pakiet dodatkowych schowków	61 Załółki siedze tylnych 3 szt.
30 Pakiet optyczny "Czer "	62 Zamek centralny zdalnie sterowany
31 Pakiet O wietlenia Ambiente plus	63 Zestaw narz dzi
32 Pedaly z nakładkami ze stali szlachetnej	64 Zł cze Bluetooth

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 2 Asystent parkowania z Audi parking system plus
System Audi parking plus (przód i tył)
Asystent parkowania
- 3 Audio System Audi Sound
Wzmacniacz audio 180W
Główniki 10 szt. wraz z gło nikiem centralnym w tablicy rozdzielczej i subwooferem w tylnej półce

- 4 Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna plus pokryta skór , ze sterowaniem skrzyni biegów
 - Kierownica 3-ramienna pokryta skór
 - Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy
 - Kierownica ze spłaszczonym wie cem
 - Kierownica wielofunkcyjna plus
- 5 Komputer pokładowy z kolorowym wy wietlaczem
 - Komputer pokładowy
 - Wy wietlacz kolorowy
- 6 System kontroli trakcji ESC
 - Sytem kontroli trakcji TA
 - System wspomagania nagłego hamowania EBA

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposaż enia

- 1 Dach szklany panoramiczny
- 2 Lakier metalizowany czerwony Tango
- 3 Pakiet promocyjny Superior (dopłata)
 - Fotel kierowcy z regulacj odcinka l d wiowego elektryczn
 - Układ zmywania reflektorów
 - Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Kamera cofania
 - Fotel pasażera z regulacj odcinka l d wiowego elektryczn
 - System Audi Music Interface
 - Wiatła tylne LED
 - System Audi phone box
 - Reflektory w technologii LED Matrix
 - Audio System Bang & Olufsen Premium Sound 3D
- 4 Pakiet stylistyczny RS w kolorze czerwonym
- 5 System "Audi pre sense basic"
- 6 Tapicerka ze skóry "Feinnappa" z pikowaniem (dopłata)
- 7 Tarcze kół aluminiowe 19" 5-ramienne Y-Design, czarne matowe (dopłata)
- 8 Wzmocnienie odbioru LTE

BRAKI W WYPOSA ENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposaż enia

- 1 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 245/35 R19 93Y POTENZA S 001 TL	3,5
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 245/35 R19 93Y POTENZA S 001 TL	3,5
Tylne lewe:	*WESTLAKE ZUPER ECO Z-107 235/35 ZR19 91W	3,0
Tylne prawe:	*WESTLAKE ZUPER ECO Z-107 235/35 ZR19 91W	3,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ

(+)

Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2022/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 7 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i związanej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normalnego 55 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normalnego o 27 181 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -4,62%.

KOREKTY RÓ NE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mog powodowa obni enie ich warto ci w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty warto ci mo e wzrasta w przypadku niskiej jako ci naprawy i odpowiednio male w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mog powodowa usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkod (awari) i skutkowa wzrostem ich warto ci.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

KOREKTY RÓ NE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na warto pojazdu. Zu ycie poszczególnych opon zostało okre lone z uwzgl dniem zmierzonej wysoko ci ich bie nika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu yciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na kraw dzi tylnej.		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki na kraw dzi przedniej.		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej na kraw dzi tylnej.		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej na kraw dzi tylnej. Wgniecenie punktowe.		



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		180-290µm	
2	Dach		100-140µm	
3	Błotnik przedni	L	100-140µm	
4	Drzwi przednie	L	100-140µm	
5	Drzwi tylne	L	100-140µm	
6	Błotnik tylny	L	100-140µm	
7	Błotnik przedni	P	120-240µm	
8	Drzwi przednie	P	100-140µm	
9	Drzwi tylne	P	100-140µm	
10	Błotnik tylny	P	100-140µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-140µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni (cz. boczne)		Pknięcie w części dolnej.		
2	Spoiler przedni		Rozerwany		
3	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania. Odkształcona w części dolnej		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		

- Nakładka górna chłodnicy (chwyt) - p kni ta.
 - Nakładka progowa prawa- odpryski powłoki lakierowej.
 - Nakładka progowa lewa- odpryski powłoki lakierowej.
 - Tablica rej . przednia - wgnieciona i zarysowana.
 - Sensor radaru - p kni te mocowania , prowizorycznie klejony.
 - Krata dolna zderzaka przedniego - p kni ta,
 - Nadkole pp- p kni te w cz ci dolnej.
 - Nadkole pl- p kni te w cz ci dolnej.
 - Osłona silnika- rozerwana.
 - Osłona przeciwkamieniom zderzaka przedniego-rozerwana.
- Mo liwe dalsze uszkodzenia po demonta u zderzaka przedniego.



KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel tylny		Zabrudzenia.		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzenia.		

- Wykładziny komory baga nika - zabrudzone , widoczne zarysowania.
- Wykładzina podłogi tył- p kni ty chwyt podnoszenia.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła tylnego	L	Przytarty bok opony		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazd próbń w bardzo ograniczonych warunkach parkingowych z uwagi na uszkodzenia w układzie tłokowo korbowym (nawierzchnia wir) pozwalaj c na zgrubne okre lenie stanu technicznego z pr dko ci nie przekraczaj c 5 km/h:

1. Silnik –po uruchomieniu słyszalny metaliczny hałas panewek -stuki. Konieczna dalsza weryfikacja uszkodze silnika w warunkach warsztatowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przeło e .
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawn skuteczno pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Widoczny komunikat o uszkodzonym systemie rozruchu, adaptacyjnym asystencie jazdy, uszkodzonym systemie PRE-Sense oraz konieczno ci udania si do serwisu.

Aktywny komunikat o usterce systemu bezpiecze stwa, wieci si kontrolka Air-bag.

wici si kontrolka informuj ca o konieczno ci wymiany baterii w kluczyku oraz konieczno ci kontroli ci nienia w ogumieniu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Ksi ka serwisowa	NIE	Brak po wiadczce przeł dów.
2	Kluczyki (ilo sztuk)		Dwa kluczyki.
3	Dowód rejestracyjny		Okazano scan dowodu.
4	Zestaw narz dzi fabrycznych	NIE	

5	Podnośnik samochodowy	NIE
6	Instrukcja obsługi	NIE
7	Gaśnica	TAK
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
9	Zestaw naprawczy koła	Okazano jedynie kompresor . Pojemnik na powietrze (niefabryczny) pusty.
10	Apteczka	TAK

Zgodnie z bazą CEPIK w dniu 29.08.2024r odnotowano powstanie szkody istotnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w komplecie pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88




Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, wamy bez podpisu

Opinia numer: 04/07/2025 BS

z dnia: 2025/07/11

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.