

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2025/08/04

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 07.08.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT 4703273.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	WBSJU010609H91696
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	ST2770V
Model pojazdu:	X5 MR`18 E6d F95	Nr Info-Ekspert:	003-05502
Wersja:	M Competition Step	Rok produkcji:	2021

Wskazanie drogomierza	121482 km
Data pierwszej rejestracji	2021/09/13
Data ważności badania technicznego	2026/09/13
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	3000 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	4395 ccm / 460kW (625KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	8 / widlasty / 32
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł drogowych	30	Podłokietnik siedzeń tylnych
2	Asystent uwagi	31	Podsufitka BMW Individual Alcantara Anthracite
3	Autoalarm	32	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie	33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
5	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
6	Dywaniki welurowe	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
7	Fotele przednie wielofunkcyjne M	36	Reflektory adaptacyjne LED z funkcją BMW Selective Beam
8	Funkcja Follow-Me-Home	37	Relingi dachowe Shadow Line BMW Individual
9	Gniazdo 12V 3 szt.	38	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
10	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	39	System Dostęp komfortowy
11	Immobilizer	40	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
12	Kierownica sportowa typu M	41	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13	Kierownica wielofunkcyjna	42	System kontroli zjazdu ze wzniesienia
14	Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa	43	System obsługi audio za pomocą gestów
15	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach	44	Szyby atermiczne
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	Światła mijania z czujnikiem deszczu
17	Lakier metalizowany	46	Tapicerka skórzano-tekstylna Alcantara/Merino
18	Listwy ozdobne Aluminium Crossline	47	Tarcze kół aluminiowe 21/22" "Star Spoke 818 M" Bicolor
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	48	Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
20	Mechanizm różnicowy aktywny M	49	Tempomat z funkcją hamowania
21	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
22	Napęd na cztery koła M xDrive	51	Układ jezdy adaptacyjny M Professional
23	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	52	Układ wydechowy sportowy M
24	Oświetlenie Ambiente	53	Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual o rozszerzonym zakresie
25	Oświetlenie powitalne	54	Wyświetlacz Head-Up
26	Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual	55	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
27	Pasy bezpieczeństwa z przeszyciami w barwach BMW M	56	Zamek centralny
28	Podłoga bagażnika podwójna	57	Złącze "USB" 2 szt.
29	Podłokietnik centralny przedni		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1

Asystent parkowania z kamerą cofania

Kamera cofania

Asystent parkowania
- 2

Audio System Harmon Kardon Surround Sound

Głośniki 16 szt.

Audio System Harmon Kardon Surround Sound

Wzmacniacz audio 464W 9-kanalowy
- 3

BMW Live Cockpit Professional

System nawigacji satelitarnej

- Kontroler iDrive Touch
- Wyświetlacz wskaźników 12,3"
- System operacyjny BMW 7.0
- Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- Pamięć wewnętrzna 32GB
- 4 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 6 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 7 Lusterka zewnętrzne składane i podgrzewane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrvcznie
- 8 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi zdalne
- 9 Systemy asystujące kierowcy
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukl. kier. przy prędkości powyżej 70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent Parkowania Plus z systemem kamer 360 (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - Funkcja Surround View z Top View i Panorama View
 - Asystent cofania
- 2 Fotele przednie i tylne podgrzewane (dopłata)
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
- 4 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 5 Hotspot Wi-Fi
- 6 Lakier BMW Individual (dopłata)
- 7 Listwy ozdobne Carbon Fibre (dopłata)
- 8 Pakiet akcesoriów do bagażnika
- 9 +Pakiet ogrzewania Comfort przód (kierownica ogrzewana+ podł)
- 10 Reflektory laserowe BMW
- 11 Rejestrator jazdy
- 12 System Active Protection
- 13 System domykania drzwi
- 14 Systemy asystujące kierowcy Professional (dopłata)
 - Tempomat aktywny
 - System Stop & Go
 - System Speed Limit Info
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - Asystent zmiany pasa ruchu
 - Radar
 - Asystent kierowania i pasa ruchu

- Asystent unikania kolizji
- System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejscowego
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł.
- kier. przy prędkości powyżej 70
- System aktywnej ochrony przed kolizją boczną
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu
- Asystent zatrzymania awaryjnego
- 15 Szyby przednie z izolacją akustyczną
- 16 Szyby tylne przyciemniane
- 17 Tapicerka ze skóry Merino pełny zakres (doplata)
- 18 Uchwyty na napoje z regulacją temperatury

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 295/35 R21 107V XL WINTER CONTACT 8S	5,5
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 295/35 R21 107V XL WINTER CONTACT 8S	5,5
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 315/30 R22 107V XL WINTER CONTACT 8S	4,5
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 315/30 R22 107V XL WINTER CONTACT 8S	4,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)
- Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)
- Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)
- Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 79 900 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 41 582 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -6,65%.
- KOREKTY RÓŻNE:
- Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)
- Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.
- Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)
- Jeden klucz (-)
- KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)
- KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)
- Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania.	Ubytki powłoki lakieru bezbarwnego.	
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
10	Dach		Odpryski powłoki lakierowej w okolicy dachu.		
11	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		200-910 μm	

2	Dach		200-1100µm	
3	Błotnik przedni	L	180-216µm	
4	Słupek przedni	L	130-700µm	
5	Drzwi przednie	L	160-225µm	
6	Drzwi tylne	L	180-225µm	
7	Błotnik tylny	L	200-1000µm	
8	Błotnik przedni	P	180-201µm	
9	Słupek przedni	P	120-180µm	
10	Drzwi przednie	P	100-120µm	
11	Drzwi tylne	P	100-120µm	
12	Błotnik tylny	P	100-120µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcony, zarysowany.Liczne odpryski powłoki.		
2	Reflektor	L	Zmatowiała powierzchnia.Zarysowany w okolicy błotnika		
3	Reflektor	P	Zmatowiała powierzchnia.		
4	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana. Brak kamery.		
5	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
6	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej	Szyba nieoryginalna.	

- Listwa łukowa błotnika pp- zarysowana.
- Listwa maskująca szyby przedniej lewa- brak.
- Czujnik parkowania wewn. lewy zderzaka przedniego- brak.
- Krata lewa zderzaka przedniego- wgnieciona, zarysowana.
- Kamera lusterka lewego- brak.
- Prowadnica szyby drzwi pl-pęknięcie materiału, zarysowanie.
- Listwa zgraniająca zewn szyby drzwi tl-zarysowana.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony, Zarysowania materiału,		
2	Kanapa tylna		Zabrudzenia.		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania.		

- Nakładka lusterka i kamery przedniej- zdemontowana i złożona w schowku.
- Układ klimatyzacji uruchomiono - pracuje prawidłowo.
- Kluczyk z wyświetlaczem LCD- brak.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

- Osłona termiczna tłumika lewego- pęknięta, prowizorycznie mocowana.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Głębokie zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Głębokie zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Głębokie zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Głębokie zadrapania krawędzi bocznej		

UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zarysowania poszycia skózanego.		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
- 3. Układ hamulcowy -pracuje poprawnie.
- 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Wyswietla się komunikat o awarii układu PDC ,wspomagania parkowania, awarii przedniego lewego kierunkowskazu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Nakładka śrub antykradzieżowych | Brak. |
| 2 | Książka serwisowa | NIE Zgodnie z wyświetlaczem ostatni odnotowany przegląd wykonano 23.11.2021 przy przebiegu 2142km |
| 3 | Kluczyki (ilość sztuk) | Jeden kluczyk |
| 4 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 5 | Zestaw narzędzi fabrycznych | Okazano uchwyt holowniczy. |
| 6 | Podnośnik samochodowy | NIE |
| 7 | Instrukcja obsługi | NIE |
| 8 | Gaśnica | NIE |
| 9 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 10 | Apteczka | NIE |

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.
Zgodnie z informacją CEPIK w dniu 22.12.2022r odnotowano powstanie szkody istotnej.
Pojazd zakurzony- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Pojazd z rynku krajowego.
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85




Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 11/09/2025IMP

z dnia: 2025/08/08

Historia pojazdu:

1. 28.12.2022

Data pierwszej rejestracji: 13.09.2021 Producent: BMW
Przebieg: 0 km Model: X5 (od 10/18) [XD] [V][R][M]
Typ: X5 M [09]
Źródło: AudaHistory Kraj: Polska
Data ostatniej kalkulacji: 03.01.2023 Wykonawca: Garage
Wartość Kalkulacji: 412132.53 PLN
Robocizna: 17697.50 PLN
Części zamienne: 380016.54 PLN
Lakierowanie: 5610.00 PLN

Nr części Opis części Operacja Jakość

4535 POSZYCIE FOTELA P L E O
1515 USZCZELKA DRZWI P L E O
0307 KRATA NAW L ZDERZAKA E O
1477 BOK L N
2675 CZUJN ZMIANY PASA L E O
2356 KLEJ 5 SKŁAD B DACHU E O
1027 ZEST NAPR WSPORN L E O
7418 WŁĄCZNIK KOŁA KIEROW E O
1000 DYW PODŁ T E O
1000 POKR AIRBAG 2 SZT E O
Data utworzenia raportu: 08.08.25
1000 CLEANER R1 E O
1000 UCHW ŚCIANKI BOCZ G E O
4590 POSZYCIE OPARCIA P P E O
1745 OSŁ LUSTERKA ZEWN L LE1 O
4423 DYSZA ODMRAZ L E O
0476 ZAWIAS P KLAPY CZOL L
1037 MASA USZCZELN D1 E O
1745 OSŁ LUSTERKA ZEWN L E O
4644 PODŁOGA SCHOWEK E O
1459 ZEST PIOR WYCIERACZ E O
0305 KRATA WLOTU POW D E O
0741 ŚCIANA BOCZNA PRZ L E O
0391 ZAMOC GOR L CHŁODN E O
4335 OSŁ OZD L TABL ROZDZ E O
2171 OSŁ BELKI L LE1 O
1813 USZCZ PRZ DRZWI T L E O
1643 RAMKA OZD DRZWI P L E O
0595 UCHW T ŚCIA BOCZ P L L
9577 ZEST PRZEW DACHU E O
4951 "OSŁONA G SŁUPKA ""B""L" E O
1713 IZOLACJA DRZWI PRZ L E O
1519 SZYBA DRZWI PRZ L E O
1843 WYKL RAMY OKNA TYL L E O

0363 BELKA ZDERZ PRZ DOL E O
1000 NIT JEDNOST 5SZT E O
4939 "OSŁONA D SŁUPKA ""A""L" E O
0563 MODUŁ ZASIL REFLEK L E O
4393 OSŁONA KONSOLI ŚR E O
1947 OSL OZD PRZ R DRZ TL E O
1033 ŚRUBA EMV E O
4353 NAKŁ GŁOŚNIKA PRZED E O
0531 USZ PRZ KLAPY CZOL E O
4943 ZATRZASK MOCOWANIA L E O
3863 OPASKA SPINAJĄCA L E O
0336 WSPORN ZDERZAKA PRZ E O
0476 ZAWIAS P KLAPY CZOL E O
4352 GŁOŚNIK WYS TONU E O
0323 POKRYWA L ZDERZ PRZ E O
1000 KLEJ DO KAROSERII E O
0503 CZES DOL L ZAMKA E O
0845 OSŁONA DOL WNK PRZ L E O
1017 ŁĄCZNIK PRZ E O
4439 KANAŁ POW G E O
2191 LISTWA PROG WEW P L E O
3481 SCIANA BOCZNA T L L E O
1961 LISTWA WNEKI T L Z E O
0303 OSŁONA ŚR ZDERZAKA P E O
1031 NIT BELKI WSPORN L E O
1735 OSŁO L WSPOR LUST Z E O
0357 UCHW CZUJN PRZ ŚRO L E O
4957 WYKŁADZ DACHU E O
4254 DRIVER ASSIST SYSTEM E O
1000 PIANKA BMW 2KPU E O
9987 PŁYN CHŁODNICZY E O
0742 ŚCIANA BOCZNA PRZ P E O
1454 RAMIE WYCIERACZKI P E O
4931 LUSTERKO WSTECZNE W E O
2385 BELKA DACHU PRZ E O
3861 KPL KLEJU SZYBY B E O
0597 UCHW Ś ŚCIA BOCZ P L L
7417 OSŁONA T E O
5067 WYŚWIETLACZ SYST INF E O
0358 UCHW CZUJN PRZ ŚRO P E O
4534 NAKŁ WYSC PRZ P P E O
4406 OSŁONA DEKORACYJNA P E O
0340 ODBOJNIK PRZ E O
4347 OSŁ ZEST WSKAŹNIKÓW E O
0841 OSŁO PRZ WNK KOŁA PL E O
2081 RAMA BOKU L KPL E O
0504 CZES DOL P ZAMKA E O
1000 WSPORNIK E O
4942 "WYKŁ G SŁUPKA ""A"" P" E O
1712 TAPICERKA DRZWI P P E O
1819 SZYBA DRZWI T L E O
4339 OSL OZD P TABL ROZDZ E O
0471 POKRYWA PRZED LE O
1043 OCZYSZCZACZ WSPOR L E O
5003 "OSŁONA SŁUPKA ""C"" DL" E O
1401 SZYBA CZOŁ BARWIONA E O
0784 ADAP BLA WNK KOŁA PP E O
1423 OSŁON SZYBY CZOŁOWEJ E O
9650 NAKŁADKA CZUJNIKA P E O
7423 PRZEL ZESPOŁONY E O
1023 WSPORNIK PRZ L WEW E O
0562 REFLEKTOR P E O
1597 PROWADNICA SZYBY P L E O
4679 POKR ŁAWKI T E O
1189 WSPORN REFLEKTORA L E O
7400 KOŁO KIEROWNICY E O
4933 OSŁONA P-SŁON L E O
1447 CZUJN DESZCZ/ŚWIAIAT E O

9643 TOP VIEW KAMERA L E O
1425 "LISTWA SŁUPKA ""A""L" E O
1665 LISTWA WNEKI W L E O
2231 POSZ SŁUPKA L GÓRNE LE O
0787 OSŁ BIEŻNI KOŁA P L LE1 O
0356 UCHW SENSORA PRZ P E O
1817 USZCZELKA DRZWI T L E O
0475 ZAWIAS L KLAPY CZOL L
1743 SZKŁO LUSTERKA ZE W L E O
4950 "OSŁONA D SŁUPKA ""B""P" E O
1749 WLACZN PODN OKNAP L E O
9660 SYST ASYST KAMERY E O
0283 WYKL ZDERZAKA PRZ LE1 O
1543 OSŁONA DRZWI PRZ L E O
7408 WYKL D KOLUMNY KIER E O
1555 OSŁ W LUSTERKA Z L E O
2187 ZAMOC LAMPY PROGU L E O
0599 UCHW P D ŚCIA BOCZ L E O
2361 PŁY DO CZYSZ R2 DACH E O
0492 CZESC GOR ZAMKA P E O
0327 PROW POWIE CHŁ DOD P E O
4934 OSŁONA P-SŁON P E O
1000 UCH ŚCIAN BOCZ KOL A E O
3021 ZNAK TYPU T E O
1000 UCHW ŚCIANKI BOCZ G E O
2355 KLEJ 5 SKŁAD A DACHU E O
4589 POSZYCIE OPARCIA P L E O
9641 KAMERA PRZ E O
4405 OSŁONA DEKORACYJNA L E O
0595 UCHW T ŚCIA BOCZ P L E O
1000 UCH ŚCIAN BOCZ KOL A E O
9645 SYGNAŁ DZW NISK TONU E O
7785 DOD CHŁODNICA E O
0353 SRUBA E O
4424 DYSZA ODMRAZ P E O
0645 ZAMOC REFL PMGIEL L E O
7202 FELGAP P E O
4955 CENTRUM WŁĄCZ DACHU E O
4954 LAMPA WEWN PRZ E O
7228 OPONA P P E O
0283 WYKL ZDERZAKA PRZ E O
4433 OBSŁUGA RADIA E O
1553 USZCZ Z LUSTERKA L E O
9652 ZAMOC CZUJN TEMPOMAT E O
1453 RAMIE WYCIERACZKI L E O
0601 UCHW P G ŚCIA BOCZ L E O
1010 PRZEPUS POWIETRZ P G E O
9003 DZWIGNIA WYBIER KPL E O
1953 LIST OZD T DRZW T L E O
1571 OTWIER DRZWI PRZ W L E O
1000 FOLIA (OKLEJENI DOD) E O
3671 OSŁ BIEŻNI KOŁA T L E O
7302 MECH KIER REG E O
1867 UCHW KLAMKI DRZWI TL E O
7752 OSŁONA D CHŁODNICY E O
0581 MODUŁ LED KERUNKOW L E O
0505 CIĘGNO P POKRYWY PRZ E O
0606 ZEST PRZEW CZOŁOWY E O
0355 UCHW SENSORA PRZ L E O
1865 CHWYT ZEWN TYLNY L LE1 O
4536 POSZYCIE FOTELA P E O
1021 USZTYWNIENIE PRZ E O
4940 "OSŁONA D SŁUPKA ""A""P" E O
1829 SZYBA TRÓJK T L E O
9852 PAMIĘĆ BŁĘD PO NAPRA N
1000 POKR AIRBAG 2 SZT E O
9130 PIASTA/ŁOZ KOLA T P E O
2192 LISTWA PROGU WEW P P E O

2013 IZOLACJA DRZWI TYL L E O
1737 LUSTERKO ZEWN L E O
4941 "WYKL G SLUPKA""A"" L" E O
2385 BELKA DACHU PRZ LE O
4948 POKRYWA LUSTERKA WEW E O
0521 OSŁO GÓR BŁOTN P L E O
4331 TABLICA WSKAZNIKOW E O
1951 OSŁ OZD S R DRZWI TL E O
2363 USZ SZWA DACHU E O
1000 ŚR. CZYSZCZĄCY R2 E O
7411 ZEST PŁETW PRZEŁĄCZ E O
1727 OSŁ KLAMKI DRZWI P L E O
2201 WKŁ P LISTWY PROGU L E O
1418 PODUSZ SZYBY CZOŁOW E O
1426 "LISTWA SŁUPKA ""A""P" E O
7752 OSŁONAD CHŁODNICY E O
0581 MODUŁ LED KERUNKOW L E O
0505 CIĘGNO P POKRYWY PRZ E O
0606 ZEST PRZEW CZOŁOWY E O
0355 UCHW SENSORA PRZ L E O
1865 CHWYT ZEWN TYLNY L LE1 O
4536 POSZYCIE FOTEŁA P E O
1021 USZTYWNIENIE PRZ E O
4940 "OSŁONAD SŁUPKA ""A""P" E O
1829 SZYBA TRÓJK T L E O
9852 PAMIĘĆ BŁĘD PO NAPRA N
1000 POKR AIRBAG 2 SZT E O
9130 PIASTA/ŁOZ KOLA T P E O
2192 LISTWA PROGU WEW P P E O
2013 IZOLACJA DRZWI TYL L E O
1737 LUSTERKO ZEWN L E O
4941 "WYKL G SLUPKA""A"" L" E O
2385 BELKA DACHU PRZ LE O
4948 POKRYWA LUSTERKA WEW E O
0521 OSŁO GÓR BŁOTN P L E O
4331 TABLICA WSKAZNIKOW E O
1951 OSŁ OZD S R DRZWI TL E O
2363 USZ SZWA DACHU E O
1000 ŚR. CZYSZCZĄCY R2 E O
7411 ZEST PŁETW PRZEŁĄCZ E O
1727 OSŁ KLAMKI DRZWI P L E O
2201 WKŁ P LISTWY PROGU L E O
1418 PODUSZ SZYBY CZOŁOW E O
1426 "LISTWA SŁUPKA ""A""P" E O
1666 LISTWA WNEKI W P E O
0597 UCHW Ś ŚCIA BOCZ P L E O
4649 PODŁOK KONSOLI ŚRODK E O
1815 USZCZELKA T DRZWI TL E O
0601 UCHW P G ŚCIA BOCZ L L
0599 UCHW P D ŚCIA BOCZ L L
7124 PIAS KOLA/ŁOZ KOL PP E O
2215 ZATRZASK MOCOWANIA L E O
1000 I
3281 LAMPA TYLNA Z L E O
0487 CZUJNIK ZDERZAKA PRZ E O
1029 KLEJ BELKI WSPORCZ L E O
1865 CHWYT ZEWN TYLNY L E O
0561 REFLEKTOR L E O
1406 USUNIĘCIE ODŁAMKÓW N
2358 ŚRUBA EMV DACHU E O
1661 LISTWA WNEKI Z L E O
1701 LAM KIERUN LUSTER L E O
9651 CZUJN REGULAT PREDKO E O
2353 PŁAT ZEWN DACHU LE O
0352 ŚRUBA ZDERZAKA PRZ E O
0393 UCHW D L CHŁODNICY E O
2011 TAPICERKA DRZWI T L E O
1481 DRZWI PRZ L E O

1023 WSPORNIK PRZ L WEW L
4403 PÓŁKA KONSOLI ŚRODK E O
0843 OSŁ T WNEKI KOŁA P L E O
0431 EMBLEMAT P E O
3671 OSŁ BIEŻNI KOŁA T L LE1 O
0742 ŚCIANA BOCZNA PRZ P LE O
2109 SŁUPEK-B L LE O
4533 NAKŁ WYSC PRZ L E O
1000 WSPORNIK E O
1781 DRZWI T L E O
2944 USZCZELKA POKRYW TYL N
0491 CZESC GOR ZAMKA L E O
0787 OSŁ BIEŻNI KOŁA P L E O
7407 WYKL G KOLUMNY KIER E O
1039 NIT BELKI WSPORN L E O
1750 WLACZN PODN OKNAP P E O
2171 OSŁ BELKI L E O
2360 OCZYSZCZ R1 DACHU E O
1009 KIER POW PRZ G E O
4400 WSPORN KONSOLI S E O
2202 WKŁ P LISTWY PROGU P E O
0243 DOZER/STAN DO PROS N
1000 NIT 30 SZT E O
1025 WSPORNIK PRZ L E O
1211 ZASTRZAŁ PASA PRZ L E O
1347 OSŁONA NAWIEWU POW E O
4427 OBSŁUGA KLIMATYZACJI E O
1711 TAPICERKA DRZWI P L E O
2449 RELING DACHU L E O
4366 WSKAZNIK ZESPOLONY E O
1000 MASA USZCZELNIAJĄCA E O
1025 WSPORNIK PRZ L L
3877 LISTWA SZYBY T L E O
1655 OSŁONA OZD T DRZ P L E O
1897 PROWADNICA SZYBY T L E O
0347 NADAJ ULTRADZW WEW L E O
4831 MIKROFON PRZ L E O
0605 WIAZKA PRZEW ZDERZ P E O
4952 "OSŁONA G SŁUPKA ""B""P" E O
4395 UCHWYT NAPOJÓW PRZ E O
1411 ZEST KLEJ SZYBY CZOŁ E O
7445 AIRBAG KIEROWCY E O
1481 DRZWI PRZ L H
1481 DRZWI PRZ L LE O
4949 "OSŁONA D SŁUPKA ""B""L" E O
7415 OSŁ KOŁA KIEROWNICY E O
0311 NAKŁ OZD PRZ ZEW L E O
1415 ZEST NAPR SZYBY CZOL E O
1000 DYW PODŁ P E O
1041 NIT BELKI WSPORN L E O
2362 MASA USZCZELN D1 E O
1421 IZOLACJA WLOTU POWIE E O
1035 OCZYSZCZACZ WSPOR L E O
2354 ZEST NAPR POSZ DACHU E O
4253 GŁOŚNIK ŚRO TABL ROZ E O
0297 PROW ZDERZ PRZ L E O
4932 OSŁONA PROW LUSTER W E O
0333 PROW POWIE D CHŁOD L E O
0741 ŚCIANA BOCZNA PRZ L LE O
1015 WSPORNIK ŁĄCZĄCY E O
0783 ADAP BLA WNK KOŁA PL E O
0475 ZAWIAS L KLAPY CZOL E O
2357 NIT WYTŁACZ N5 DACHU E O
0343 NADAJ ULTRADZW ZEW L E O
1781 DRZWI T L H
1781 DRZWI T L LE O
1572 OTWIER DRZWI PRZ W P E O
2081 RAMA BOKU L KPL E O

2081 RAMA BOKU L KPL H
3845 SZYBA BOCZNA T L E O
1018 ŁĄCZNIK T E O
0583 MODUŁ LED ŚWIADZIE E O
1012 KIER POW D E O
0500 CIĘGNO T POKRYWY PRZ E O
1723 OSŁONA PRZEŁĄCZN L E O
1869 CIĘGNO DRZWI L E O
0299 ZEST MOC ŚR ZDERZ P E O
1965 LISTWA WNEKI T L W E O
0471 POKRYWA PRZED E O
0415 KRATA OZD PRZ E O
0481 IZOLACJA DZWIEKOWA E O
1003 WSPORN L SCIANY PRZ E O
2353 PŁAT ZEWN DACHU E O
4641 SCHOWEK PRZ E O
1705 OSŁONA GŁOŚNIKA P L E O

Opinia numer: 11/09/2025IMP

z dnia: 2025/08/08

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.