

Wycena numer: EST-08/03/25

z dnia: 2025/03/24

Wykonawca opinii : mgr inż. Marcin Ciecierski

Zleceniodawca: De Lage Landen Leasing Polska S.A.

Adres: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży

PODSTAWA OPINII

- Oględziny pojazdu na parkingu w miejscowości Kozięgłowy, ul. Gdyńska 32, dnia 21.03.2025.
- Dowód Rejestracyjny Seria - DR/BAU - 2500927.
- Weryfikacja wartości na podstawie ofert sprzedaży pojazdów podobnych na rynku wtórnym.
- Instrukcja Określania wartości pojazdów nr 01/2024.
- Przewodnik Zwrotu Pojazdów Samochody Osobowe PZWLP 06/2023.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

Marka: **VOLVO**

Model pojazdu: **XC 60 2.0 B5 D MILD HYBRID MR`21 E6**

Wersja: **Inscription AWD Getr**

VIN: **Y V 1 U Z K 2 V C M 1 8 0 5 4 1 5**

Nr rejestracyjny: **WI179KW**

Nr Info-Ekspert: **039-06711**

Rok produkcji: **2021**



Wskazanie drogomierza 185928 km

Data pierwszej rejestracji 2021/03/15

Data ważności badania technicznego 2026/03/14

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkow. 2450 kg

Jednostka napędowa z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)

Pojemność / Moc silnika 1969 ccm / 173kW (235KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu AWD (4x4)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent podjazdu
- 3 Asystent zjazdu
- 4 Autoalarm System Volvo Guard
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Czujnik przechyłu pojazdu
- 7 Czujnik wilgotności powietrza
- 8 Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
- 9 Czujniki parkowania - tył
- 10 Deska rozdzielcza obszyta materiałem Benova
- 11 Drzwi tyłu nadwozia otwierane elektrycznie
- 12 Dywaniki tekstylne

- 13 Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną
- 14 Funkcja Android Auto / Apple CarPlay

- 15 Gałka dźwigni zmiany biegów ze szkła kryształowego Orrefors
- 16 Gniazdo 12V w bagażniku

- 17 Immobilizer

- 18 Kierownica wielofunkcyjna
- 19 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
- 20 Komputer pokładowy
- 21 Krata wlotu powietrza w wykończeniu Inscription
- 22 Kurtyny powietrzne boczne

- 23 Listwy boczne drzwi chromowane
- 24 Listwy boczne okien jasne
- 25 Listwy progowe Volvo
- 26 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 27 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

- 28 Ładowarka indukcyjna
- 29 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach
- 30 Ogranicznik prędkości

- 31 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi
- 32 Pakiet czystego wnętrza Clean Zone
- 33 Pakiet Oświetlenia Wnętrza poziom III
- 34 Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 35 Podsufitka w jasnej tonacji
- 36 Poduszka powietrzna kierowcy
- 37 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 38 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 39 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 40 Reflektory przednie LED
- 41 Relingi dachowe zintegrowane jasne
- 42 Roleta do bagażnika półautomatyczna
- 43 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 44 Siedzenia tylne składane
- 45 System Bluetooth
- 46 System informowania o znakach drogowych RSI
- 47 System Infotainment

- 48 System komunikacji między pojazdami - ostrzeganie o śliskiej drodze i światłach awaryjnych
- 49 System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
- 50 System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu EBL
- 51 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 52 System Start/Stop
- 53 System utrzymania pasa ruchu LKA
- 54 System wspomagający unikanie kolizji
- 55 Światło dodatkowe STOP

- 56 Tarcze kół aluminiowe 19" 5 podwójnych ramion, szlif diamentowy, czarne
- 57 Tempomat
- 58 Tuner radiowy cyfrowy DAB
- 59 Usługa Volvo On Call
- 60 Wspomaganie układu kierowniczego
- 61 Wycieraczki szyby przedniej ze zintegrowanymi dyszami spryskiwaczy
- 62 Wykończenie wnętrza drewnem Driftwood
- 63 Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
- 64 Zagłówki siedzeń tylnych składane elektrycznie
- 65 Zamek centralny zdalnie sterowany
- 66 Zawieszenie Dynamic
- 67 Zestaw naprawczy opon
- 68 Złącza USB 2 szt. w tunelu środkowym

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio system High Performance
 - Głośniki 8 szt.
 - Radioodtwarzacz CD
 - Wyświetlacz 9" kolorowy, dotykowy
- 2 Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- 3 Fotele komfortowe z tapicerką skórzaną Moritz Charcoal
 - Fotele przednie komfortowe

- Tapicerka ze skóry Moritz
- 4 fotele przednie z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
 - Fotel pasażera z elektryczną 4-stopniową regulacją podparcia lędźwiowego
- 5 Kierownica 3-ramienna pokryta skórą i aluminium
 - Kierownica 3-ramienna
 - Kierownica pokryta skórą i aluminium
- 6 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, podświetlane
 - Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
 - Klamki zewnętrzne podświetlane
- 7 Lusterka zewnętrzne i wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 8 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 9 System Keyless entry
 - System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
 - Drzwi tyłu nadwozia otwierane bezdotykowo
 - Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanym paskiem ozdobnym
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet Climate
 - Kierownica podgrzewana
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Pakiet Light (dopłata)
 - Światła p/mgielne przednie
 - Wysokociśnieniowy układ oczyszczania lamp
 - Reflektory skrętne Full LED z technologią Active High Beam II
- 5 Pakiet Park Assist (dopłata)
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 6 Siedzenia tylne podgrzewane
- 7 System Bezpieczeństwa Intellisafe Surround
 - System BLIS - układ monitorowania "martwych pól" lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System CTA - Cross Traffic Alert
- 8 Szyba przednia ogrzewana
- 9 Szyby tylne przyciemniane
- 10 Tempomat adaptacyjny ACC i Pilot Assist II generacji (dopłata)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


Nadwozie koloru czarnego z niewielkimi uszkodzeniami na całej powierzchni.
 Nadwozie zanieczyszczone podczas oględzin, mogące pojawić się inne uszkodzenia po umyciu oraz wyschnięciu. Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
 Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
 Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy/wymiany:

Uszkodzenia normatywne wg Przewodnika Zwrotu Pojazdu PZWLP:

- pokrywa komory silnika – porysowana, odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – porysowany,
- drzwi przednie lewe – porysowane, odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe – porysowane, odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy – porysowany,
- drzwi tylne prawe – porysowane,
- drzwi przednie prawe – porysowane, odpryski powłoki lakierowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100 - 120 μm	
2	Dach		110 - 120 μm	
3	Błotnik przedni	L	110 - 120 μm	
4	Drzwi przednie	L	90 - 120 μm	
5	Drzwi tylne	L	90 - 120 μm	
6	Błotnik tylny	L	100 - 120 μm	
7	Błotnik przedni	P	110 - 120 μm	
8	Drzwi przednie	P	90 - 120 μm	
9	Drzwi tylne	P	90 - 120 μm	
10	Błotnik tylny	P	100 - 120 μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110 - 120 μm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

Części wyposażenia nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy/wymiany:

Uszkodzenia normatywne wg Przewodnika Zwrotu Pojazdu PZWLP:

- zderzak przedni – porysowany, odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – porysowany.

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 10 km/h:

1. Silnik – uruchomiono, pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy – wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Wskazania komputera pokładowego: Brak nieprawidłowości.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE
2	Kluczyki (ilość sztuk)	okazano 1
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Gaśnica	TAK

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FALKEN 235/55 R19 105V XL EUROWINTER HS 01 TL	6,5
Przednie prawe:	FALKEN 235/55 R19 105V XL EUROWINTER HS 01 TL	6,4
Tylne lewe:	FALKEN 235/55 R19 105V XL EUROWINTER HS 01 TL	6,3
Tylne prawe:	FALKEN 235/55 R19 105V XL EUROWINTER HS 01 TL	6,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(-)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące wcześniej, zatem jego okres eksploatacji jest dłuższy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika ujemna korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 86 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 99 528 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -17,92%.

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualna sytuacja rynkowa

(-)

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

Zastrzeżenia ograniczające

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych.
- Nie badano prawidłowości oraz ewentualnych ingerencji w pole numerowe nr VIN nabitego.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36