

Nr zlecenia: 64/06/10/2025/IMPULS

z dnia: 2025/10/06

Zleceniodawca:

IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] X-2025	
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy		VIN: W B A 3 1 G N 0 3 0 5 3 1 8 6 1 2	
Marka: BMW		Nr rejestracyjny: WW236UE	
Model pojazdu: X2 2.0 Diesel MR`24 E6d U10		Nr Info-Ekspert: 003-06684	
Wersja: sDrive18d M Sport		Rok produkcji: 2025	
Wskazanie drogomierza		8922 km	
Data pierwszej rejestracji		2025/02/28	
Data ważności badania technicznego		2028/05/28	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całk.		2170 kg*	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		1995 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Biały 2-warstwowy typu uni	
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p. Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Spoiler tylny w kolorze czarnym o wysokim połysku
2	Asystent uwagi	32	Spryskiwacz kamery cofania
3	Autoalarm	33	Sygnal dzwinkowy dwutonowy
4	Czujnik deszczu	34	System Dynamic Brake Control (DBC)
5	Czujnik kolizji	35	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
6	Czytnik kart SIM	36	System monitorowania ciśnienia powietrza w

7	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	37	oponach
8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	38	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
9	Dywaniki welurowe	39	System ostrzegania przed kolizją czołową z interwencją hamulca
10	Funkcje Follow-Me-Home i Welcome	40	System Performance Control
11	Gniazdo 12V w bagażniku	41	System Speed Limit Info
12	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	42	System stabilizacji toru jazdy DSC o rozszerzonym zakresie
13	Hamulec postojowy elektromechaniczny	43	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
14	Kierownica wielofunkcyjna	44	System Start/Stop
15	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	45	Szyba tylna ogrzewana
16	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyby regulowane elektrycznie
17	Komputer pokładowy	47	Światła stop dynamiczne
18	Kurtyny powietrzne boczne	48	Tempomat z funkcją hamowania
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	49	Trójkąt ostrzegawczy
20	Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych	50	Tuner radiowy cyfrowy DAB
21	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu	51	Usługi TeleServices
22	Obramowania szyb czarne matowe	52	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
23	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	53	Wybór trybów jazdy
24	Oświetlenie Ambiente	54	Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
25	Oznaczenie modelu	55	Zamek centralny
26	Podłokietnik przedni	56	Zbiornik paliwa powiększony
27	Poduszki powietrzne boczne przednie	57	Zestaw naprawczy opon Plus
28	Połączenie alarmowe Emergency call	58	Zintegrowana instrukcja obsługi
29	Reflektory LED	59	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
30	Regulacja nachylenia w tym funkcja cargo drugiego rzędu siedzeń		Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 Audio system stereo z 6 głośnikami
 - Głośniki 6 szt.
 - Audio System
- 3 BMW Live Cockpit Plus
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - System obsługi głosowej
 - Obsługa dotykowa
 - Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
 - BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 4 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet M Sport
 - Fotele przednie sportowe
 - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy
 - Zawieszenie Adaptacyjne M
 - Napis "M" na bokach
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Listwy dachowe w kolorze nadwozia
 - Podsufitka M w kolorze antracytowym
 - Tablica przyrządów luksusowa
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Double-spoke style 871 M" dwubarwne
 - Kierownica M

- Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Veganza
- Wykończenie wewnętrzne listwami ozdobnymi Aluminium Hexacube Pale M
- Oslony progów zewnętrzne w stylistyce M
- Zderzak przód i tył w stylistyce M
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Audio system Hi-Fi Harman Kardon (dopłata)
 - Audio System Harman Kardon
 - Głośniki 12 szt.
 - Wzmacniacz
 - 2 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 - 3 Fotele przednie sportowe M (dopłata)
 - 4 Reflektory LED adaptacyjne (dopłata)
 - 5 Systemy asystujące kierowcę (dopłata)
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 - Asystent zapobiegania kolizji
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent zmiany pasa ruchu aktywny
 - System hamowania awaryjnego
 - System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas otwierania drzwi jeżeli istnieje ryzyko kolizji

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI	245/45	R19	98W	P ZERO NERO TL AS	5,7
Przednie prawe:	PIRELLI	245/45	R19	98W	P ZERO NERO TL AS	5,8
Tylne lewe:	PIRELLI	245/45	R19	98W	P ZERO NERO TL AS	6,1
Tylne prawe:	PIRELLI	245/45	R19	98W	P ZERO NERO TL AS	5,9

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia

naależy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych z niewielką prędkością co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi LT		Zarysowania		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120	
2	Dach		90-120	
3	Błotnik przedni	L	90-120	
4	Drzwi przednie	L	90-120	
5	Drzwi tylne	L	90-120	
6	Błotnik tylny	L	90-120	
7	Błotnik przedni	P	90-120	
8	Drzwi przednie	P	90-120	
9	Drzwi tylne	P	90-120	
10	Błotnik tylny	P	90-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Poplamiona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 4 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 5 | Gaśnica | TAK |
| 6 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 7 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.



Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu