

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 10.10.2025

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 13.10.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAS 3830803.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WBA8T510X0CD91646
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	W038MM
Model pojazdu:	320 Gran Turismo Diesel MR`16 E6c/d F34	Nr Info-Ekspert:	003-04534
Wersja:	xDrive Luxury Line Steptronic	Rok produkcji:	2019

Wskazanie drogomierza	172458 km
Data pierwszej rejestracji	27.01.2020
Data ważności badania technicznego	05.02.2026
Rodzaj nadwozia	liftback 5 drzwiowy
Dop. masa całkowita	2285 kg*

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZARNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Czujnik deszczu	39	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
3	Czujnik kolizji	40	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Czujniki ciśnienia w oponach	41	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
5	Czujniki parkowania - tył	42	Przycisk Start/Stop
6	Dywaniki welurowe	43	Radioodtwarzacz BMW Professional
7	Elementy zewnętrzne dachu w kolorze nadwozia	44	Reflektory przednie LED
8	Filtr cząsteczek stałych	45	Roleta do bagażnika
9	Funkcja Follow-Me-Home	46	Spoiler tylny aktywny
10	Głośniki 6 szt.	47	System alarmowy fabryczny
11	Gniazdo 12V	48	System Auto Start/Stop
12	Gniazdo 12V dodatkowe	49	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
13	Immobilizer	50	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
14	Kierownica pokryta skórą	51	System stabilizacji toru jazdy DSC
15	Kierownica sportowa	52	Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej
16	Kierownica wielofunkcyjna	53	Szyby z filtrem UV
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	54	Światła mijania z kontrolą wysokości
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	55	Światła p/mgielne LED
19	Kolumna kierownicy regulowana	56	Światła stop dynamiczne
20	Komputer pokładowy	57	Światła tylne LED
21	Końcówki rury wydechowej chromowane	58	Tapicerka ze skóry Dakota
22	Kurtyny powietrzne boczne	59	Tarcze kół aluminiowe 18" "Multi Spoke 416"
23	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	60	Tempomat z funkcją hamowania
24	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	61	Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
25	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Usługi Connected Drive Services
26	Mechanizm różnicowy tylnego mostu z blokadą elektroniczną	63	Usługi TeleServices
27	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	64	Wskaźnik zmiany biegu
28	Obramowania szyb czarne matowe	65	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
29	Oparcie siedzeń tylnych dzielone i składane	66	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
30	Oświetlenie powitalne	67	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne drewno Fineline antracytowe
31	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	68	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne satynowo srebrne mat
32	Pakiet dodatkowego oświetlenia	69	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
33	Pas przedni i tylny w stylistyce Luxury Line	70	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Podłokietnik centralny przedni regulowany	71	Zagłówki siedzeń tylnych składane
35	Podłokietnik siedzeń tylnych	72	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Poduszka powietrzna kierowcy	73	Zderzaki w kolorze nadwozia
37	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	74	Złącze "AUX"

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Kierownica sportowa pokryta skórą

Kierownica sportowa
Kierownica pokryta skórą

- 2Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 3Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" + złącze USB
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p.Nazwa elementu wyposażenia
- 1Asystent parkowania
- 2Asystent świateł drogowych
- 3Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 4Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
- 5Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 6Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego
- 7Głośniki HiFi zestaw (dopłata)
Głośniki 9 szt.
Wzmacniacz audio 205W
- 8Hak holowniczy
- 9Lakier metalizowany
- 10Pakiet schowków dodatkowych
- 11Przygotowanie do Apple CarPlay
- 12System Active Protection
- 13System Dostęp komfortowy
- 14System nawigacyjny Professional (dopłata)
System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL
Odtwarzacz DVD
Kontroler iDrive
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
Pamięć 20GB
Wyświetlacz 8,8" kolorowy, z funkcją podziału ekranu
- 15Szyby tylne przyciemniane
- 16Tarcze kół aluminiowe 19" "Double Spoke 466", opony mieszane (dopłata)
- 17Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/45 R19 92W SPORT CONTACT 5 SSR (4720	4,0
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/45 R19 92W SPORT CONTACT 5 SSR (4720	4,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 225/45 R19 92W SPORT CONTACT 5 SSR (4720	4,0
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 225/45 R19 92W SPORT CONTACT 5 SSR (4720	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ(+)
Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2019. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 8 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE(+)
Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 145 500 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 26 958 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -4,85%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
4	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
6	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zadrapania powłoki lakierowej na pow. pod drzwiami.		
9	Próg	P	Zadrapania powłoki lakierowej na pow. pod drzwiami.		
10	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

-Rama dachu lewa- wgniecenie punktowe.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		150-200µm	
2	Dach		150-200µm	
3	Błotnik przedni	L	150-200µm	
4	Drzwi przednie	L	150-200µm	
5	Drzwi tylne	L	150-200µm	
6	Błotnik tylny	L	150-200µm	
7	Błotnik przedni	P	150-200µm	
8	Drzwi przednie	P	150-200µm	
9	Drzwi tylne	P	150-200µm	
10	Błotnik tylny	P	150-200µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		150-200µm	



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Krata wlotu powietrza		odpryski powłoki logo.		
3	Zderzak tylny		Zarysowania powłoki.		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

-Wykładziny komory bagażnika - zabrudzone. Zarysowania.
Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Widoczny komunikat o niskim poziomie ciśnienia w ogumieniu . Świeci się kontrolka układu.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	NIE Brak poświadczeń przeglądów. Zgodnie z wyświetlaczem ostatni odnotowany przegląd wykonano 10.10.2022r przy przebiegu 131450km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)	dwa kluczyki.
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Nakładka śrub antykradzieżowych kół	TAK
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
6	Podnośnik samochodowy	NIE
7	Instrukcja obsługi	TAK
8	Gaśnica	TAK
9	Zestaw naprawczy koła	Brak.
10	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	NIE

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.
Brak wpisu odnośnie haka holowniczego w dowodzie rej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze

odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 14



Fot. nr 16



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68




Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 13/10/2025

z dnia: 14.10.2025

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.