

Nr zlecenia: 65/06/10/2025/IMPULS

z dnia: 2025/10/06

Zleceniodawca:

IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Szymon Mróz/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczo



Wycena Wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] X-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	6 F P P X X M J 2 P P D 1 8 9 1 3
Marka:	FORD	Nr rejestracyjny:	PY45532
Model pojazdu:	Ranger TDCi MR`22 E6.2 3.4t	Nr Info-Ekspert:	011-12786
Wersja:	Wildtrack	Rok produkcji:	2023
Wskaźnik drogowości	50430 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/06/15		
Data ważności badania technicznego	2026/06/15		
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy		
Rodzaj kabiny	podwójna		
Dop. masa całkowita / Ładowność	3280 kg / 951 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x4 / automatyczna		
Rozstaw osi	3270 mm		
Oznaczenie silnika	2.0 EcoBlue Bi-Turbo		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1996 ccm / 151kW (205KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6.2		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm Thatcham	36	Poduszka boczna między przednimi fotelami
2	Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu	37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy

3	Blokada mechanizmu różnicowego elektroniczna	38	Reflektory przednie LED ze światłami do jazdy dziennej LED
4	Burta tylna zintegrowana z zamkiem centralnym	39	Relingi dachowe
5	Cyfrowy zestaw wskaźników - wyświetlacz LCD 8"	40	Stopień tylny zintegrowany ze zderzakiem
6	Czujniki parkowania - przód	41	Stopnie boczne – z tworzywa ze wstawkami ze szczotkowanej stali
7	Czujniki parkowania - tył	42	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
8	Dywaniki podłogowe – tył, z włókny, w wersji Premium	43	System automatycznego hamowania po kolizji
9	Dywaniki premium	44	System automatycznego hamowania podczas cofania (czujniki)
10	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	45	System centralnego zamka z kluczem elektrycznym KeyFree
11	Ekran jazdy w terenie - dodatkowe ustawienia związane z jazdą terenową	46	System Easy Fuel - bezkorkowy wlew paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego rodzaju paliwa
12	Fartuchy p/błotne przednie	47	System kontroli ciśnienia w oponach TPMS
13	Fartuchy p/błotne tylne	48	System rozpoznawania znaków drogowych
14	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu	49	System Start/Stop
15	Gniazdo 2x USB w przedniej konsoli środkowej	50	System szyn do mocowania ładunku
16	Hamulec postojowy elektryczny	51	Szyba przednia ogrzewana „Quickclear”
17	Inteligentny ogranicznik prędkości	52	Szyby boczne tylne przyciemniane
18	Kamera cofania	53	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
19	Kierownica - wielofunkcyjna, wykończona skórą z kontrastowymi szwami	54	Szyby tylne sterowane elektrycznie
20	Kierownica podgrzewana	55	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
21	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	56	Światła p/mgielne LED
22	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	57	Światło dodatkowe STOP
23	Konsola środkowa długa z podłokietnikiem	58	Tarcze kół aluminiowe 18" w kolorze Medium Boulder Grey
24	Krata wlotu powietrza przednia-listwa środkowa i obramowanie w kolorze Boulder Grey	59	Tempomat adaptacyjny
25	Kraty wlotu powietrza na błotnikach - nielakierowane z obramowaniem w kolorze Boulder Grey	60	Tylna kłapa - z mechanizmem łatwego podnoszenia/opuszczania
26	Listwy nadkoli - nielakierowane	61	Wybór trybów jazdy
27	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	62	Wykładzina podłogowa dywanowa
28	Modem FordPass Connect – z pokładowym hotspotem Wi-Fi	63	Zaczep holowniczy przedni podwójny
29	Nakładka sportowa czarna skrzyni ładunkowej - aerodynamiczna kompozytowa	64	Zaczepy holownicze przednie
30	Ośłona dolna silnika	65	Zaczepy wewnętrzne mocowania ładunku w skrzyni ładunkowej
31	Oświetlenie skrzyni ładunkowej	66	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Oświetlenie wnętrza nastrojowe LED	67	Zamki z podwójnym ryglowaniem
33	Oświetlenie zewnętrzne 360° 4-strefowe	68	Zawieszenie komfortowe
34	Panele boczne drzwi Sensico	69	Zderzak przedni w kolorze nadwozia z elementami w kolorze Boulder Grey i dolną częścią w kolorze srebrnym
35	Podsufitka w kolorze Ebony	70	Zderzak tylny z nakładkami w kolorze Asphalt Matt Black

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie z kierunk. i oświetleniem podłoż
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
- Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża
- 2 Pakiet foteli przednich 7
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach
 - Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
 - Kieszenie na mapy w oparciu fotela kierowcy
- 3 Pakiet ICE Pack 102
 - System nawigacji satelitarnej
 - Głośniki 6 szt.
 - Radio cyfrowe DAB+
 - Wyświetlacz wielofunkcyjny 12"
 - System multimedialny SYNC 4
- 4 Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne
 - Poduszki powietrzne boczne przednie
 - Kurtyny powietrzne boczne
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 6 System Pre-Collision Assist 2 [kamera i radar] z funkcją rozpoznawania pieszych
 - System monitorowania koncentracji kierowcy
 - Asystent pasa ruchu LKA
 - System automatycznego hamowania AEB
- 7 Systemy wspomagające trakcję i hamowanie
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System wspomagania ruszania pod górę
 - System stabilizacji toru jazdy przyczep
 - System kontroli zjazdu ze wzniesienia
 - System wspomagania hamowania
 - System kontroli ryzyka wywrócenia ROM
 - System kontroli ładunku LAC
 - System wspomagania awaryjnego hamowania EBA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Roleta aluminiowa przestrzeni ładunkowej
- 2 Tapicerka skórzana Micro Rib Embossed

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR WRANGLER TERRITORY 255/65/R18	7,2
Przednie prawe:	*GOODYEAR WRANGLER TERRITORY 255/65/R18	7,0
Tylne lewe:	*GOODYEAR WRANGLER TERRITORY 255/65/R18	4,4
Tylne prawe:	*GOODYEAR WRANGLER TERRITORY 255/65/R18	5,8

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna została przeprowadzona w warunkach parkingowych z niewielką prędkością co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Słupki tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Wnęka drzwi PT		Zarysowania		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120-150	
2	Dach		120-150	
3	Błotnik przedni	L	200-240	
4	Drzwi przednie	L	120-140	
5	Drzwi tylne	L	110-140	
6	Błotnik tylny	L	120-160	
7	Błotnik przedni	P	110-120	
8	Drzwi przednie	P	120-130	
9	Drzwi tylne	P	110-130	
10	Błotnik tylny	P	110-130	
11	Pokrywa tylna		130-150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Uszczelka drzwi tyłu nadwozia		Wyrwana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wyświetlacz radia		Skaza na wyświetlaczu		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 3 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|----------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK Skan |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na ramie pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Zweryfikowano w bazie Cepik

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające

z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64




Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
61-655 POZNAN
GRONOWA 22A

ORGAN WYDAJACY

CEL WYDANIA POZWOLENIA
CZASOWEGO **Art. 74 ust. 2 pkt 1**

A **PY 45532**

D.1 **FORD**
D.2 **2AB**
D.3 **YN2XFPGX 05UA00K0DA743B**

D **RANGER**

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHOŁ CIĘŻAROWY

DOPUSZCZALNA
ŁADOWNOŚĆ **951** NAJWIĘSZY DOP.
NACISK OSI **19,20**

E **6FPPXXMJ2PPD18913**

B 2023-06-15 **I** 2023-06-15 **H** 2023-07-15

SERIA PC/AAK **3527943**

Fot. nr 75

C.1.1. **IMPULS-LEASING POLSKA SP. Z O. O.**
C.1.2. **14086475200069**
C.1.3. **60-179 POZNAN**
JELENIOGÓRSKA 16/205
C.2.1. **IMPULS-LEASING POLSKA SP. Z O. O.**
C.2.2. **14086475200069**
C.2.3. **60-179 POZNAN**
JELENIOGÓRSKA 16/205

C

F.1 **3280** F.2 **3280** F.3 **6500**

G **2329** O.1 **3500** O.2 **750**

P.1 **1996,00** P.2 **150,80** P.3 **D/---/---**

S.1 **5** S.2 **---** L **2**

POZWOLENIE CZASOWE
PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE

Fot. nr 76



Fot. nr 77

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu