

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2025/10/08

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 13.10.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-PC/AAK 9201981.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **W 1 K 2 2 3 1 3 3 1 A 0 3 1 7 7 6**

Marka: **MERCEDES-BENZ**

Nr rejestracyjny: **WRA5500J**

Model pojazdu: **S 400d L MR`21 E6 223**

Nr Info-Ekspert: **022-11635**

Wersja: **AMG 4Matic**

Rok produkcji: **2021**

Wskazanie drogomierza

80850 km

Data pierwszej rejestracji

2021/07/22

Data ważności badania technicznego

2026/07/20

Rodzaj nadwozia

sedan 4 drzwiowy

Dop. masa całkow.

2815 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2925 ccm / 243kW (330KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Stylizacja AMG
2	Asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)	22	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Dywaniki welurowe AMG	23	System Keyless-Go
4	Filtr cząsteczek stałych (diesel)	24	System komfortowego domykania drzwi
5	Immobilizer	25	System Magic Vision Control
6	Klimatyzacja automatyczna Thermotronic 2 strefowa	26	System nawigacji satelitarnej MBUX Plus
7	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	27	System ochrony pieszych
8	Komunikat o ilości zapiętych tylnych pasów bezpieczeństwa	28	System ostrzegania o utracie ciśnienia w oponach
9	Kurtyny powietrzne boczne	29	Tapicerka ze skóry czarna (201A)
10	Lakier niemetalizowany czarny	30	Tarcze kół aluminiowe 19" AMG 5-ramienne (RZl) szarość tantalu, wysoki połysk
11	Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych (z przodu)	31	Usługi zdalne Premium
12	Moduł komunikacyjny (LTE) rozszerzony	32	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Nakładki progów drzwi przednich z napisem "Mercedes-Benz", podświetlane	33	Wykończenie konsoli centralnej czarne, wysoki połysk
14	Oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki	34	Wykończenie wnętrza drewnem topolowym antracytowym
15	Pakiet USB Plus	35	Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera automatyczny
16	Poduszka powietrzna centralna	36	Wyświetlacz centralny OLED
17	Poduszki powietrzne boczne przednie	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Połączenie ratunkowe Mercedes-Benz	38	Zawieszenie aktywne Airmatic DC
19	Przygotowanie do usług nawigacyjnych	39	Zbiornik paliwa powiększony (76l)
20	Rozszerzone funkcje MBUX	40	Zbiornik spryskiwaczy podgrzewany

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1

Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewanyFotel pasażera podgrzewany
- 2

Integracja ze smartfonem

System Apple CarplayFunkcja Android Auto
- 3

Kierownica wielofunkcyjna sportowa pokryta skórą nappa

Kierownica wielofunkcyjnaKierownica sportowaKierownica pokryta skórą nappa
- 4

Kontrola emisji spalin Blue TEC ze zbiornikiem AdBlue

Kontrola emisji spalin Blue TECZbiornik AdBlue
- 5

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznieLusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6

Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej

Worek na nartyGniazdo 12V w bagażnikuSystem zdalnego sterowania pokrywą bagażnikaSystem Hands-Free AccesHaczyki do mocowania bagażyUchwyt na parasol
- 7

Pakiet Asystenta jazdy

- System utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu "Distronic" (233)
- 8 Pakiet Pamięci
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego 4 stopniową
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego w 4 kierunkach
 - Czytnik linii papilarnych
- 9 Pakiet zabezpieczenia pojazdu Urban Guard
 - Autoalarm
 - Zabezpieczenie wnętrza pojazdu
- 10 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 11 System świateł drogowych MULTIBEAM LED
 - Inteligentny system świateł drogowych MULTIBEAM LED
 - Asystent świateł adaptacyjnych Plus
- 12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Asystent świateł adaptacyjny Plus (dopłata)
- 2 Asystent utrzymania pasa ruchu aktywny
- 3 Asystent zmiany pasa ruchu aktywny
- 4 Fotele przednie klimatyzowane (dopłata)
 - Fotele przednie klimatyzowane
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
 - Fotel pasażera podgrzewany Plus
 - Fotel kierowcy podgrzewany Plus
- 5 Klimatyzacja automatyczna Thermotronic tylna
- 6 Lakier metalizowany obsidian black (dopłata)
- 7 Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych dla pasażerów tylnych siedzeń
- 8 Osłony przeciwsłoneczne podwójne
- 9 Oświetlenie Ambiente aktywne
- 10 Pakiet Air-Balance
- 11 Pakiet komfortowych siedzeń tylnych
 - Siedzenia tylne z funkcją masażu
 - Siedzenia tylne wielokonturowe
 - Ogrzewanie szyi i karku (tylne siedzenia)
- 12 Pakiet Night (P55)
- 13 Pakiet ogrzewania komfortowy (dopłata)
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica podgrzewana
 - Podłokietnik przedni podgrzewany
 - Podłokietniki siedzeń tylnych i w konsoli centralnej podgrzewane
- 14 Pakiet przeciwsłoneczny
 - Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
 - Rolety p/słoneczne szyb drzwi tylnych regulowane elektrycznie
- 15 Pakiet zdalnego parkowania
 - Asystent parkowania Active Parking System
 - System Parktronic
 - Kamera 360°
 - Preinstalacja asystenta zdalnego parkowania
- 16 Podsufitka z materiału w kolorze macchinato beige
- 17 Poduszki powietrzne boczne tylne
- 18 Poduszki powietrzne czołowe tylne
- 19 Reflektory Digital Light
- 20 Siedzenia tylne podgrzewane
- 21 +Słuchawki 2 szt
- 22 System kontroli ciśnienia w oponach (dopłata)

23	System multimedialny MBUX High-End dla pasażerów siedzącychz tyłu
24	System nawigacji satelitarnej z twardym dyskiem (dopłata)
25	Tablet MBUX dla drugiego rzędu siedzeń
26	Tapicerka ze skóry Nappa macchiato beige/magma grey (805A) (dopłata)
27	Tarcze kół aluminiowe 20" AMG wieloramienne (RVQ) himalayasgrey, wysoki połysk (dopłata)
28	Układ hamulcowy z powiększonymi tarczami hamulcowymi
29	Wideorejestrator

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Zestaw naprawczy opon Tirefit

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 255/40 R20 101Y TURANZA T005 MO-S	6,5
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 255/40 R20 101Y TURANZA T005 MO-S	6,5
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 285/35 R20 104Y TURANZA T005 MO-S	6,5
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 285/35 R20 104Y TURANZA T005 MO-S	6,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2021/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 2 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 117 300 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 36 450 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 4,37%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)
Jeden klucz (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (+)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odprysk powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowanie.		
3	Drzwi boczne przednie	L	Odprysk powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
4	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		

6	Słupek środkowy	P	Zarysowanie powłoki lakierowej spowodowane przez pas bezpieczeństwa.	
---	-----------------	---	--	--



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		113-125µm	
2	Dach		113-125µm	
3	Błotnik przedni	L	113-125µm	
4	Drzwi przednie	L	113-125µm	
5	Drzwi tylne	L	113-125µm	
6	Błotnik tylny	L	113-125µm	
7	Błotnik przedni	P	113-125µm	
8	Drzwi przednie	P	113-125µm	
9	Drzwi tylne	P	113-125µm	
10	Błotnik tylny	P	113-125µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		113-125µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki .		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

- Napis pokryw t 4 matic- brak literki C.
- Nakładka progowa lewa- zarysowania powłoki lakierowej.
- Nakładka progowa prawa- zarysowania powłoki lakierowej.



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Nieznaczne zabrudzenia.		

Zabrudzenia komory silnika.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	L	Przytarty bok opony		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | | |
|---|-----------------------------|-----|--|
| 1 | Książka serwisowa | NIE | Brak poświadczeń przeglądów. W komorze silnika widoczna przywieszka informująca o wykonaniu przeglądu olejowego w dn. 27.07.2024r. |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | | Jeden kluczyk, |
| 3 | Dowód rejestracyjny | NIE | Okazano scan dowodu tymczasowego. |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | | Okazano uchwyt holowniczy. |
| 5 | Podnośnik samochodowy | NIE | |
| 6 | Instrukcja obsługi | NIE | |
| 7 | Gaśnica | TAK | |
| 8 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK | |
| 9 | Apteczka | TAK | |

Pojazd z rynku wtórnego windykacji.
Zgodnie z informacją CEPIK w dniu 28.08.2025r odnotowano kradzież pojazdu. W dniu 16.10.2025r odnaleziono pojazd.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Pojazd z rynku krajowego.
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 56



Fot. nr 58



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78




Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81




Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 17/10/2025IMP

z dnia: 2025/10/16

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.