

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	104/31/10/2025/IMPULS
<b>Numer wewnętrzny:</b>	-
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Zestaw narzędzi MILLWAUKEE
<b>Nr fabryczny:</b>	Zestaw
<b>Data sporządzenia:</b>	10-11-2025



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz IMPULS Leasing Polska Sp. z o.o.

## Przedmiot wyceny

W dniu 06.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu Famat Serwis, Ostrowiec 1A, 05-650 Chynów.

Przedmiotem wyceny jest zestaw , w skład którego wchodzi następujące elementy:

- Klucz udarowy M18FMTIW2F12-0X – 2 szt. (nr seryjne: 47770801006280G2024, 47770801006283G2024)
- Młotowiertarka M18ONEFHPX-0X – 5 szt. (nr seryjne: 47794503001229, 47794503001352H2024, 47794503001292, 47794503001220E2024, 47794503001213E2024)
- Klucz udarowy M18FIW2F12-0X - 6 szt. (nr seryjne: 47766802003183F2024, 47766802003284F2024, 47766802003273F2024, 47766802003288F2024, 4776682003979F2024), jeden z numerów nieczytelny
- Ładowarka M18 DBSC – 3 szt. (nr seryjne: 481798000001202G2024, 481798000001213G2024, 481798000001212G2024)
- Ładowarka M12-18FC i M12-18C – 4 szt. (nr seryjne: 4523850S00394853H2024, 4330470S00087841M2023, 4523850S00232632D2024, 4330470S00087872M2023)
- Wkrętarka FPD3 – 3 szt. (nr seryjne: 48131401029365E2024, 48131401029396E2024, 48131401018981G2024 )
- Ładowarka M18PC6 – 3 szt. (nr seryjne: 48140100000285J2024, 48140100000270J2024, 48140100001180L2024)
- Piła szablasta M18FSZ-0 – nr seryjny: 49759001007929,
- Wiertnica magnetyczna M18FMDP-oC – nr seryjny: 46928302000443K2024,
- Akumulator M18B12 – 7 szt.
- Akumulator M18B8 – 2 szt.
- Akumulator M18B6 – 14 szt.
- Akumulator M18B5 – 3 szt.
- Akumulator M18HB5,5 – 1 szt.
- Walizka na elektronarzędzia – 8 szt.
- Zestaw 2 skrzyń narzędziowych PACKOUT na kółkach – 3 szt.

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmioty zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Do urządzeń podłączono akumulator i wykonano krótką próbę uruchomienia. Wszystkie urządzenia (wyłączając opisane uszkodzenia poniżej) uruchomiły się. Nie weryfikowano działania akumulatorów oraz ich stopnia naładowania i sprawności. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia, braków w kompletacji, wad i niesprawności w warunkach pracy.

Elementy zestawu noszą ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, itp. Obudowy urządzeń silnie zadrapania, rozerwane elementy gumowe.

Dodatkowo stwierdzono:

- wiertnica magnetyczna M18FMDP-oC – nie uruchomiono,

- rozerwania tabliczek znamionowych utrudniające odczytanie numeru seryjnego, modelu,
- klucz udarowy M18FMTIW2F12-0X – wyrwany przycisk,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Pozostałe urządzenia widniejące w dokumentacji zdjęciowej a nie opisane powyżej nie są częścią wyceny.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





















