

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 07.11.2025

Zleceniodawca:

IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212A
02-486 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 13.11.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT 2002594.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XI-2025

Rodzaj pojazdu: **Samochód ciężarowy do 3.5t**

VIN: **VF3VB YH V M P 7 8 0 5 4 7 5**

Marka: **PEUGEOT**

Nr rejestracyjny: **GD9H348**

Model pojazdu: **Expert 1.5 BlueHDi MR`16 E6.4 2.9t**

Nr Info-Ekspert: **029-04727**

Wersja: **Standard**

Rok produkcji: **2023**

Wskazanie drogomierza 131440 km

Data pierwszej rejestracji 29.05.2023

Data ważności badania technicznego 29.05.2026

Rodzaj nadwozia furgon 4 drzwiowy 3 osobowy

Dop. masa całkow. 2695 kg*

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3275 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 88kW (120KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	12	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna
2	Czujniki ciśnienia w oponach	13	System wspomagania nagłego hamowania AFU
3	Czujniki parkowania - tył	14	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	15	Szyba przednia akustyczna
5	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	16	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	17	Światła do jazdy dziennej
7	Kolumna kierownicy regulowana	18	Tapicerka siedzeń materiałowa "Curtiba Triton Meltem"
8	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	19	Tarcze kół stalowe 16"
9	Pakiet Akustyczny	20	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Poduszka powietrzna kierowcy	21	Zawór automatycznego odcięcia paliwa w przypadku kolizji
11	Poduszka powietrzna pasażera	22	Zegary LCD picto: biały wyświetlacz - 2 tarcze analogowe czarne

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1Lusterka zewnętrzne składane i podgrzewane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 2System p/poślizgowy ASR + ESP
- System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 3System Radiowy RD6 + tuner cyfrowy
- Tuner radiowy cyfrowy DAB
- System Radiowy RD6
- 4Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Ogranicznik prędkości
- Tempomat
- 5Układ foteli przednich - wersja 3 osobowa
- Pakiet Ergonomiczny
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Fotel pasażera podwójny ze schowkiem pod siedzeniem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1+Dywaniki gumowe kpl
- 2Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 3Pakiet Connect Nav (NAC B2) z tunerem cyfrowym (dopłata)
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Światła p/mgielne przednie
- Kierownica wielofunkcyjna
- System nawigacji satelitarnej
- Światła mijania włączane automatycznie
- Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
- Złącze "USB"
- Czujnik deszczu
- Monitor 7" dotykowy
- System sterowania głosem
- Szyba przednia akustyczna

4 Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9mm

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TROCMAx PRIVILO VS450 215/65R16C 109/107R	5,5
Przednie prawe:	*TROCMAx PRIVILO VS450 215/65R16C 109/107R	5,5
Tylne lewe:	*TROCMAx PRIVILO VS450 215/65R16C 109/107R	5,5
Tylne prawe:	*TROCMAx PRIVILO VS450 215/65R16C 109/107R	5,5

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG

(-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 66 700 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 64 740 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -15,54%.

KOREKTY RÓŻNE:

Stwierdzone braki i uszkodzenia

(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM

(-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE

(-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski powłoki.		
7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Słupek środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Słupek środkowy	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie punktowe.		
11	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	Dach		Wypchnięcia materiału.		
13	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgniecenie punktowe.	Wypchnięcia materiału.	
14	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami		

powłoki lakierowej				
15	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej na krawędziach bocznych.	
16	Wnęka koła tylna wewn.	L	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej	
17	Wnęka koła tylna wewn.	P	Wgnieciona z zarysowaniami powłoki lakierowej	



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-90µm	
2	Dach		60-90µm	
3	Błotnik przedni	L	60-90µm	
4	Drzwi przednie	L	60-90µm	
5	Poszycie boku	L	60-90µm	
6	Błotnik tylny	L	60-90µm	
7	Drzwi tyłu nadwozia		60-90µm	
8	Błotnik przedni	P	60-90µm	
9	Drzwi przednie	P	60-90µm	
10	Drzwi tylne	P	60-90µm	
11	Błotnik tylny	P	60-90µm	
12	Drzwi tyłu nadwozia		60-90µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowany.		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Zderzak tylny		Zarysowany		

- Uszczelka drzwi skrzydłowych lewych- rozdracie materiału.
- Listwa drzwi pp- zarysowania.
- Listwa drzwi tp- zarysowania.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania.zabrudzenia.		
2	Wykładzina dachu (podsufitka)		Nieznaczne zabrudzenie.		

- Wykładziny komory bagażnika-zarysowania, wgniecenia, pęknięcia.
- Ściana działowa przestrzeni ładunkowej- wgniecenia , zarysowania, posiada prowizoryczną listwę ochronną .

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

- Wykładzina górna komory silnika- ubytki materiału, wygryziona przez gryzonia.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Jedyny odnotowany przegląd wykonano 28.11.2023r przy przebiegu 33940km.
2	Kluczyki (ilość sztuk)		Dwa kluczyki.
3	Dowód rejestracyjny	TAK	
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	
5	Podnośnik samochodowy	TAK	
6	Instrukcja obsługi	TAK	
7	Gaśnica	NIE	
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	
9	Apteczka	NIE	

Pojazd z rynku wtórnego windykcacji.
Zgodnie z informacją ASO przy przebiegu 23204km zatarciu uległ silnik. (data 16.09.2023r)

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego.

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych


Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84




Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 02/11/2025 IMP

z dnia: 14.11.2025

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.