

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 24.11.2025

Zleceniodawca:

FAMAT AUKCJE Sp. z o.o.
Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 25.11.2025 r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAR 4889913.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WB A 7 J 2 1 0 0 0 G 8 2 9 6 7 6
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny:	WW641GA
Model pojazdu:	740e MR`15 E6 G11/G12	Nr Info-Ekspert:	003-03691
Wersja:	L xDrive iPerformance Step	Rok produkcji:	2017

Wskazanie drogomierza	233016 km
Data pierwszej rejestracji	09.10.2017, (w Polsce: 30.11.2021)
Data ważności badania technicznego	11.10.2026
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2445 kg

Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1998 ccm / 190kW (258KM)
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	240kW (326KM) / 83kW (113KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy z efektem mineralnym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent hamowania	40	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
3	Asystent parkowania	41	Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
4	Asystent świateł drogowych	42	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
5	Autoalarm	43	Przycisk Start/Stop
6	Czujnik deszczu	44	Reflektory przednie LED
7	Czujnik obecności pasażera przedniego fotela	45	Roleta p/słoneczna tylnej szyby regulowana elektrycznie
8	Czujniki ciśnienia w oponach	46	Spryskiwacze reflektorów
9	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	47	Sygnalizacja hamowania dynamiczna
10	Funkcja Follow-Me-Home	48	System Active Protection
11	Gniazdo 12V 2 szt.	49	System Auto Start/Stop
12	Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold	50	System automatycznego otwierania/zamykania pokrywy bagażnika
13	Immobilizer	51	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
14	Kamera cofania	52	System domykania pokrywy bagażnika
15	Kierownica sportowa	53	System Dostęp komfortowy
16	Klamki zewnętrzne podświetlane	54	System kontroli trakcji dynamiczny DTC
17	+Klimatyzacja automatyczna 4 strefowa	55	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
18	Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD	56	System stabilizacji toru jazdy DSC
19	Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie	57	System załadunkowy (30x20 cm)
20	Komputer pokładowy	58	Światła p/mgielne LED
21	Kurtyny powietrzne boczne	59	Tapicerka ze skóry Dakota
22	Lakier niemetalizowany	60	Telefonia komfortowa z ładowaniem bezprzewodowym
23	Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline błyszczące z wykończeniem z aluminium	61	Tempomat z funkcją hamowania
24	Listwy progowe z emblematem "eDrive"	62	Trójkąt ostrzegawczy
25	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	63	Tryb jazdy eDrive
26	Lusterko wewnętrzne ściemniane elektrycznie	64	Usługi Connected Drive Services
27	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu	65	Usługi eDrive
28	Napęd na cztery koła xDrive	66	Usługi TeleServices
29	Obsługa za pomocą gestów	67	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
30	Odtwarzacz CD	68	Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display
31	Okno dachowe regulowane elektrycznie przezroczyste	69	Wyświetlacz systemu nawigacji 10,2" kolorowy
32	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	70	Wyświetlacz wielofunkcyjny 12,3"
33	Oświetlenie Ambiente	71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
34	Oświetlenie powitalne	72	Zagłówki foteli przednich aktywne
35	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	73	Zamek centralny zdalnie sterowany
36	Podłokietnik siedzeń tylnych składany	74	Zawieszenie pneumatyczne
37	Poduszka powietrzna kierowcy	75	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth" o rozszerzonym zakresie funkcji Office
38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością	76	Złącze "AUX"

odłączenia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Fotele przednie regulowane elektrycznie
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 4 Fotele przednie z pamięcią położenia
 - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
 - Fotel pasażera z pamięcią położenia
- 5 Głośniki HiFi zestaw
 - Głośniki HiFi 12 szt.
 - Wzmacniacz audio 205W
- 6 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- 7 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie z funkcją podgrzewania
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
 - Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 8 System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja)
 - Dysk twardy 20GB
 - System nawigacji satelitarnej PROFESSIONAL (nowa generacja)
 - Wyświetlacz systemu nawigacji 10,25" kolorowy
- 9 Systemy asystujące kierowcę
 - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
 - System ostrzegający o ryzyku kolizji
 - System ostrzegający o nadmiernej prędkości i rozpozn. znaków drogowych
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach panoramiczny
- 2 Fotele przednie komfortowe regulowane elektrycznie w połączeniu z fotelami przednimi z funkcją masażu (dopłata)
 - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
 - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
 - Fotel kierowcy komfortowy
 - Fotel pasażera komfortowy
- 3 Fotele przednie wentylowane
 - Fotel kierowcy wentylowany
 - Fotel pasażera wentylowany
- 4 Fotele tylne komfortowe sterowane elektrycznie
 - Fotele tylne regulowane elektrycznie
 - Fotele tylne komfortowe – 2 szt.
- 5 Fotele tylne wentylowane
- 6 +Fotele tylne z funkcją masażu.
- 7 Lakier metalizowany (dopłata)
- 8 Pakiet Innowacyjny
 - Kamera Surround View
 - Reflektory laserowe
- 9 Rolety p/słoneczne szyb bocznych regulowane elektrycznie
- 10 System BMW Night Vision z rozpoznawaniem osób
- 11 Szyby tylne przyciemniane
- 12 Tarcze kół aluminiowe 19" "V-Spoke 620"

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Certyfikat baterii
- 2 Przewód do ładowania
- 3 Zestaw naprawczy opon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 245/45 R19 104Y VENTUS S1 EVO (1823)	5,0
Przednie prawe:	*HANKOOK 245/45 R19 104Y VENTUS S1 EVO (1823)	5,0
Tylne lewe:	*HANKOOK 275/40 R19 105Y VENTUS S1 EVO(4021)	5,0
Tylne prawe:	*HANKOOK 275/40 R19 105Y VENTUS S1 EVO(4021)	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ (+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2017. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 5 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE (+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (-)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 151 400 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest większy od normatywnego o 81 616 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości -14,69%.

KOREKTY RÓŻNE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw (-)

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
6	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		

7	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej, ogniska korozji.	Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy blacharsko-lakierniczej	



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-130µm	
2	Dach		110-130µm	
3	Błotnik przedni	L	110-130µm	
4	Drzwi przednie	L	110-130µm	
5	Drzwi tylne	L	110-130µm	
6	Błotnik tylny	L	110-130µm	
7	Błotnik przedni	P	110-130µm	
8	Drzwi przednie	P	140-190µm	
9	Drzwi tylne	P	110-130µm	
10	Błotnik tylny	P	130-500µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		110-130µm	



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

-Pokrywa schowka wewn. lewego wykładziny błotnika tl- brak.



ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwir pokryta warstwą śniegu) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

- 1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych.
- 2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
- 3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
- 4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Nie badano stanu akumulatora.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Przewód do ładowania	Brak.
2	Książka serwisowa	NIE Zgodnie z wyświetlaczem ostatni odnotowany przegląd wykonano 12.05.2025r przy przebiegu 225200km.
3	Kluczyki (ilość sztuk)	Dwa kluczyki.
4	Dowód rejestracyjny	TAK
5	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
6	Podnośnik samochodowy	NIE
7	Instrukcja obsługi	NIE
8	Gaśnica	TAK
9	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
10	Apteczka	TAK

Oględziny w trakcie opadów deszczu ze śniegiem- możliwość wystąpienia dodatkowych uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia w trakcie oględzin.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu
Pojazd z importu.
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych
Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.
Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych,

konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75








Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78





Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 01/11/2025F

z dnia: 26.11.2025

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.