

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOW

z dnia: 03.03.2026

**Zleceniodawca:**

PEAC (POLAND) SP. Z O.O.  
SEWERYNA MIELY SKIEGO 14  
61-725 POZNA

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Kurmanowski upr.AutoCons.1234,RS01444.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Okrelenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującymi umowami.
- Oględziny pojazdu w dniu 05.03.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Dowód rejestracyjny Seria-DR/BAT 4550491.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] III-2026

Rodzaj pojazdu:	<b>Ciężnik samochodowy</b>	VIN:	<b>ZCFM62AU9RC518335</b>
Marka:	<b>IVECO</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PY69761</b>
Model pojazdu:	<b>AS 440 S49 S-Way MR`20 E6d 18.0t</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>142-14687</b>
Wersja:	<b>T/P</b>	Rok produkcji:	<b>2023</b>

Wskazanie drogomierza	168526 km
Data pierwszej rejestracji	23.11.2023
Data wykonania badania technicznego	26.11.2026
Rodzaj zabudowy	ciężnik siodłowy z kabiną długą
Rodzaj kabiny	sypialna (odchylana)

Dop. masa całk. / Ładowno	18000 kg / 9550 kg
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / poduszki / 3800 mm
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	12882 ccm / 357kW (485KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rz dowy
Norma spalin	E6d
Kolor powłoki lakierowej kabiny	BIAŁY 1-warstwowy typu uni

## WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia	L.p. Nazwa elementu wyposa enia
1 +ACC (aktywny tempomat)	15 Ogrzewanie dodatkowe
2 +AEBS	16 Radioodtworacz
3 +Czujnik deszczu	17 Spryskiwacze reflektorów
4 +Czujnik zmiernych	18 System hamulcowy elektroniczny EBS
5 Dach regulowany elektrycznie	19 Szyby regulowane elektrycznie
6 Fotel kierowcy podgrzewany	20 wiatła do jazdy dziennej LED
7 Fotel kierowcy regulowany	21 wiatła p/mgienne przednie
8 Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie	22 Tachograf
9 Fotel pasera regulowany	23 Tempomat
10 Fotel pasera zawieszony pneumatycznie	24 +Urządzenie multimedialne z systemem Nawigacji
11 Immobilizer	25 Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy
12 Klimatyzacja	26 Zamek centralny
13 Leanka dolna	27 Zastona wokół kabiny
14 Leanka górna	

### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposa enia

- +Drugi zbiornik paliwa
- +Dywaniki tekstylne kpl
- +Kierownica skórzana
- +Lodówka
- +Radio CB
- +Reflektory w technologii LED
- +Retarder/Intarder
- +Spoiler dachowy
- +Spoilery boczne

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*MICHELIN 315/70 R22.5 156/150L X LINE ENERGY Z TL (UNI)	9,5
Przednie prawe:	*MICHELIN 315/70 R22.5 156/150L X LINE ENERGY Z TL (UNI)	9,5
Tylne LZ:	*MICHELIN 315/70 R22.5 154/150L X LINE ENERGY D TL (UNI)	8,0
Tylne LW:	*MICHELIN 315/70 R22.5 154/150L X LINE ENERGY D TL (UNI)	8,0
Tylne PZ:	*MICHELIN 315/70 R22.5 154/150L X LINE ENERGY D TL (UNI)	8,0
Tylne PW:	*MICHELIN 315/70 R22.5 154/150L X LINE ENERGY D TL (UNI)	8,0

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

### KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ

( + )

Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2023. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

### KOREKTA ZA WYPOSA ENIE

( + )

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i związanej amortyzacji jego wyposażenia.

### KOREKTA ZA PRZEBIEG

( + )

Korekta uwzgl dnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 297 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o 128 474 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 8,99%.

### KOREKTY RÓŻNE:

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu

( - )

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym księzką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkownika samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w księce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

W powyższym przypadku stwierdzono: brak wymaganych okresowych przeglądów technicznych pojazdu.

Brak powiadzczeń przeglądów.

Stwierdzone braki i uszkodzenia

( - )

Jeden klucz

( - )

### KOREKTY RÓŻNE RAZEM

( - )

### KOREKTA ZA OGUMIENIE

( - )

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonych wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej. Zarysowania.		
3	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.		
4	ściana tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd posiada grafik reklamowy do usunięcia.



## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Dach		80-98µm	
2	Drzwi	L	80-98µm	
3	ciana boczna	L	80-98µm	
4	Drzwi	P	80-98µm	
5	ciana boczna	P	80-98µm	
6	ciana tylna kabiny		80-98µm	



## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni (lewa strona)		Gł boko zarysowany.		
2	Zderzak przedni (prawa strona)		Gł boko zarysowany. lada prowizorycznej zaprawki.		
3	Krata wlotu powietrza		Widoczne niefabryczne otwory.		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	P kni ta osłona ramienia, prowizorycznie klejona.		
5	Szyba przednia		Szyba nieoryginalna.		
6	Stopnie boczny	L	Gł bokie zarysowania z ubytkiem materiału. lada prowizorycznej naprawy		
7	Stopnie boczny	P	Gł bokie zarysowania z ubytkiem materiału.	Brak za lepki mech. podnoszenia kabiny	

- Błotnik tylny lewy (cz. rodkowa)- brak.
- Błotnik tylny prawy (cz. rodkowa)- brak.
- Przedłu enie drzwi prawych- odpryski powłoki lakierowej na kraw dzi tylnej.
- Przedłu enie drzwi lewych- odpryski powłoki lakierowej na kraw dzi tylnej.



### KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzenia.		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzenia.		
3	Le anka dolna		Zabrudzenia. zmechacona.		
4	Le anka górna		Zabrudzona, poplamiona.		
5	Tachograf		Bł d wewn GNSS		
6	Spr arka klimatyzacji		Nieszczelno ci na przewodzie ci nieniowym.		

- Kluczyk do pojazdu- p kni ta obudowa.
- Wykładzina ciany tylnej- zabrudzenia.
- Wykładzina błotnika tl- zabrudzenia.
- Wykładzina błotnika tp- zabrudzenia.
- Przegródki lodówki - wymagaj uzupełnienia.



### RAMA

- Rama - zarysowania w okolicy skrzynki akumulatorów.



### UKŁAD KIEROWNICZY

Zbiorniczek wyrównawczy układu wspomagania- widoczne nieszczelno ci przewodów wspomagania.

## JAZDA KONTROLNA

Wykonano jazd prób n w warunkach parkingowych pozwalaj c na zgrubne okre lenie stanu technicznego z pr dko ci nie przekraczaj c 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale pr dko ci obrotowych.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przeło e .
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawn skuteczno pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Konieczne wykonanie czynno ci serwisowych.

## DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Ksi ka serwisowa	NIE	Brak po wiadczce przegl dów.
2	Karta kodowa	NIE	
3	Certyfikat normy Euro 6	NIE	
4	Kluczyki (ilo sztuk)	Jeden	kluczyk
5	Dowód rejestracyjny	TAK	
6	Zestaw narz dzi fabrycznych	TAK	
7	Podno nik samochodowy	TAK	
8	Instrukcja obsługi	TAK	

9	Ga nica	TAK
10	Trójk t ostrzegawczy	TAK
11	Apteczka	NIE

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Pojazd z rynku krajowego.

**2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodno z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Legalizacja tachografu została wykonana 26.11.2025r.

Dane dotycz ce pojazdu zostały przyj te w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano tak e zgodno ci wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawno ci naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialno ci za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako ródła informacji o poje dzie przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodze , wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest mo liwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

*Dokument wystawiony elektronicznie, wamy bez podpisu*

**Opinia numer: 13/03/2026PC**

z dnia: 07.03.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkownika ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.