



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.02

### DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.  
AL. MURCKOWSKA 14C  
40-265 KATOWICE

### DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.  
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER  
Nr zlecenia VHS00328/26  
Data zlecenia 13 kwiecień 2026

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka OPEL  
Model VIVARO  
Numer rejestracyjny WB764CT  
Rok produkcji 2024  
Numer VIN VXEVLEHS3R7862973

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	NIE
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
Książka serwisowa	NIE		

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00328/26

Nr rejestracyjny

WB764CT

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20674
Numer sprawy	VHS00328/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	19.04.2026
Wycena na dzień	19.04.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

### DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	WB764CT / VXEVLEHS3R7862973
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	27.03.2025 / 13
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	6 597 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	27.03.2028
Lakier	----

Marka	OPEL
Model	Vivaro 2.0 CDTI Euro 6 1997ccm - 145KM 24-25
Typ	Vivaro 2.0 CDTI Long 2,8t (bryg.) S&S EAT8
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon / 4 / 6
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	106 / 145
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8
Dopuszczalna masa całkowita	2 820
Masa własna / ładowność	1 840 / 980
Rozstaw osi 1 / 2	3 275 /

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Czujniki niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Drzwi boczne przesuwne prawe, sterowane manualnie
- Felgi stalowe 16", czarne pokołpaki, z ogumieniem 215/65 R16 C 106 T Michelin Agilis 3 (class-B)
- Gniazdo 12V (120W maks) w dolnym schowku pasażera
- Hamulec postojowy, manualny
- Kanapa pasażerów z przodu dwumiejscowa ze schowkiem po siedziskiem, oparcie składane w stołek
- Klamki wewnętrzne drzwi przesuwnych
- Kluczyki z pilotem zamka centralnego x2, 3 przyciski, funkcja selektywnego otwierania drzwi
- Komputer pokładowy
- Lakier bazowy, biały Kaolin
- Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane
- Czujniki parkowania z tyłu
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne blaszane symetryczne, kąt otwarcia 180 stopni, z zamkiem
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia
- oparcia, wysokości i odcinka lędźwiowego, podłokietnik
- Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
- Kabel do ładowania akumulatora Typu 3 (złącze T2), 7m., 32A (3-fazy), zgodny z jednofazowym Wallbox
- Kierownica poliuretanowa, wielofunkcyjna
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Konsola nad 1 rzędem siedzeń z 3 lampkami do czytania, wskaźnikami zapięcia pasów i modułu telemat.
- Lusterka boczne składane manualnie
- Lusterko centralne wsteczne przyrzątczne

- Ładowność standardowa
- Odcięcie paliwa w przypadku zderzenia
  - Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla bocznych foteli 1 rzędu, reg. wysokości, napinacze i ograniczniki
  - Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe fotela centralnego 1 rzędu
  - Poduszka bezpieczeństwa czołowa podwójna pasażerów z możliwością odłączenia
  - Poduszki bezpieczeństwa boczne kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie oraz poduszki kurtynowe
  - Przegroda stała przeszklona, izolowana za 2 rzędem siedzeń
  - Przystosowanie do montażu czujników niezapiętych pasów w drugim rzędzie siedzeń
  - Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej
- Schowek na górze deski rozdzielczej, umieszczony centralnie
- Siedzenia 2 rzędu - kanapa trzyniejskowa dzielona 2/3 do 1/3, zagłówki, podłokietniki oraz schowek
- System automatycznego włączania świateł mijania i wycieraczek szyby przedniej
- System emisji dźwięku o określonym poziomie natężenia podczas jazdy z prędkością mniejszą niż 20km
- System monitorowania skupienia kierowcy na prowadzeniu (DAA3)
- Systemy ABS z BAS oraz ESP z ASR 9.3 i Hill Assist (wspomaganie ruszania na wzniesieniu)
- Szyby boczne w 2 rzędzie stałe, akustyczne, przyciemniane o przepuszczalności światła ok. 30%
- Tapicerka z tkaniny Curitiba Black Art Grey / Brazilia
- Uchwyty do mocowania ładunku - 4 na podłodze
- Wyświetlacz kierowcy cyfrowy, czarno-biały
  - Zawieszenie przednie - pseudo Mac Pherson ze stabilizatorem, zawieszenie tylne - wahacze wleczone
  - Zestaw naprawczy do opon (kompresor 12 V + wkład uszczelniający)
- Moduł telematyczny BT/BSRF - połączenia SOS i Assistance, usługi zdalne, zdalne programowanie
- Pakiet akustyczny, wyciszenie odgłosów silnika i zewnętrznych, pogrubione szyby boczne
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich miejsc w 2 rzędzie
  - Podłoga pokryta tworzywem sztucznym w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
  - Poduszka bezpieczeństwa kierowcy
- Pojemność zbiornika paliwa 70 l, pojemność zbiornika płynu AdBlue 22.5 l
- Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona do połowy wysokości panelami z tworzywa Isorel
- Radio RCE AM/FM/DAB z czarno-białym ekranem dotykowym 5", Bluetooth, USB Typ-A, 4 głośniki
- Schowek na 2 smartfony w środkowej, dolnej części desce rozdzielczej
- Schowek podwójny po stronie pasażera, otwarty niżej, zamknięty powyżej
- Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
- System automatycznej zmiany świateł drogowych i mijania
- System monitorowania pasa ruchu z korektą toru jazdy, aktywny (LKA)
- System monitorujący ciśnienie w oponach (pomiar pośredni)
- Szyba czołowa laminowana, akustyczna
- Szyby drzwi przednich barwione, pogrubione, sterowane elektrycznie, sekwencyjne
- Tempomat inteligentny z rekomendacją dozwolonej prędkości i ogranicznikiem prędkości
- Układ ostrzegania przed kolizją i hamowania awaryjnego (VAEB)
- Zamek centralny z selektywnym zamykaniem przestrzeni ładunkowej, blokowanie drzwi po ruszeniu
- Zderzak przedni i tylny, lusterka boczne, listwy ochronne boczne, klamki, osłony szyn drzwi czarne

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- Koło zapasowe pełnowymiarowe z czarną felgą
- Pakiet Design
  - Felgi stalowe 17", czarne z kołpakami, z ogumieniem 215/60 R17 C 109 T Michelin Agilis 3 (klasa B)
  - Pakiet Sight&Light
  - Zderzak przód i tył, klamki, osłony szyn w kolorze nadwozia, osłony lust. i listwy boczne czarne



## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. RAMA DACHU LEWA	do 150
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
8. PRÓG LEWY	do 150
9. POSZYCIE/DRZWI ŚRODKOWE LEWE	do 150
10. POSZYCIE/DRZWI TYLNE LEWE	do 150
11. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
12. POKRYWA TYLNA	-----
13. DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
14. POSZYCIE/DRZWI TYLNE PRAWO	do 150
15. RAMA DACHU PRAWA	do 150
16. POKRYWA/DRZWI ŚRODKOWE PRAWO	do 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWO	do 150
19. PRÓG PRAWY	do 150
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Kormoran Snow	PP	215/60 R17C	8,0
Kormoran Snow	PL	215/60 R17C	8,1
Kormoran Snow	TP	215/60 R17C	8,4
Kormoran Snow	TL	215/60 R17C	8,2
KOŁO PEŁNOWYMIAROWE	KOŁO ZAPASOWE		
0		0	0,0





**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

### INFORMACJE DODATKOWE

#### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

#### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

#### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

BRAK UWAG

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

Pojazd oklejony folią reklamową - w tym miejscu większy pomiar lakieru (bez naprawy).

### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	86	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ







DOKUMENTY POJAZDU



