



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

### DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.  
AL. MURCKOWSKA 14C  
40-265 KATOWICE

### DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.  
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER  
Nr zlecenia VHS00403/26  
Data zlecenia 29 kwiecień 2026

### IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka BMW  
Model X1 SDRIVE18I  
Numer rejestracyjny CB669PN  
Rok produkcji 2023  
Numer VIN WBA11EE0705X30043

### LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	----
Klucz zapasowy	TAK	1SZT. Gaśnica	----
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	----
Książka serwisowa	TAK		

### OPIS OGÓLNY POJAZDU\* - UWAGA

\* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

### ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



**PARTNER**  
CRLS

## **EKSPERTYZA POJAZDU**

RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia

VHS00403/26

Nr rejestracyjny

CB669PN

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



## OCENA STANU POJAZDU

### DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20823
Numer sprawy	VHS00403/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	14.05.2026
Wycena na dzień	14.05.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

### DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	CB669PN / WBA11EE0705X30043
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	29.06.2023 / 35
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	31 127 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	29.06.2026
Lakier	----

Marka	BMW
Model	X1 [U11] 22-
Typ	X1 sDrive18i xLine aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	1499
Moc kW / KM	100 / 136
Paliwo / katalizator	Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów	R / 3
Skrzynia / liczba biegów	A / 7

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
- BMW ID
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik kolizji
- Deska rozdzielcza Luxury
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Elementy stylistyczne xLine (czarny pas, nakładki lusterek, klamki, osłony podwozia, wykoń. zderzaków)
- Fotele przednie standardowe
- Funkcja Home Light
- Gniazda 12V (1x w konsoli centralnej, 1x w przedziale bagażowym)
- Hamulec parkingowy, elektromechaniczny
- Integracja ze smartfonem (Apple CarPlay, Android Auto)
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klamki drzwi składane zintegrowane z powierzchnią
- Active Guard
- Asystent uwagi
- BMW Live Cockpit Plus z nawigacją, RDS, wyświetlacz 10.7", wys. wskaźników 10.25", LTE, Bluetooth
- Czujnik deszczu
- Czujnik poziomu i klasy oleju
- Dysza spryskiwacza przedniej szyby dla kamery cofania
- Dywaniki podłogowe welurowe
- Filtr cząstek stałych
- Funkcja Auto Start/Stop
- Funkcja My Modes
- Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
- In-Car Experiences
- Kierownica standardowa
- Klakson podwójny
- Kłapa bagażnika otwierana oraz zamykana automatycznie

- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z rozszerzonym zakresem funkcji
- Lakier niemetalizowany
- Listwy ozdobne, czarne, wysoki połysk
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Osłona chłodnicy w kształcie nerki i listwy nerkowe czarne o wysokim połysku, rama w perłowym chromie
- Oświetlenie ambientowe
- Oznaczenia modelu
- PC iBrake
- Podłokietnik przedni
- Poduszka powietrzna interakcji między kierowcą a pasażerem z przodu
- Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
- Porty USB x2 Typ-C do ładowania i transmisji danych w przedniej konsoli środkowej
- Real Time Traffic Information
- Remote Services (Usługi zdalne)
- Speed Limit Information - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
- System zamykania z centralnym zamkiem
- Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
- Tapicerka perforowana ze skóry ekologicznej Sensatec
- Tempomat z funkcją hamowania
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie funkcji
- Układ hamulcowy
- Wykończenia zewnętrzne satynowe aluminium
- Zestaw naprawczy do opon
- Zwiększenie wydajności i redukcji emisji
- Kolumna kierownicy regulowana
- Legal Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Listwy progowe aluminiowe z przodu z napisem BMW
- Mocowanie do fotelika dziecięcego ISOFIX na przednim fotelu pasażera
- Monitor przebitej opony
- Opcje przechowywania
- Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, rowerzystami i pieszymi, z funkcją hamowania
- Oświetlenie powitalne
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe dla wszystkich siedzeń
- Performance Control
- Podręcznik użytkownika zintegrowany
- Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
- Porty USB x2 Typ-C do ładowania w tylnej konsoli środkowej
- Regulacja pochyleń wraz z funkcją cargo dla 2 rzędu siedzeń
- Servotronic
- System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny (ciśnienie i temperatura dla każdej opony)
- System wspomagający hamowanie na zakrętach CBC
- Szyby elektryczne
- Światła hamowania dynamiczne
- Tele Services
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC
- Układ stabilizacji przyczepy
- Zawieszenie standardowe
- Zestaw stereo z 6 głośnikami

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - NIEZAMONTOWANE

- Felgi aluminiowe 18", Aero 866 Bicolour, z ogumieniem 225/55



## EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

### LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	do 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	200 - 300
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	do 150
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	150 - 200
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

### OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Nexen N'Fera Sport	PP	205/65 R17	4,4
Nexen N'Fera Sport	PL	205/65 R17	4,0
Nexen N'Fera Sport	TP	205/65 R17	5,9
Nexen N'Fera Sport	TL	205/65 R17	4,9
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-





## EKSPERTYZA POJAZDU

### INFORMACJE DODATKOWE

#### INFORMACJE DODATKOWE

##### ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU

BADANIE NUMERU VIN

BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU

STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE INNE

BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ

PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.

WERYFIKOWANO

##### ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER

INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA

NIE STWIERDZONO

##### JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU

PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO

PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

#### KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW

BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI

Przeгляд po terminie. Okładziny hamulcowe przód

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH

BRAK UWAG

POZOSTAŁE

BRAK UWAG

#### KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.

Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



**PARTNER**  
CRLS

## EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

### ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	94
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	NIE

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









