



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

STRONA TYTUŁOWA

WERSJA 3.01

DANE ZLECENIODAWCY

Firma VEHIS FINANSE SP. Z O.O.
AL. MURCKOWSKA 14C
40-265 KATOWICE

DANE WYKONAWCY

Firma PARTNER CRLS SP. Z O.O.
Rzeczoznawca MATEUSZ KELER
Nr zlecenia VHS00400/26
Data zlecenia 29 kwiecień 2026

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

Marka LAND ROVER
Model RANGE ROVER SPORT
Numer rejestracyjny POIHHI
Rok produkcji 2024
Numer VIN SAL1A2BW2SA452942

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW

Do oględzin pojazdu przedstawiono:

Dowód rejestracyjny	ORYG.	Tablice rejestracyjne	TAK
Klucz główny	TAK	Apteczka	TAK
Klucz zapasowy	NIE	Gaśnica	TAK
Instrukcja obsługi	NIE	Trójkąt ostrzegawczy	NIE
Książka serwisowa	NIE		

OPIS OGÓLNY POJAZDU* - UWAGA

* Opis ogólny sporządzono w oparciu o cechy widoczne. Partner CRLS nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte, nie dające się ustalić bez badania specjalistycznego.

ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego	TAK	Ekspertyza - Stan techniczny	TAK
Ekspertyza - Lakier/Ogumienie	TAK	Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa	TAK



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU
RAPORT (SYSTEM EKSPERCKI)

Nr zlecenia
Nr rejestracyjny

VHS00400/26
POIHHI

Raport wykonano w systemie eksperckim:

EUROTAX (AUTOVISTA)

Raport z systemu eksperckiego stanowi integralną część niniejszej Ekspertyzy i nie może być prezentowany samodzielnie.



OCENA STANU POJAZDU

DANE ZLECENIA

Numer wyceny	20777
Numer sprawy	VHS00400/26
Zleceniodawca	
Data i miejsce oględzin	
Data wyceny	12.05.2026
Wycena na dzień	09.05.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny / numer VIN	P0IIHII / SAL1A2BW2SA452942
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	23.01.2025 / 16
Rok produkcji	2024
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	12 154 / Odczytany
Data następnego badania technicznego	23.01.2028
Lakier	----

Marka	LAND ROVER
Model	Range Rover Sport 22-
Typ	Range Rover S 3.0 D300 mHEV Dynamic SE
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 5 / 5
Pojemność silnika (ccm)	2997
Moc kW / KM	221 / 300
Paliwo / katalizator	Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów	R / 6
Skrzynia / liczba biegów	A / 8

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Asystent martwego pola
- Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist)
- Brak instalacji pod hak holowniczy
- Czujnik jakości powietrza
- Dach w kolorze nadwozia
- Dyferencjał otwarty z Torque Vectoring by Braking
- Dywaniki
- Ekran dotykowy 13.1" Infotainment
- Fotele przednie z pamięcią ustawień, podgrzewane, elektrycznie regulowane w 20 kierunkach.
- Gwarancja fabryczna na 5 lat lub 150 tys. km
- Hak(i) mocujące w przestrzeni bagażowej
- Kamery 3D Surround
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
- Alarm perymetryczny
- Aplikacja Remote
- Asystent hamowania awaryjnego
- Asystent przygotowania kabiny do potencjalnej kolizji - Occupant Protection Assist
- Asystent stabilizacji przyczepy (Trailer Stability Assist - TSA)
- Brak oznaczenia wersji
- Dach standardowy - stały
- Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
- Dynamic Air Suspension
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Felgi aluminiowe 21", 5-ramienne, Satin Dark Grey, (wzór 5126)
- Funkcja automatycznej wysokości dostępu
- Haczyk na torbę z zakupami
- Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
- Kierownica skórzana z wykończeniem Moonlight
- Kierunkowskazy animowane, tylne
- Klamki zewnętrzne zintegrowane, wysuwane

- Klapa bagażnika elektryczna
- Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie
- Konfigurowalne wejście tylko z jednej strony
- Kontrola dynamiczna stabilności jazdy (DSC)
- Kontrola przechyłów (Roll Stability Control - RSC)
- Kontrola zjazdu ze wzniesienia (HDC)
- Lampy przednie Pixel LED
- Listwa chroniąca próg bagażnika, metalowa
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Łatwy załadunek bagażnika
- Manetki do zmiany biegów
- Mocowania ISOFIX tylne
- Napęd na cztery koła (AWD)
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie wnętrza
- Pedaly z metalowym wykończeniem
- Podsufitka Ebony
- Poduszki powietrzne przednie z czujnikiem obecności kierowcy i pasażera
- Pozycja wycieraczek do parkowania zimą
- Przygotowanie do wiązki elektrycznej haka holowniczego
- Reflektory automatyczne
- Schowek górny dodatkowy przed pasażerem
- Schowki w przednich drzwiach
- Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
- Spryskiwacze reflektorów
- Streaming Bluetooth
- System All Terrain Progress Control (ATPC)
- System audio Meridian
- System bezkluczykowego otwierania
- System Gradient Release Control (GRC)
- System multimedialny Pivi Pro
- System ostrzegania przed kolizją z tyłu
- System przygotowania ciśnienia w systemie hamulcowym
- System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości ASL
- System Terrain Response 2
- System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
- Szyby boczne wzmocnione
- Światła tylne przeciwmgielne
- Tapicerka skórzana, perforowana Windsor Ebony, wnętrze Ebony
- Tryb ECO
- Uchwyty na kubki - przód/tył
- Wspomaganie kierownicy, elektryczne EPAS
- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Wykończenie wnętrza, wstawki Fine Brushed Aluminium
- Zabezpieczenie dla dzieci elektrycznie sterowane
- Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
- Konfigurowalne automatyczne zamykanie pojazdu
- Konsola centralna z podłokietnikiem
- Kontrola hamowania w zakręcie (Cornering Brake Control - CBC)
- Kontrola trakcji elektroniczna (ETC)
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane z pamięcią, ośw. powitalnym
- Ładowarka do telefonu, bezprzewodowa
- Łączność Bluetooth
- Mocowania bagażu w przestrzeni ładunkowej
- Nakładki progów aluminiowe, podświetlane z napisem Range Rover
- Obudowy tylne oparcia foteli z tworzywa sztucznego PCV
- Oświetlenie bagażnika
- Pakiet online z transmisją danych
- Podłokietnik środkowy tylnych siedzeń
- Poduszki powietrzne przednie boczne
- Pokrywa przestrzeni bagażowej
- Przednie i tylne punkty do holowania pojazdu
- Radio cyfrowe DAB
- Reflektory poziomowane automatycznie
- Schowek przed pasażerem zamykany
- Siatka zabezpieczająca rzeczy w bagażniku
- Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa Single-speed bez reduktora
- Sterowanie głosowe
- System Adaptive Dynamics
- System All-Terrain Response 2
- System awaryjnego hamowania, autonomiczny
- System Gradient Acceleration Control (GAC)
- System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
- System naprawy opony IMS
- System parkowania z czujnikami z tyłu i przodu
- System reagowania na zmęczenie kierowcy
- System ruszania przy niskiej przyczepności
- System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu
- Szyba tylna podgrzewana
- Szyby elektryczne z automatycznym otwarciem/domknięciem i unikaniem przytrzaśnięcia
- Światło stop środkowe, wysoko umieszczone
- Tempomat aktywny z asystentem kierowania
- Uchwyty mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
- Uchwyty przednie i tylne
- Wycieraczka ze spryskiwaczem, tylna
- Wykończenie skórzane rozszerzone
- Wyświetlacz wskaźników kierowcy interaktywny
- Zaciski hamulców niemalowane

- Zamek centralny sterowany pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


- Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami
- Felgi aluminiowe 23", 10-ramienne, Diamond Turned/Gloss Dark Grey (wzór 1075)
- Lakier metalik Santorini Black
- Pakiet Cold Climate
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Dysze spryskiwaczy przedniej szyby z podgrzewaniem
 - Kierownica ogrzewana
 - Szyba przednia ogrzewana
- Pakiet Towing
 - Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie
 - System wspomagający holowanie zaawansowany
- System audio Meridian 3D surround soundsystem
- System domykania drzwi Soft Close
- Szyby przyciemniane od słupka B
- Tapicerka skórzana, perforowana Windsor Light Cloud/Ebony, wnętrze Light Cloud/Ebony (G)
- Wykończenie wnętrza, wstawki Natural Black
- Zaciski hamulców czarne



EKSPERTYZA POJAZDU

POMIAR GRUBOŚCI LAKIERU I OGUMIENIA

LAKIER



rysunek pojazdu poglądowy

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [μm]

NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI
1. POKRYWA PRZEDNIA	do 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	200 - 300
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	do 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	do 150
5. DACH	do 150
6. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	do 150
7. PRÓG LEWY	do 150
8. DRZWI TYLNE LEWE	do 150
9. BŁOTNIK TYLNY LEWY	do 150
10. POKRYWA TYLNA	-----
11. BŁOTNIK TYLNY PRAWY	do 150
12. DRZWI TYLNE PRAWY	do 150
13. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	do 150
14. PRÓG PRAWY	do 150
15. DRZWI PRZEDNIE PRAWY	do 150
16. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	do 150
17. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	do 150

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]

PRODUCENT TYP		ROZMIAR	BIEŻNIK
Pirelli Scorpion MS	PP	285/40 R23	6,2
Pirelli Scorpion MS	PL	285/40 R23	6,2
Pirelli Scorpion MS	TP	285/40 R23	6,5
Pirelli Scorpion MS	TL	285/40 R23	6,5
ZESTAW NAPRAWCZY	KOŁO ZAPASOWE		
-	-	-	-



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

INFORMACJE DODATKOWE

INFORMACJE DODATKOWE

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU
BADANIE NUMERU VIN
BADANIE PRAWDZIWOŚCI DANYCH POJAZDU
STAN DROGOMIERZA

POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ.
WERYFIKOWANO

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE:

IMMOBILISER
INNE

STWIERDZONO - DZIAŁA
NIE STWIERDZONO

JAZDA PRÓBNA

URUCHOMIENIE POJAZDU
PRÓBA RUCHOWA

PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PODJĘTO PRÓBĘ - BRAK UWAG - JAZDA TESTOWA (PARKING)

KOMENTARZ DODATKOWY

PRACA PODZESPOŁÓW
BRAK UWAG

KOMUNIKATY I KONTROLKI
Problem z odczytem ciśnienia opon w kole PL

ZAPISY W REJESTRACH ZEWNĘTRZNYCH
BRAK UWAG

POZOSTAŁE
BRAK UWAG

KLAUZULE

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.

Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.

Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.

Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu. Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.



PARTNER
CRLS

EKSPERTYZA POJAZDU

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	106	_____
Zdjęcia poglądowe	TAK	_____
Zdjęcia uszkodzeń	TAK	_____
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK	_____
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK	_____

ZDJĘCIA POGLĄDOWE





















ZDJĘCIA USZKODZEŃ









DOKUMENTY POJAZDU



